

## 2. Information zur Beantwortung von Bieterfragen sowie 1. Information zur Korrektur der Ausschreibungsunterlagen

### Beantwortung Bieterfragen + Korrektur der Ausschreibungsunterlagen

Baumaßnahme: Umsetzung KHZG: Ausbau Medizinisches WLAN

Vergabenummer: IT042024

Leistung: Lieferung und Implementierung von W-LAN Netzwerktechnik

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vergabestelle erteilt folgende Hinweise und Antworten aufgrund von Anfragen:

#### Frage 1

*"Sehr geehrte Damen und Herren,  
wir haben zu Ihrer Ausschreibung folgende Hinweise und Fragen:*

*1. Im „Leistungsverzeichnis WLAN“ zu Pos. 20: Der ausgeschriebene WLAN-Controller: HPE / ARUBA 7210 Controller verfügt über keine redundanten Fantrays. Es kann daher keine Hotswap Redundanz bei Lüftern konfiguriert werden.*

*Gehen wir recht in der Annahme, dass es sich hierbei um einen Fehler im Leistungsverzeichnis handelt und weiterhin der Typ ARUBA 7210 angeboten werden soll? Wenn ja, bitten wir, die Forderung „Unterstützung von Hot-Swap-fähiger redundanter Stromzufuhr und Hot-Swap-fähigen Lüftern (bei mehreren Lüftern)“ im Leistungsverzeichnis entsprechend zu korrigieren.*

#### Antwort 1:

Es liegt ein Fehler im Leistungsverzeichnis vor. Die Netzteile sollen redundant sein. Netzteile und Lüfter sollen hot swap tauschbar sein.

Erklärung: Es gibt in dem Controller nur einen Lüfterblock, womit dieser nicht redundant sein kann. Allerdings lässt sich dieser hot swap tauschen, also umbauen, ohne das System außer Betrieb nehmen zu müssen.

---

#### Frage 2

*2. Im „Leistungsverzeichnis WLAN“ zu Pos. 30: In der Überschrift wird 36 Monate Support gefordert, im weiteren Verlauf jedoch 60 Monate Support. Gehen wir Recht in der Annahme, dass auf alle anderen Produkte 36 Monate Support gefordert wird, dass ebenfalls 36 Monate Support angeboten werden sollen und es sich bei der Angabe von 60 Monaten um einen Tippfehler handelt? Wenn ja, bitten wir, die*

*Forderung „Supportlaufzeit inkl. Bereitstellung von Updates / Upgrades: 60 Monate (Herstellersupport)“ im Leistungsverzeichnis entsprechend zu korrigieren.*

**Antwort 2:**

Es liegt ein Fehler im Leistungsverzeichnis vor. Es soll auf alle Hard- und Software-Lieferungen ein Support von 36 Monaten gewährleistet sein.

---

**Frage 3**

*3. Im „Leistungsverzeichnis WLAN“ zu Pos. 30: Es werden für die zwei WLAN Controller 3x50 Conductor Lizenzen gefordert, aber 150 Accesspointlizenzen. Da für die Gateways selbst auch jeweils eine Conductorlizenz benötigt wird, stehen Ihnen nur noch 148 Lizenzen für die Accesspoints zur Verfügung. Und somit können in dem angefragten Setup maximal 148 Accesspoints in Betrieb genommen werden. Für den Komplettbetrieb aller geforderten Accesspoints und Controller ist eine vierte 50er Conductor Lizenz erforderlich! Wenn Sie unsere Annahme bestätigen können, bitten wir Sie, hier ebenfalls das Leistungsverzeichnis entsprechend zu korrigieren.*

**Antwort 3:**

Das Leistungsverzeichnis ist korrekt. Es sind bereits Lizenzen vorhanden.

---

**1. Korrektur von Unterlagen – Nachlieferung**

Das in den Unterlagen enthaltene Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis WLAN.pdf wurde angepasst

Sie finden das neue korrigierte/angepasste Leistungsverzeichnis

**Leistungsverzeichnis WLAN\_aktualisiert\_Stand 2024 05 23** in den Vergabeunterlagen.

**Hinweis:** Damit ist das fehlerhafte Leistungsverzeichnis als ungültig/gegenstandslos zu betrachten. Das Leistungsverzeichnis (Anlage) ist entsprechend korrigiert worden (Änderungen in grün). Das Leistungsverzeichnis "**Leistungsverzeichnis WLAN\_aktualisiert\_Stand 2024 05 23**" ist nunmehr Grundlage für die Angebotserstellung.