
Anlagen

Anlage 1 - Fotodokumentation

Abb. 1: Lage des Objektes [Übersichtskarte erstellt mit OpenStreetMap]

Abb. 2: Panorama Dachflächen Halle 2 und 3

Abb. 3: Oberlichter mit Blitzschutz

Abb. 4: Zustand Lichtbänder 1

Abb. 5: Zustand Lichtbänder 2

Abb. 6: Zustand Lichtbänder 3

Abb. 7: Entwässerungsbereich Übersicht

Abb. 8: Entwässerungsbereich Nahaufnahme

Abb. 9: Entwässerungsanschluss

Abb. 10: Vegetation Gründach

Abb. 11: Randstreifen zur Attika

Abb. 12: Attikabreite

Abb. 13: Attikahöhe

Abb. 14: Dachaufbau 1 – Höhe Grünbelag

Abb. 15: Dachaufbau 2 – Höhe Querschnitt Grünbelag

Abb. 16: Dachaufbau 3 – Öffnung Bitumenabdichtung

Abb. 17: Dachaufbau 4 – Öffnung Dämmschicht

Abb. 18: Dachaufbau 5 – Öffnung Dampfsperre

Abb. 19: Dachaufbau 6 – Höhe Dämmschicht

Abb. 20: Blitzschutz 1 - Anbindung Attika-Verkleidung

Abb. 21: Blitzschutz 2 - Fangstange

Abb. 22: Blitzschutz 3 - Anbindung Oberlichter

Abb. 23: Blick auf Technikgebäude 2

Abb. 24: Dachfläche Lagerbereich 1 - mit Blitzschutz und Lüftungsgeräten

Abb. 25: Dachfläche Lagerbereich 2 - mit Blitzschutz und Lüftungsgeräten

Abb. 26: TV-Anlage

Abb. 27: Oberlicht Lagerbereich, teils mit RWA

Abb. 28: Seitliche Anbindung der Abdichtung auf Lagerbereich

Abb. 29: Beispielhafte Abdichtungen von Dachdurchdringungen im Lagerbereich




Abb. 1: Lage des Objektes [Übersichtskarte erstellt mit OpenStreetMap]



Abb. 2: Panorama Dachflächen Halle 2 und 3



Abb. 3: Oberlichter mit Blitzschutz



Abb. 4: Zustand Lichtbänder 1




Abb. 5: Zustand Lichtbänder 2



Abb. 6: Zustand Lichtbänder 3



Abb. 7: Entwässerungsbereich Übersicht



Abb. 8: Entwässerungsbereich Nahaufnahme



Abb. 9: Entwässerungsanschluss



Abb. 10: Vegetation Gründach



Abb. 11: Randstreifen zur Attika




Abb. 12: Attikabreite



Abb. 13: Attikahöhe



Abb. 14: Dachaufbau 1 – Höhe Grünbelag



Abb. 15: Dachaufbau 2 – Höhe Querschnitt Grünbelag



Abb. 16: Dachaufbau 3 – Öffnung Bitumenabdichtung



Abb. 17: Dachaufbau 4 – Öffnung Dämmschicht



Abb. 18: Dachaufbau 5 – Öffnung Dampfsperre




Abb. 19: Dachaufbau 6 – Höhe Dämmschicht



Abb. 20: Blitzschutz 1 - Anbindung Attika-Verkleidung



Abb. 21: Blitzschutz 2 - Fangstange



Abb. 22: Blitzschutz 3 - Anbindung Oberlichter



Abb. 23: Blick auf Technikgebäude 2



Abb. 24: Dachfläche Lagerbereich 1 - mit Blitzschutz und Lüftungsgeräten



Abb. 25: Dachfläche Lagerbereich 2 - mit Blitzschutz und Lüftungsgeräten



Abb. 26: TV-Anlage



Abb. 27: Oberlicht Lagerbereich, teils mit RWA



Abb. 28: Seitliche Anbindung der Abdichtung auf Lagerbereich



Abb. 29: Beispielhafte Abdichtungen von Dachdurchdringungen im Lagerbereich