



Gemeindeverwaltung Bannewitz, Possendorf, Schulstraße 6, 01728 Bannewitz
Vergabestelle

An alle Teilnehmer der Ausschreibung

Vergabenummer: AWSCu-2024-3

Vergabe-ID: 3061407

Information an alle Teilnehmer auf Grund von Bieteranfragen

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund folgender Bieteranfrage vom 06.11.2024 erhalten alle Bieter nachfolgende Bieterinformationen:

Anfrage:

bei der Bearbeitung der Ausschreibung sind uns folgende Unstimmigkeiten aufgefallen:

- Revisionsschacht 20N20 auf Lageplan A4.2-1 als Schacht 20N18 bezeichnet
 - im LV-Vortext zu Titel 07 Fehler auf Seite 53, ..Bau des Pumpwerkes 20N16 als Fertigteilbauwerk, muss BW 20N17 heißen
 - Schachtliste A4.9 Bez. in Schachtliste 20H150, aber in Schachtdarstellung 20N150
 - LV-Pos. 7.9.20 und 30 auch in Pos. 7.10.20 und 30 enthalten, evt. doppelt
 - LV-Pos. 05.40 und 05.60 evt. doppelt vorhanden, betr. lt. LV BW 20N15
- Wir bitten um Klärung der betreffenden Punkte. "

Antwort:

zu den angefragten Punkten im Einzelnen wie folgt:

„- Revisionsschacht 20N20 auf Lageplan A4.2-1 als Schacht 20N18 bezeichnet“

Die Anmerkung ist insofern korrekt, als dass es hier zu einem Bezeichnungsfehler gekommen ist. Dieser resultiert offensichtlich aus den Planänderungen im Zuge der Bearbeitung der Ausführungsplanung. Richtigerweise muss der Revisionsschacht mit 20N21 bezeichnet sein. Die entsprechenden Planunterlagen (Lageplan und Längsschnitt) wurden korrigiert.

„- im LV-Vortext zu Titel 07 Fehler auf Seite 53, . . .Bau des Pumpwerkes 20N16 als Fertigteilbauwerk, muss BW 20N17 heißen“

Die Anmerkung ist korrekt. Der Übertragungsfehler basiert ebenfalls auf o. g. Grund. Das Leistungsverzeichnis wurde entsprechend korrigiert.

„- Schachtliste A4.9 Bez. in Schachtliste 20H150, aber in Schachtdarstellung 20N150“

Die Anmerkung ist korrekt. Die entsprechenden Planunterlagen (Schachtliste und Bauwerkszeichnung) wurden korrigiert.

„- LV-Pos. 7.9.20 und 30 auch in Pos. 7.10.20 und 30 enthalten, evt. doppelt“

Die Anmerkung ist nicht korrekt. Es handelt sich hierbei um getrennte Bauwerke (Havarie- und Regenspeicher).

Bei der Prüfung fiel jedoch ein Fehler im Mengenansatz auf. Diesen haben wir korrigiert.

„- LV-Pos. 05.40 und 05.60 evt. doppelt vorhanden, betr. lt. LV BW 20N15“

Eine Dopplung der Position können wir nicht bestätigen. Die fehlerhafte Bezeichnung in der Position 05.60 haben wir korrigiert.

Es wird darum gebeten, die geänderten Planunterlagen, sowie das Leistungsverzeichnis (X83 und pdf) auszutauschen.

Bannewitz, 07.11.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Gierde', is written over the text 'Unterschrift Vergabestelle'.

Unterschrift Vergabestelle