

**Anlage 3: Dokumentation - Beprobung Grabenschule Eisleben, Wohnhaus Nr. 41**

**Skizze/Fotodokumentation**



Bild 1: Gesamtansicht Front



Bild 2: Detailansicht DG



Bild 3: Detailansicht Dachziegel



Bild 4: Detailansicht Giebelwand



Bild 5: Ansicht DG





Bild 6: Detailansicht Mauerwerk  
Giebel DG



Bild 7: Detailansicht Schornstein



Bild 8: Ansicht Fußboden DG



Bild 9: Detailansicht Fußboden  
Estrich und Schlackefüllung



Bild 10: Detailansicht Fußboden  
Lehmstampf



Bild 11: Detailansicht  
Holztreppe zum DG





Bild 12: Detailansicht Fußboden  
teilw. erneuert



Bild 13: Detailansicht Fußboden  
mit Spanplatte



Bild 14: Detailansicht Fußboden  
Dielung mit Belag



Bild 15: Detailansicht  
Dielenfußboden



Bild 16: Detailansicht Fußboden  
Flur OG



Bild 17: Detailansicht  
Zwischendecken





Bild 18: Detailansicht Putz mit  
Schilf, Lehm und Schlacke



Bild 19: Detailansicht  
Innenwände mit Schlacke



Bild 20: Detailansicht  
Außenwände mit Schlacke



Bild 21: Detailansicht  
Innenwände aus Lehmziegel



Bild 22: Flur EG




Bild 23: gemauerte Treppe zum  
OG





Bild 24: Fußbodenaufbau Flur  
EG ohne Sperrschicht



Bild 25: Fußbodenaufbau  
Wohnräume Dielung mit Belag




Bild 26: Sanitärraum EG



Bild 27: Wände mit Glasfliesen  
keine Sperrschicht verbaut



Bild 28: Fußbodenaufbau ohne  
Sperrschicht



Bild 29: Mauerwerk außen mit  
Naturstein und Putz





Bild 30: Außenwände EG mit Schlacke



Bild 31: Ansicht vom Hof