

Anlage 2: Dokumentation - Beprobung Grabenschule Eisleben, Wohnhaus Nr.43

Skizze/Fotodokumentation



Bild 1: Ansicht von hinten



Bild 2: Detailansicht Dach mit Dachpappe



Bild 3: Detailansicht Dach



Bild 4: Ansicht Giebelwand



Bild 5: Detailansicht Mauerwerk
Giebel



Bild 6: Detailansicht Mauerwerk
Giebel



Bild 7: Gesamtansicht Beriech
Hof



Bild 8: Ansicht Mauerwerk Hof



Bild 9: Detailansicht Mauerwerk Innenbereich



Bild 10: Detailansicht
Mauerwerk Innenbereich



Bild 11: Detailansicht
Stallgebäude (stark vermüllt)



Bild 12: Gesamtansicht Front
nach Brandschaden



Bild 13: Detailansicht Verbau
von Konstruktionsholz in den
Zwischendecken

