

**MaLoWa**  
Bahnwerkstatt GmbH  
Hauptstraße 10  
06308 Benndorf

Teil-BW **Brücke Nr. 30**  
Lage **Hettstedt**  
Prüfbericht **2019 E1**  
Bw-Amt **KML Hettstedt**  
Druck vom 29.12.2019, Deckblatt 1

# Prüfbericht 2019 E1

nach DIN 1076

Bauwerksname **Brücke Nr. 30**

Teilbauwerksname

Kreis **Mansfeld-Südharz**

Ort **Hettstedt**

Bauwerksrichtung **von Ost nach West**

Bauwerksart **Stahlbetonkonstruktion**

Baujahr

Lage im Verkehrsbereich **über die Eislebener Straße**

Prüfrichtung **von West nach Ost**

Prüfer **Dipl.-Ing. V. Handschke**

Prüfung vom **06.10.2019**

**Zustandsnote: 1,5**



**MaLoWa**  
Bahnwerkstatt GmbH  
Hauptstraße 10  
06308 Benndorf

Teil-BW **Brücke Nr. 30**  
Lage **Hettstedt**  
Prüfbericht **2019 E1**  
Bw-Amt **KML Hettstedt**

Druck vom 29.12.2019, Schadensbeseitigung Seite -1-

## Schadensbeschreibung

**S V D**

### Pfeiler

- 1 Pfeiler, Fugenmörtel zwischen den Mauerwerksteinen zum Teil ausgebrochen

1 1 1



### Böschungen

- 2 Bewuchs, Sträucher und Büsche

1 1 1



**MaLoWa**  
Bahnwerkstatt GmbH  
Hauptstraße 10  
06308 Benndorf

Teil-BW **Brücke Nr. 30**  
Lage **Hettstedt**  
Prüfbericht **2019 E1**  
Bw-Amt **KML Hettstedt**

Druck vom 29.12.2019, Schadensbeseitigung Seite -2

**Schadensbeschreibung**

**S V D**

2 Bewuchs, Sträucher und Büsche

1 1 1



**MaLoWa**  
Bahnwerkstatt GmbH  
Hauptstraße 10  
06308 Benndorf

Teil-BW **Brücke Nr. 30**  
Lage **Hettstedt**  
Prüfbericht **2019 E1**  
Bw-Amt **KML Hettstedt**

Druck vom 29.12.2019, Schadensbeseitigung Seite -3

### **Standsicherheit (max S = 1,5)**

Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.  
Laufende Unterhaltung erforderlich.

### **Verkehrssicherheit (max V = 1,5)**

Die Verkehrssicherheit des Bauwerks ist gegeben.  
Laufende Unterhaltung erforderlich.

### **Dauerhaftigkeit (max D = 1,5)**

Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann langfristig geringfügig beeinträchtigt werden.  
Laufende Unterhaltung erforderlich.

Wegen Schäden an folgenden Bauteilen:

Pfeiler, Fugenmörtel zwischen den Mauerwerksteinen zum Teil ausgebrochen.

Böschung, Bewuchs, Sträucher und Büsche

  
Ing. Büro  
für Brückenrevision  
Dipl.-Ing. V. Handschke  
Mansfelder Ring 14  
06343 Mansfeld  
Tel. 03 47 72 / 2 89 70