

Fotodokumentation zur Ausschreibung

Projekt:	Ersatzneubau Hortgebäude
Objekt:	Ockerwitzer Straße 19a, 01157 Dresden
Bauleistung:	Abbruch der bestehenden Containeranlage
Anlage:	6 - Fotodokumentation zur Ausschreibung



Abbildung 1 Roquettestraße (Bereich 1), Blickrichtung Nord; Straße ist einseitig zu sperren für Andienung Baustelle und Transportwege



Abbildung 2 Ansicht zwischen Bereich 1 und 2, Blickrichtung Süd; rechte Seite für Bereich 2, rot umrandet Bereich 3

**Abbildung 3**

Ansicht nordöstl. Punkt Bereich 4, Blickrichtung West; im Bild eines der Tore, die zu sichern sind (LV-Pos. 2.1.1.; Pfeil), dahinter Fläche von Bereich 4 und rechts im Bild der Bereich 3 mit parkenden Autos

**Abbildung 4**

Ansicht Zufahrt zur Kita, Fläche Bereich 4 mit Blickrichtung West, mit im Bild das hintere zu sichernde Tor (LV-Pos. 2.1.1.) sowie eine der zu sichernden Mastleuchten (LV-Pos.2.1.3.); entlang der roten Linie ist ein Überfahrtschutz zu errichten (LV-Pos. 1.3.7.), der gesamte Bereich ist als Aufstellfläche für die Feuerwehr freizuhalten.



Abbildung 5 Ansicht Zufahrt zur Kita, Fläche Bereich 4 (Aufstellfläche Feuerwehr) mit Blickrichtung Ost



Abbildung 6 Ansicht Müllplatz (LV-Pos. 2.1.8.): die Zaunelemente sind zu entfernen, die Mülltonnen können umplatziert werden, für die Kante im Vordergrund ist ein Überfahrschutz zu errichten (LV-Pos. 1.3.7.)



Abbildung 7 Teil des rückzubauenden Zauns im Eingangsbereich Kita (LV-Pos. 2.1.7.); für die Kanten ist ein Überfahrtschutz einzurichten (LV-Pos. 1.3.7., siehe auch folgende Abbildung 8)



Abbildung 8 Östliches Ende von Bereich 5, Blickrichtung West; links im Bild die Kita (Bereich 6), entlang der roten Linie wird ein Überfahrtschutz errichtet; ebenfalls im Bild: der Müllplatz (Pfeil)



Abbildung 9: Östliches Ende von Bereich 5, Blickrichtung Süd; das Pflaster ist rückzubauen und zu sichern (LV-Pos. 2.1.2.); ebenfalls im Bild der Holzzaun (LV-Pos. 2.1.6.; rot umrandet)



Abbildung 10 Rückseite der Containeranlage (südliches Ende Bereich 6), im Bild zu sehen der zu sichernde Geräteschuppen (LV-Pos. 2.1.4.)



Abbildung 11 Ansicht Westseite der Kita; im Bild der Deckel des Abwasserkanals (LV-Pos. 2.1.5.; Pfeil)



Abbildung 12 Innenansicht Hauptflur, Blickrichtung Süd; was von der Inneneinrichtung nicht durch den aktuellen Nutzer entfernt wird, ist im Rahmen der ausgeschriebenen Leistungen zu beseitigen (LV-Pos. 2.2.1.)



Abbildung 4.13 Blick in einen Gruppenraum, siehe die Bemerkungen zu Abbildung 12



Abbildung 4.14 im Sanitärbereich sind Boden und Wände gefliest, Baugrundlage sind Gipswerkstoffplatten (LV-Pos. 2.5.3. bzw. 2.5.2.)



Abbildung 15 Ansicht Technikraum: Innenwandöffnung mit KMF (LV-Pos. 2.4.1.) und Heizungstechnik (LV-Pos. 2.5.2.)