

Los 24 – Tischlerarbeiten-Holzfenster neu, Ertüchtigung - Fotodokumentation Bestandssituation

Haus 2 – Segmentbogenfenster am Treppenhaus 001 – außen (Typ 4-AB)



Haus 2 – Segmentbogenfenster am Treppenhaus 001 – innen



Haus 2 – Segmentbogenfenster am Treppenhaus 001 – innen – Details



Haus 2 – Windfangelement am Treppenhaus 001 – außen (Typ 9-AB)



Haus 2 – Windfangelement am Treppenhaus 001 – innen



Haus 1 – Außentür zum Pausenhof – außen (Typ 8-AB)





Haus 1 – Außentür zum Pausenhof – innen



Haus 1 – WC-Fenster (EG: Nachbau / OG: Kastenfenster) – außen (Typ 5-AB, Typ 6-AB)



EG: Fenster-Nachbau – außen / innen



OG: Kastenfenster innen



OG: Kastenfenster innen

Haus 2 – Kellerfenster – außen / innen (Typ 7-AB)

