

Fensternummer	Raumnummer	Bauzeit 19.Jh. (Errichterzeit)	Einfachfenster	DDR-Verbundfenster	Kastenfenster	Kasten komplett mit innerem und äußerem Flügel	nur äußere Flügel vorhanden	Fenster einschl. Flügel nicht mehr vorhanden	90er Jahre - Kunststoff	Holz	Holzfensterbank vorhanden	Natursteinfensterbank	Glas kaputt	sonstiges/Zustand: schlecht = Wetterschenkel verschlissen, Fensterkitt fällt heraus, Allgemeinzustand Holz schlecht	Aufarbeitung möglich?	Entsorgung	seitl. lagern	Neubau	Aufarbeitung im Rahmen Baumaßnahme	spätere Aufarbeitung Verein, keine Leistungen in Baumaßnahme	Unterspannbahn auf Flügel von außen über den Wetterschenkel tackern	Griffe demonstrieren zur späteren Wiederverwendung	zusätzliche Bemerkungen: - keine neuen Fensterbänke - vor Entsorgung historische Beschläge abbauen! - vor Lagerung auf Hausschwamm untersuchen, nur schadfreie Fenster lagern!
ERDGESCHOSS																							
F-E1	E.O.01	x			x	x				x	J			schlecht		x		x				x	
F-E2	E.O.01	x			x	x				x	N			schlecht		x		x				x	
F-E3	E.O.01			x						x	N			schlecht		x		x					
F-E4	E.O.03								x		N			schlecht		x		x					
F-E5	E.M.01								x		N			gut		x		x					
F-E6	E.M.01								x		N			gut		x		x					
F-E7	E.M.01								x		N	x	x	gut		x		x					
F-E8	E.M.01			x			x			x	N	x		schlecht		x		x					
F-E9	E.M.01			x			x			x	N	x		schlecht		x		x					
F-E10	E.M.01			x			x			x	N			schlecht		x		x					
F-E11	E.M.01			x			x			x	N	x		schlecht		x		x					
F-E12	E.W.01			x			x			x	J			schlecht		x		x					
F-E13	E.W.02			x			x			x	J			schlecht		x		x					
F-E14	E.W.02			x			x			x	J		x	schlecht	V3+	x		x					
F-E15	E.W.06		x							x	J			schlecht	V1	-		-	x				belassen, keine Arbeiten
F-E16	E.W.06			x			x			x	J		x	schlecht	V3+	x		x					
F-E17	E.W.06	zugemauert												nicht vorhanden, zugemauert		-		-					bleibt verschlossen, keine Arbeiten
F-E18	E.W.05-TR W	Glasbausteine												Öffnung vorhanden, Glasbausteine		x		x					neu: Festverglasung
F-E19	E.M.01			x						x	N	x		Holz altersentsprechend, Glas kaputt	V3+	x		x					

Fensternummer	Raumnummer	Bauzeit 19.Jh. (Errichterzeit)	Einfachfenster	DDR-Verbundfenster	Kastenfenster	Kasten komplett mit innerem und äußerem Flügel	nur äußere Flügel vorhanden	Fenster einschl. Flügel nicht mehr vorhanden	90er Jahre - Kunststoff	Holz	Holzfensterbank vorhanden	Natursteinfensterbank	Glas kaputt	sonstiges/Zustand: schlecht = Wetterschenkel verschlissen, Fensterkitt fällt heraus, Allgemeinzustand Holz schlecht	Aufarbeitung möglich?	Entsorgung	seitl. lagern	Neubau	Aufarbeitung im Rahmen Baumaßnahme	spätere Aufarbeitung Verein, keine Leistungen in Baumaßnahme	Unterspannbahn auf Flügel von außen über den Wetterschenkel tackern	Griffe demonstrieren zur späteren Wiederverwendung	zusätzliche Bemerkungen: - keine neuen Fensterbänke - vor Entsorgung historische Beschläge abbauen! - vor Lagerung auf Hausschwamm untersuchen, nur schadfreie Fenster lagern!
F-E20	E.M.01			x						x	N	x	x	Holz altersentsprechend, Glas kaputt	V3+	x		x					
F-E21	E.M.01	x	x				x			x	J		x	Holz altersentsprechend	Gerüst innen		x	x					
F-E22	E.O.10	x			x		x			x	N		x	Holz altersentsprechend, innere Fensterflügel fehlen	V2		x	x					
F-E23	E.O.9	x			x		x			x	N		x	Holz altersentsprechend, innere Fensterflügel fehlen	V2		x	x					
F-E24	E.O.08	x			x	x				x	N		x	innere Flügel i.O., außen unteres Querstück und Wetterschenkel verschlissen	V2		x	x					
F-E25	E.O.08	x			x	x				x	N			innere Flügel i.O., außen unteres Querstück und Wetterschenkel verschlissen	V2		x	x					
F-E26	E.O.08	x			x	x				x	N			schlecht, obere innere Flügel fehlen	V2		x	x					
F-E27	E.O.05	x			x		x			x	teilw.			schlecht, innere Flügel fehlen, außen untere Querstücke und Wetterschenkel stark verschlissen	V2				x				Griffe für Innenfenster von vorh. Fenster Nr. E1+E2 verwenden
F-E28	E.O.01	x			x	x				x	J			nicht einsehbar	V1	x		x				x	
1.OBERGESCHOSS																							
F-1.1	1.O.01				x					x	J			Wetterschenkel verschlissen, Fensterkitt fällt heraus, Glas blind	V3	x		x				x	
F-1.2	1.O.01				x	x				x	N			Wetterschenkel verschlissen, Fensterkitt fällt heraus, Glas blind	V3	x		x				x	
F-1.3	1.O.01						x				N	x		Wetterschenkel verschlissen, Fensterkitt fällt heraus, Glas blind	V3			x					neu: Rettungsfenster
F-1.4	1.O.02-TR O	x	x							x	J			sehr schlecht, breiter Kämpfer, ! Zwischenpodest	nein		x	x					durch Treppenpodestaufleger geteiltes Fenster
F-1.5	1.O.03	x	x							x	N			schlecht	V1		x	x					
F-1.6	1.O.07	x			x					x			x	schlecht	V2					x	x		
F-1.7	1.O.10	x			x					x				schlecht	V2					x			keine Arbeiten
F-1.8	1.O.14	x			x					x			x	schlecht	V2					x	x		
F-1.9	1.O.13	x			x					x			x	schlecht	V2					x	x		

Fensternummer	Raumnummer	Bauzeit 19.Jh. (Errichterzeit)	Einfachfenster	DDR-Verbundfenster	Kastenfenster	Kasten komplett mit innerem und äußerem Flügel	nur äußere Flügel vorhanden	Fenster einschl. Flügel nicht mehr vorhanden	90er Jahre - Kunststoff	Holz	Holzfensterbank vorhanden	Natursteinfensterbank	Glas kaputt	sonstiges/Zustand: schlecht = Wetterschenkel verschlissen, Fensterkitt fällt heraus, Allgemeinzustand Holz schlecht	Aufarbeitung möglich?	Entsorgung	seitl. lagern	Neubau	Aufarbeitung im Rahmen Baumaßnahme	spätere Aufarbeitung Verein, keine Leistungen in Baumaßnahme	Unterspannbahn auf Flügel von außen über den Wetterschenkel tackern	Griffe demonstrieren zur späteren Wiederverwendung	zusätzliche Bemerkungen: - keine neuen Fensterbänke - vor Entsorgung historische Beschläge abbauen! - vor Lagerung auf Hausschwamm untersuchen, nur schadfreie Fenster lagern!
DACHGESCHOSS																							
F-2.1	2.O.02-TR O	x	x							x	J		x	schlecht	V1		x	x					
F-2.2	2.O.02-TR O	x	x							x	J		x	schlecht	V1		x	x					
F-2.3	2.O.01	x	x							x	J			schlecht	V1					x	x		
F-2.4	2.O.01	x	x							x	J			schlecht, 2 untere Fensterflügel nicht mehr verwendbar	V1					x	x		
F-2.5	2.O.01	x	x										x	schlecht	V1					x	x		
F-2.6	2.O.01	x	x										x	schlecht	V1					x	x		
F-2.7	2.O.01	x	x										x	schlecht	V1					x	x		
F-2.8	2.O.01	x	x										x	schlecht	V1					x	x		
F-2.9	2.W.01	x	x							x				schlecht	V1					x			keine Arbeiten
F-2.10	2.W.01	x	x							x				schlecht	V1					x			keine Arbeiten
F-2.11	2.W.01	x	x							x				schlecht	V1					x			keine Arbeiten
F-2.12	2.W.01	x	x							x				schlecht	V1		x	x					
F-2.13	2.O.01	x	x							x				schlecht	V1					x			keine Arbeiten
F-2.14	2.O.01	x	x							x				schlecht	V1					x			keine Arbeiten

Anforderungen an neue Fenster im EG:
 RC 2, Schallschutzklasse 3 (ausgenommen Treppenträume Ost und West)
 feststehendes Oberlicht
 holzfarben innen und außen
 Klarglas
 Innenfensterbank keine
 Außenfensterbank Zinkblech neu (Abdeckung des gesamten Natursteins)