

Unterlage 5.6 Bilddokumentation BW 11



Bild 1: Seitenansicht, Blick von rechts (Stand: 05.2024)




Bild 2: Unteransicht, Blick von vorn (Stand: 05.2024)




Bild 3: Oberbauansicht, Blick nach vorn (Stand: 05.2024)



Bild 4: Oberbauansicht, Blick nach hinten (Stand: 05.2024)



Bild 5: Seitenansicht Widerlager hinten (Stand: 05.2024)




Bild 6: Ansicht Widerlager vorn (Stand: 05.2024)



Bild 7: Festlager, abgerissene Anschlagknaagge (Stand: 05.2024)



Bild 8: Rollenlager, Nasen außen abgerissen (Stand: 05.2024)



Bild 9: Rollenlager, Nasen innen in Rolle eingedrückt (Stand: 05.2024)



Bild 10: Korrosionsschutz verdreckt und abgewittert, punktuell abgeblättert mit Korrosion (Stand: 05.2024)




Bild 11: Geländerholme ausgebaucht (Stand: 05.2024)




Bild 12: Gangsteg, Seitenabstand des Geländers zu große (Stand: 05.2024)



Bild 13: Schienen vor Bauwerk bei geschraubtem Stoß gerissen (Stand: 05.2024)