Türliste 25.03.2024 Projekt 201817 Bad Schlema Modernisierung Kurmittelhaus — pink markierte = in Bearbeitung — Entscheidung Bauherr — Gelb markierte Felder = klären Bauleitung

Zeile: für Legende	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	A0	AP	AQ
	Gebäude-Teil	Typ Nummer	Typ	Bauabschnitt	Tür Nr.	Nr.	Raum Bezeichnung	Innen Aussen	Flügel Tor	DIN-L / R	Brandschutz	Klima	Bean-spruch.-Gruppe DIN 1192	Schall-schutz R`w	Rohbaumaße Breite	Rohbaumaße Höhe	Rohbaumaße Abh.	Wand-stärke	Wand-material	Wand-belag	Lichtes Durchgangs- Brandsch./B	Zarge: Material	Zarge: Form	Zarge: Farbe	Boden-aufbau-höhe	Oberlicht Seiten-teil	Blatt Material	Blatt Ober fläche	Blatt Farbe	Licht-ausschnitt	Panik P nach DIN	Beschlag Art	Beschlag Ober-fläche	Schließung PZ/WC	Barrierefrei / Rollst.-gerecht	Aus-stattung I	Aus-stattung II	Einbruch-schutz	Offnen DIN Bar.-frei 18040-1	Tor-Art	Unterschnitt	Umbau-Status	Bemerkung
					Tor/Motor																																						
	KMH	...	Tür Pf-R	...	T.007.2-2	0.007.1	Erweit. Gastro	Aussen	2-fl.	R	keine	K IV	3	keine	2,6	2,2	----	0,2	P-R	...	0,90 ba	Alu	BZ	FK	0,15	----	A-G	PB	----	----	DIN179	Dr/Dr	E-G	PZ	B	OTS-G-LF	----	----	m gering. Kraft	----	----	Neubau	Erweiterung Gastro ist zurückgestellt
73	KMH	215-0	Tür Pf-R	BA2	T0.007.1-1	0.007.1	Gastro	Aussen	1-fl	L	keine	K IV	3	keine	ca 1,3	2,2	----	0,2	P-R	...	0,90 ba	Alu	BZ	7016	0,15	----	A-G	PB	----	----	DIN179	Dr/Dr	E-G	PZ	B	elek. Antrieb	EÖ	----	----	----	----	Ersatz	mit Seitenteil, Wandtaster innen/außen in Stele
	KMH	215-1	Tür Pf-R	BA2	T0.007.1-2	0.007.1	Gastro	Innen	1-fl	R	keine	FT	3	keine	ca 1,3	2,2	----	0,2	P-R	...	0,90 ba	Alu	BZ	FK	0,15	----	A-G	PB	----	----	DIN179	Dr/Dr	E-G	PZ	B	elek. Antrieb	EÖ	----	----	----	----	Bestand	(Tür bleibt erhalten) neu Wandtaster innen/außen
	KMH	215-2	Tür	BA2	T0.008-2	0.008-2	Service	Innen	1-fl	L	keine	FT	3	keine	1,135	2,135	----	0,15	GK	...	...	Alu	BZ	FK	0,15	ST	A-G	PB	FK	d= 50		Dr/Dr	E-G	PZ	B	----	----	----	----	----	----	Neubau	Feststeller an Türblatt außen (Kassenbereich)
	KMH		sonstig	BA2	TF0.008-1		Gastro		----	----	keine		3									Alu	...													----	----	----	----	----	----	Neubau	festverglastes Fenster
130	KMH	215-3	sonstig	BA2	T0.009-1	0.009	Küche	Innen	----	----	keine	NT	4	...	0,885	2,135	----	0,15	GK	SP/Be	----	Alu	U	FK	0,15	----	...	...	FK	----	----	...	----	----	----	----	...	----	----	----	----	Neubau	Kantenschutz Edelstahl ganze Laibung
130	KMH	215-4	sonstig	BA2	T0.009-2	0.009	Küche	Innen	----	----	keine	NT	4	...	1,00	1,2	----	0,15	GK	SP/Be	----	...	...	FK	0,15	----	...	...	...	----	----	...	----	----	----	----	...	----	----	----	----	Neubau	Kantenschutz Edelstahl ganze Laibung
130	KMH	215-5	Tür	BA2	T0.010-1	0.010	Spülküche	Innen	----	S-T-L	keine	NT	4	37 dB	0,90	2,135	----	0,15	GK	SP/Be	----	Alu	U-S	FK	0,15	----	KS	HPL	FK	d= 50	----	SM/SM + T	E-G	PZ-T	----	elek. Antrieb	EÖ	----	----	----	----	Neubau	Autom. Schiebetür, Fuß-Taster außen, Wand-Taster innen, abschließbar
130	KMH	215-5	Tür	BA2	T0.010-2	0.010	Spülküche	Innen	----	S-T-R	keine	NT	4	37 dB	1,00	2,135	----	0,15	GK	SP/Be	----	Alu	U-S	FK	0,15	----	KS	HPL	FK	d= 50	----	SM/SM + T	E-G	PZ-T	----	elek. Antrieb	EÖ	----	----	----	----	Neubau	Autom. Schiebetür, Fuß-Taster außen, Wand-Taster innen
	KMH			BA2	T0.017.1	0.017.1	Sauna Zugang	Innen	1-fl.	L	RST	K II	2	keine	1,10	2,1	----	0,32	Bestand F90	PU/PU	0,90 Ro	Stahl	BZ	7035	0,15	----	S-B	NL	FK	----	DIN179	Dr/Dr	E-G	PZ		elek. Antrieb	----	----	----	----	----	Ersatz	Wandtaster beidseitig
97	KMH	215-6	Tür-El	BA2	T-1.03	-1.03	Umkleide 1	Innen	1-fl.	R	RST	----	----	keine	3,05	2,95	75	0,1	Stb F90	PU/PU	----	Alu	BZ	FK	0,15	OL;ST	A-G	PB	----	----	DIN179	Dr/Dr	E-G	PZ	B	OTS-G-LF	----	----	m gering. Kraft	----	----	Bestand	ausgebaut, Wiedereinbau erforderlich
108	KMH	215-7	Tür	BA2	T -1.04-1	-1.04	Umkleide Beh. 1	Innen	1-fl.	R	keine	NT	3	keine	1,135	2,135	----	0,115	MW Kalksandstein	PU/Fl	0,90 Ro	Alu	U	7035	0,15	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	WCx2	R	----	E0x2	----	----	----	m U	Neubau	Ruhestrom-Türöffner, Riegelschaltkontakt, **Notöffnung?** Griffhöhe 85
109	KMH	215-7	Tür	BA2	T -1.04-2	-1.04	Umkleide Beh. 1	Innen	1-fl.	L	keine	NT	3	keine	1,135	2,135	----	0,115	MW Kalksandstein	PU/Fl	0,90 Ro	Alu	U	7035	0,15	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	WCx2	R	----	E0x2	----	----	----	m U	Neubau	Ruhestrom-Türöffner, Riegelschaltkontakt, **Notöffnung?** Griffhöhe 85
110	KMH	215-7	Tür	BA2	T -1.05-1	-1.05	Umkleide Beh.2	Innen	1-fl.	R	keine	NT	3	keine	1,135	2,135	----	0,115	MW Kalksandstein	PU/Fl	0,90 Ro	Alu	U	7035	0,15	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	WCx2	R	----	E0x2	----	----	----	m U	Neubau	Ruhestrom-Türöffner, Riegelschaltkontakt, **Notöffnung?** Griffhöhe 85
111	KMH	215-7	Tür	BA2	T -1.05-2	-1.05	Umkleide Beh.2	Innen	1-fl.	L	keine	NT	3	keine	1,135	2,135	----	0,115	MW Kalksandstein	PU/Fl	0,90 Ro	Alu	U	7035	0,15	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	WCx2	R	----	E0x2	----	----	----	m U	Neubau	Ruhestrom-Türöffner, Riegelschaltkontakt, **Notöffnung?** Griffhöhe 85
neu	KMH	215-8	Tür	BA2	T -1.06-1	-1.06	Wickelraum	Innen	1-fl.	L	keine	FT	3	keine	1,010	2,135	----	0,115	MW Kalksandstein	PU/Fl	0,90 ba	Alu	U	7035	0,15	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	WCx2	B	----	E0x2	----	----	----	m U	Neubau	Ruhestrom-Türöffner, Riegelschaltkontakt, **Notöffnung?** Griffhöhe 85
neu	KMH	215-8	Tür	BA2	T -1.06-2	-1.06	Wickelraum	Innen	1-fl.	R	keine	FT	3	keine	1,010	2,135	----	0,115	MW Kalksandstein	PU/Fl	0,90 ba	Alu	U	7035	0,15	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	WCx2	B	----	E0x2	----	----	----	m U	Neubau	Ruhestrom-Türöffner, Riegelschaltkontakt, **Notöffnung?** Griffhöhe 85
98	KMH	215-9	Tür	BA2	T-1.07-1	-1.07	Duschen - H	Innen	1-fl.	L	DS	NT	3	keine	0,90	2,05	----	0,15	Bestand	PU/Fl	----	Alu	U	7035	0,15	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	ohne	----	----	----	----	----	----	----	Ersatz	Kein Unterschnitt, da neue Anford. Brandschutz : DS
99	KMH	215-10	Tür	BA2	T-1.07-2	-1.07	Duschen - H	Innen	1-fl.	L	keine	NT	3	keine	0,92	2	----	0,15	Bestand	PU/FL	----	Alu	U	7035	0,15	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	ohne	----	----	----	----	----	----	m U	Ersatz	
100	KMH	215-11	Tür	BA2	T-1.08	-1.08	WC - H	Innen	1-fl.	R	keine	NT	3	keine	0,85	2,05	----	0,15	Bestand	FL/FL	----	Alu	U	7035	0,15	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	ohne	----	----	----	----	----	----	m U	Ersatz	
101	KMH	215-12	Tür	BA2	T-1.09	-1.09	WC - D	Innen	1-fl.	L	keine	NT	3	keine	0,85	2,05	----	0,25	Bestand	FL/FL	----	Alu	U	7035	0,15	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	ohne	----	----	----	----	----	----	m U	Ersatz	
102	KMH	215-13	Tür	BA2	T-1.10-1	-1.10	Duschen - D	Innen	1-fl.	L	DS	NT	3	keine	0,94	2,1	----	0,15	Bestand	PU/PU	----	Alu	U	7035	0,15	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	ohne	----	----	----	----	----	----	----	Ersatz	Kein Unterschnitt, da neue Anford. Brandschutz : DS
103	KMH	215-14	Tür	BA2	T-1.10-2	-1.10	Duschen - D	Innen	1-fl.	L	keine	NT	3	keine	0,92	2,1	----	0,15	Bestand	PU/PU	----	Alu	U	7035	0,15	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	ohne	----	----	----	----	----	----	m U	Ersatz	
104	KMH	215-15	Tür-El	BA2	T-1.11	-1.11	Zugang Umkleide	Innen	1-fl.	R	RST+FST	FT	3	keine	1,95	2,77	93 - 80	0,1	Bestand F90	PU/PU	0,90 ba	Alu	BZ	7035	0,15	OL;ST	A-G	PB	----	----	DIN179	Dr/Dr	E-G	PZ	B	OTS-G/ FST+LF	----	----	Brandsch	----	----	Neubau	Tür neu gemäß Brandsch.-Konzept, mit Seitenteil
105	KMH	215-16	Tür	BA2	T-1.12.1	-1.12.1	ELT	Innen	1-fl.	R	T30	FT	2	keine	0,82	2,1	----	0,31	Bestand F90	FL/FL	----	Alu	BZ	7035	0,15	----	Alu	PB	7035	----	----	Dr/KN	E-G	PZ	----	OTS-G	----	----	Brandsch	----	----	Ersatz	
106	KMH	215-17	Tür	BA2	T-1.13	-1.13	Beh. WC	Innen	1-fl.	L	---	FT	3	keine	1,07	2,11	----	0,28	Bestand	PU/Fl	0,90 Ro	Alu	U	7035	0,135	----	KS	HPL	FK	----	DIN179	Dr/Dr	E-G	WC	R	----	----	----	----	----	m U	Ersatz	
?	KMH	215-18	Tür	BA2	T -1.V11	-1.V11	Fluchttreppe Umkleide	Aussen	1-fl.	R	T30	K IV	2	keine	0,9	1,95	----	0,4	Art Brandw MW/Stb	PU/PU	---	Alu	BZ	7035	---	---	A-G	PB	----	----	DIN179	Dr/Dr	E-G	PZ	B	OTS-G	----	----	Brandsch	----	----	Bestand	T30! Farboberfläche neu, Panikveschluss: Türwächter
62	KMH	215-19	Tür	BA2	T-1.V12-1	-1.V12	Flur Wellness	Innen	1-fl.	L	T30-RS	FT	2	keine	1,01	2,135	----	0,55	Bestand F90	PU/PU	----	Alu	EZ	7035	0,2	----	KS	HPL	FK	----	----	Dr/Dr	E-G	PZ	B	OTS-G	----	----	----	----	----	Neubau	
165	KMH	215-20	Tür	BA2	T-2.V06	-2.V06	Fluchttreppe Umkleide	Aussen	1-fl.	R	T30	K IV	2	keine	0,90	2		0,4	Art Brandw MW/Stb	PU/PU	---	Alu	BZ	7035	0,23	----	A-G	PB	----	----	DIN179	Dr/Dr	E-G	PZ	B	OTS-G	----	----	Brandsch	----	----	Bestand	T30! Farboberfläche neu, Panikverschluss: Türwächter
	KMH	215-21	Tür	BA2	T-1.75-3	-1.75-3	Therapiebecken 1	Aussen	1-fl	L	keine	K IV	3	keine	1,25	2,15	----	0,2	P-R	...	0,90 Ro	Alu	BZ	7016	0,15	ST	A-G	PB	----	.....	DIN179	Dr/Dr	E-G	PZ	B	OTS-G-LF	----	----	----	----	----	Neubau	Tür Windfang
	KMH	215-22	Tür	BA2	T-1.76	-1.76	Schleuse Umgang	Aussen	1-fl	L	keine	K IV	3	keine	1,25	2,15	----	0,2	P-R	...	0,90 Ro	Alu	BZ	7016	0,15	----	A-G	PB	----	.....	----	GS/ GS	E-G	PZ	B	OTS-G-LF	----	----	----	----	----	Ersatz	PZ mit Abdeckung, mechan. Verriegelung v. innen mit Drehknopf. Beidseitig Griffstange L 50cm
	KMH	215-23	Tür	BA2	T-1.81-1	-1.81	Ruheraum	Aussen	1-fl	L	keine	FT	3	keine	1,25	2,20	----	0,2	P-R	...	0,90 Ro	Alu	BZ	7016	0,15	----	A-G	PB	----	.....	DIN179	Dr/Dr	E-G	PZ	B	OTS-G-LF	----	----	----	----	----	Ersatz	
	KMH	215-24	Tür	BA2	T-1.81-2	-1.81	Ruheraum	Innen	1-fl	L	keine	FT	3	keine	1,15	2,20	----	0,2	P-R	...	0,90 Ro	Alu	BZ	7016	0,15	----	A-G	PB	----	.....	----	Kn/Kn	E-G	ohne	B	OTS-G-LF	----	----	----	----	----	Ersatz	
	KMH	215-25	Tür	BA2	T-1.78-1	-1.78	Therapie 2	Innen	1-fl	L	keine	FT	3	keine	1,15	2,20	----	0,2	P-R	...	0,90 Ro	Alu	BZ	7016	0,15	----	A-G	PB	----	.....	----	Dr/Dr	E-G	PZ	B	OTS-G-LF	----	----	----	----	----	Ersatz	PZ mit Abdeckung, mechan. Verriegelung v. innen mit Drehknopf. Beidseitig Griffstange L 50cm
	KMH	215-26	Tür	BA2	T-1.78-2	-1.78	Therapie 2	Innen	1-fl	R	keine	FT	3	keine	1,15	2,20	----	0,2	P-R	...	0,90 Ro	Alu	BZ	7016	0,15	----	A-G	PB	----	.....	----	Dr/Dr	E-G	PZ	B	OTS-G-LF	----	----	----	----	----	Ersatz	PZ mit Abdeckung, mechan. Verriegelung v. innen mit Drehknopf. Beidseitig Griffstange L 50cm
231	KMH		Tür	BA2	T-1.15	-1.15	Vitalbad	Innen	1-fl	R	keine	NT	3	keine	1,07	2,10	----	0,35	Stb	FL/FL	0,90 Ro	Alu	U	7016	0,15	----	N-G-O	----	----	----	----	GS/ GS	Ho	ohne	----	----	----	----	----	----	----	Ersatz	Saunatür, dampfdicht, Stoßgriff in Holz, Ornament Bemustern
	KMH	...		BA2	T-2.V01	-2.04	Reserve-Umkleide	Innen	2-fl.	L	RST	K II	3	keine	2,64	2,26	1,35	0,3	MW F90	PU/PU	----	Alu	BZ	7035	0,23	----	A-G	PB	----	.....	----	Dr/Dr	E-G	PZ	B	OTS-G/ FST+LF	----	----	----	----	----	Neubau	
	KMH		Tür	BA2	T-1.19-4	-1.19	UV4 / 1	Innen	1-fl	----	T30	K I	2	keine	1,01	2,135	----	0,15	GK F90	SP/Be	----	Stahl	EZ	7035	0,15	----	S-B	NL	7035	----	----	Dr/KN	E-G	PZ	----	OTS-G	----	----	----	----	----	Neubau	
	KMH		Tür	BA2	T-1.19-5	-1.19	UV4 / 2	Innen	1-fl	----	T30	K I	2	keine	1,01	2,135	----	0,15	GK F90	SP/Be	----	Stahl	EZ	7035	0,15	----	S-B	NL	7035	----	----	Dr/KN	E-G	PZ	----	OTS-G	----	----	----	----	----	Neubau	