
Ersatzneubau „Naturpoint Tüffers Gartencafé“
Grundriss UG OKFF 346.60
Hinweis: Bestandsmauer erhalten, Fehlstellen ausbessern
Vegetationsbestand Hang Positionen ungenau
ST02
Asphalt AS1
Rasenfläche
Rasenfläche RA
Kulturwiese Rasenfläche RA
Staudenpflanzungen intensive ST01
Staudenpflanzungen extensive ST05
Strauchpflanzungen Intensive ST01
Strauchpflanzungen Intensive ST01
Wassergebundene Wegdecke WD1
Wassergebundene Wegdecke WD1
Betonpflaster BP1
Betonpflaster BP2
Betonpflaster BP3
Natursteinpflaster NP
Natursteinpflaster NP
Rasenfugenpflaster RFP
Rasenfugenpflaster RFP
Rasenfugenpflaster RF