	K+P PAB PROGE	30/220 30/220 30/220			1,00 1,25 1,50	0,089 0,112 0,133	9,22 12,40 15,74	10,44 13,15 15,87	1,80 2,51 3,26	13,67 20,04 29,31	13,67 20,84 29,31	1,79 2,40 2,90	26,14 34,25 43,66	1,79 2,40 2,90	31,31 47,47 66,48				- - -	60

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	PVM SSK	B32/207 B32/207	32/207		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	0,069 0,081 0,092 0,104 0,115 0,137	11,8 14,3 16,3 18,5 20,6 24,8	7,97 9,43 10,78 12,24 13,58 16,39	1,71 2,08 2,41 2,90 3,35 4,01	10,63 13,97 17,07 25,64 33,56 40,27	8,13 10,69 13,05 19,60 25,60 30,80			1,59 2,20 2,78 3,36 3,90 4,68	14,78 20,47 25,72 31,16 36,18 43,41				- - - - - -	60
5	EKO FI HSW PROGE	EKO 35 35/207 E 35 32/207	32/207 [7])		0,63 0,75 0,88 1,00 1,25 1,50	0,060 0,072 0,084 0,095 0,119 0,143	9,40 13,3 16,7 20,3 25,6 30,8	7,04 8,47 10,00 11,50 14,40 17,40	1,40 1,87 2,46 3,00 4,04 5,09	10,5 13,2 17,8 22,1 32,0 41,6	8,01 10,10 13,70 16,90 24,40 31,90	1,53 2,42 2,97 3,50 4,86 6,23	7,30 5,10 6,60 7,70 8,80 9,90	1,35 1,83 2,43 3,02 4,35 5,66	8,37 11,30 15,00 18,50 26,70 34,80				- 1,13 1,75 2,25 5,50 6,63	60
6	BI BPS K+P PAB PROGE PS TBS TRP WU	35/207 35/207 35/207 35/207 35/207 PS 35 T 35 35/207 35/207	35/207		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	0,072 0,085 0,097 0,109 0,121 0,145	15,0 18,0 21,0 24,5 27,0 33,0	8,36 9,89 11,3 12,8 14,3 17,2	2,30 2,94 3,58 4,19 4,78 5,97	10,2 15,0 19,6 26,0 31,6 43,3	7,80 11,4 15,0 19,9 24,2 33,2			1,95 2,48 3,00 3,71 4,35 5,70	10,2 13,2 17,3 22,9 27,9 38,2				1,13 1,75 2,25 3,88 5,50 6,63	60
7	PVM SSK	B39/183 B39/183	39/183 [7])		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	0,078 0,091 0,104 0,117 0,130 0,156	21,6 27,7 35,2 39,8 44,1 52,9	9,08 10,75 12,28 13,94 15,48 18,68	3,49 4,21 4,87 5,68 6,40 8,01	7,74 14,77 21,59 29,07 36,04 50,66	5,92 11,30 16,51 22,23 27,56 38,74	4,51 5,30 6,30 7,50 8,49 10,78	8,20 10,30 11,50 12,70 13,90 16,20	3,43 4,63 5,76 6,80 7,47 9,02	16,35 28,65 40,35 52,95 64,80 89,85				2,18 4,38 5,66 6,40 7,08 8,49	60
8	PVM SSK	T39/333 T39/333	39/ 333,3 [7])		0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50	0,071 0,083 0,095 0,107 0,119 0,142	12,0 13,8 15,6 17,3 18,9 22,3	8,04 9,51 10,37 12,35 13,70 16,54	1,49 1,87 2,24 2,63 3,00 3,62	9,37 12,72 15,79 19,14 22,24 26,69	7,16 9,72 12,08 14,64 17,00 20,41	2,25 2,60 2,93 3,33 3,74 4,49	9,25 12,82 16,39 26,30 35,80 42,96	1,41 1,83 2,25 2,76 3,29 4,02	10,39 13,84 17,30 22,40 27,49 33,00				2,60 3,75 4,26 4,81 5,33 6,39	60

Fortsetzung siehe folgende Seiten