
Rückbau Provisorischer Übergang
1. BA / Bestand:
- Verschlußteller DN500UP-GF mit Zulaufstutzen DN300PVC 1,5m DN300PVC
- 6,5m DN300PVC Verziehung mit 2x 45° von Altbestand DN300Stz auf Schacht FR 6077
Baubeginn 2. BA
Betriebs-nachweis
FR 6077
Ø1000 Sb, DIN 4034-1
D= 290,98
E= 288,29 (DN6000UP-GF)
E= 288,37 (DN6000UP-GF)
A= 288,36 (DN6000UP-GF)
FR 3601 neu
Ø1200 Sb, DIN 4034-1
D= 290,54
E= 288,29 (DN6000UP-GF)
E= 288,24 (DN6000UP-GF)
A= 288,19 (DN6000Stb)
FR 3256 neu
Ø1200 Sb, DIN 4034-1
D= ca. 290,60
E= 288,50 (OD315PP)
E= 288,60 (OD315PP)
A= 288,49 (DN6000UP-GF)
FR 3257 neu
Ø1000 Sb, DIN 4034-1
D= ca. 290,50
E= 288,90 (OD160PP)
E= 288,90 (DN150PVC)
A= 288,71 (OD315PP)
FR 3980-1
Ø1000 Sb, DIN 4034-1
D= 290,32
E= 288,74 (OD315PP)
E= 288,82 (OD160PP)
A= 288,72 (OD315PP)
Baubeginn 2. BA
Baubeginn 2. BA
Saniert im Schlauchrelining
29m DN 500 UP-GF 1:235,42 (0,42%)
50m OD 315 PP 1:235,42 (0,42%)
220m d160 x 9,5mm PE 100, SDR 17
64,5m OD 315 PP 1:100 (1,0%)
15m OD 315 PP 1:100 (1,0%)
5m OD 315 PP 1:100 (1,0%)
15m OD 280 PP (Betriebsnachweis erf.)
FR 6046/Zu1
DN 150 Stz
FR 6046/Zu2
DN 150 Stz
FR 6046/Zu3
DN 150 Stz
FR 6046/Zu4
DN 150 Stz
FR 6046/Zu5
DN 150 Stz
FR 6046/Zu6
DN 150 Stz
FR 6046/Zu7
DN 150 Stz
FR 6046/Zu8
DN 150 Stz
FR