
Milchweg
Konfliktpunkt 5.1.032
Konfliktpunkt 5.1.031
Konfliktpunkt 5.1.043
85177-DN 400 PP -14.59- 3.7 ‰
85164-DN 200 STZ H-13.67- 3.7 ‰
85178-DN 400 PP -13.82- 4.3 ‰
85163-DN 200 STZ H-20.89- 5.2 ‰
85162-DN 200 STZ H-13.11- 4.0 ‰
85176-DN 300 STZ H-9.74- 2.1 ‰
85166-DN 200 STZ H-34.97- 4.0 ‰
80228-DN 400 PP -51.15- 4.1 ‰
85182-DN 300 PP -33.29- 4.2 ‰
85168-DN 200 STZ H-33.70- 5.0 ‰
85171-DN 200 STZ H-30.50- 4.6 ‰
85167-DN 200 STZ H-10.21- 4.9 ‰
85180-DN 300 STZ H-9.86- 2.5 ‰
85172-DN 200 STZ H-10.61- 4.7 ‰
85184-DN 300 PP -30.70- 4.1 ‰
vorh. KR+KS DN 200 - DN 500 Stz/ B geht außer Betrieb
Schächte zurückbauen, Kanäle verdämmen
Anschluss umbinden
Anschluss GEA umbinden
Anschluss ADL DN 80
16,60 m g.Fl.
Anschluss umbinden
1,00 m g.Fl.
pkt. Kanalreparatur
Milchweg
DN 200 PVC (1982) 15,00m
DN 200 PVC (1982) 26,82m
DN 200 PVC (1982) 33,69m
DN 200 PVC (1982) 51,33m
DN 200 PVC (1982) 54,53m
DN 200 PVC (1982) 16,42m
DN 200 PVC (1982) 6,47m
DN 400 B (1982) 20,49m
DN 200 PVC (1982) 14,01m
DN 200 PVC (1982) 13,12m
DN 200 PVC (1982) 6,66m
DN 200 PVC (1982) 13,89m
DN 200 PVC (1982) 13,12m
DN 200 PVC (1982) 13,12m
DN 200 PVC (1982) 13,12