
ehem. Kaufhalle
Weg
Sandfang
31028
D 52,22
S 49,19
E 50,15
A 49,35
45460
D 52,48
S 50,03
KSE 50,03
KSA 50,03
57249
D 52,40
E 47,39
A 49,22
A 47,39
E 47,40
Untersturz
DN150 Stz
45461
D -99,99
S -99,99
31034
D 52,26
S 50,24
E 50,24
A 50,24
31038
D 52,37
S 48,16
E 48,17
A 48,16
31045
D 52,73
S 49,83
E 49,03
E 49,03
A 49,0
31044
D 52,52
S 48,98
E 48,98
E 50,17
A 48,98
31041
D 52,56
S 48,90
E 48,90
A 48,90
30910
D -99,99
S 48,87
E 48,87
A 48,87
30733
D -99,99
S 48,33
E 48,33
A 48,33
30734
D 52,08
S 49,03
31049
D 52,10
S 50,59
A 50,59
30909
D 51,81
S 48,97
E 48,97
E
A 48,97
81354
D 51,70
S 48,61
E 48,62
E 48,62
A 48,61
81351
D 51,67
S 49,76
E 49,86
A 49,14
81350
D 51,61
S 50,03
E 50,26
A 49,84
81352
D 51,59
S 50,26
E 49,85
A 49,84
31051
D 52,41
S 50,17
E 49,64
A 49,64
31188
D 51,95
S 50,87
A 50,87
22950
S 52,70
S 46,81
E 48,46
A
31200
31176
D 52,12
E
A 50,92
Rev.S
S 50,09
S 48,96
S 49,06
S 48,90
S -99,99
S 48,99
S 48,33
S 48,96
S 50,88
S 50,24
S 48,17
S 49,03
S 48,98
S 50,17
S 48,61
S 50,26
S 46,81
S 50,03
S 50,87
S 50,17
S 48,46
S 50,52
S 50,59
S 48,61
S 49,31
S 50,42
S 49,32
S 50,80
S 49,56
S 50,52
S 50,24
S 50,24
S 50,24