



Legende

- Dachplatten
- Rinne
- Werksteinlage unter „Lilien“
- „Lilien“
- Brüstungsaufbauten

Index	Änderung	Name	Datum
-	-	-	-

Bauherr
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
Schloss Leitzkau I Am Schloss 4
39279 Gommern

KULTURSTIFTUNG SACHSEN-ANHALT

Planung

Bauvorhaben
Dom zu Magdeburg
Sanierung und Restaurierung des Ostchores

Phase / Zeichnung / Abschnitt
BA 3.1-1
Dachaufsicht Bischofsgang
Bezeichnung der zu bearbeitenden Architekturelemente

Orientierung
-

Bl.Nr.

Phase	Maßstab	Format	Freigabe:
Bearbeiter	Geprüft	Datum	