
HH
HG
HF
HE
HD
HC
HB
HA
G-H
F-H
B-H
E-H
C-H
A-H
Anpassung Übergang Dach nachrichtlich
Saumrinne Zuschnitt 500, Innen, Auslauf auf Treppenhausdach
Zinkstehfalzdeckung ca.5% Neigung
Abtauf Teilschnittfläche, (ca 8qm im GRI über Flachdach
Attika
Fallrohr NG100
Dach +8,01¹ = +314,21¹
OG +4,50 = +310,70
EG +1,40 = +307,60
OK Gelände West +1,60–+1,30
OK Gelände -0,04
±0,00 = +306,20
-0,26 = +305,94
-0,66 = +305,54
-0,97 = +305,22
-1,70 = +304,50
-1,92 = +304,28
-2,32 = +303,88
-2,811 = +303,38¹
-2,99 = +303,21
Neubau Pausenhalle
Flur
Flur vor Garderobe
Speiseraum
Hort 1
Hort 2
Hort 1/Mehrzweck
STB-Stürze konstruktiv
C25/30, h=24/43cm gem.Statik Attika
C25/30, h=20cm gem.Statik EG-UZ-3
C25/30, h=30cm gem.Statik EG-WT-03
C25/30, h=20cm gem.Statik EG-WT-01
C25/30, h=24/95cm gem.Statik HZ-UZ-01
C25/30, h=24cm gem.Statik HG-SW-01
C25/30, h=30cm gem.Statik FU-BO-01
C25/30, h=40cm gem.Statik FU-BO-02
C30/37, h=20cm gem.Statik TRE-01
Schnitt A-A
Schnitt B-B
UK Auflitung -0,40
UK Bodenaufbau -0,70
UK Auflitung -0,50
UK Beckenschutt -4,50
UK Gründungspolster -2,99 = +303,21
Verbau siehe auch Angaben Statik
Geländebezug: OK FFb EG = ±0,00 = 306,20
6,39¹
6,19¹
4,97¹
6,62¹
6,23
8,16¹
7,39¹
1,20
1,00
3,04
2,75
2,72
2,70
2,19¹
2,26
2,25
2,32
2,36¹
2,38¹
2,55
2,70
2,80
3,10
3,30
3,45
3,57
3,65
4,16
4,10
6,68
12,5.4.1
15.7.1
14.3.5
S.221
S.321
WD-Balkon
Anschluss Bestand
Bestandsmauerwerk
Treppenhaus
Hauptzugang
Eingang Hort
Eingang Mehrzweck
Eingang Speiseraum
Eingang Hort
Eingang Hort
Eingang Hort