

SOWAG mbH • Äußere Weberstraße 43 • 02763 ZITTAU

An alle Bieter

Beschaffung eines Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges

Nachlieferung 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu folgenden Punkten in der Leistungsbeschreibung bitten wir diese zusätzlichen Erläuterungen bzw. Korrekturen zu beachten:

- 2.6 HD-Haspel DN 13 und hydraulischer Handhebel bleibt bei Montage hinten links
- 2.9 Bedienstand: Es wurde geändert „Der Bedienstand ist am Fahrgestell hinten links“ in „Der Bedienstand ist am Fahrgestell nach technischen Erfordernissen, wahlweise links oder rechts, bevorzugt links in einer bedienerfreundlichen Höhe anzuordnen ...“.
- 2.17 Schrottkasten aus Edelstahl: die Montage bleibt rechtsseitig
- 2.1 Wasserkammer: „beidseitige Schwimmeranzeige“ wurde geändert in „linksseitig Röhrenschauglas und rechtsseitiger Schwimmeranzeige“

Sie erhalten mit dieser Nachlieferung die überarbeitete Angebotsaufforderung im PDF-Format und als DA.83 für Ihre Angebotsbearbeitung.

Im Weiteren wird das Nichtzulassen von Nebenangeboten in das **Zulassen** von Nebenangeboten geändert. Dazu erhalten Sie die Seite 3 des Formblattes 631(EU) VHB korrigiert mit der Bitte um Austausch.

Bitte bestätigen Sie uns die Nachlieferung und legen diese dem Angebot bei.

Mit freundlichen Grüßen

Empfangsbestätigung:

ppa.....i. V.
Heumer Dammert

.....