

LUS GmbH • Labor für Umweltschutz und chemische Analytik

LUS GmbH, Sandtorstrasse 23, 39106 Magdeburg

Bauschadstoffberatung Andreas Giebner Andreas Giebner

Florian-Geyer-Siedlung 7 D

Ihre Referenz: ÜAZ Holleben

06425 Alsleben

Prüfbericht: 23/01072

Belegdatum:

30.03.23

Ihre Kundennr.:

D13137

Seite 1

Ihre Datev Kontonr.:

Sachbearbeiter:

Caroline Landes

Tel.-Nr.:

+49 391 5616011

Analysierte Proben:

Nr. P103426 Beschreibung

Abdichtung Sohle Halle 1-1

Prüfbeginn

30.03.23

Prüfende

14.04.23

Probennahme durch Auftraggeber

Eingangsdatum

Ausgangsmaterial

30.03.23 Dachpappe

Probe Seite 1 / Parameter Seite 1

| Prüfparameter | | Prüfverfahren (AusgDatum) | Prüfeinheit | P103426 |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------|---------|
| 1 | Naphthalin | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 2 | Acenaphthylen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 3 | Acenaphten | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 4 | Fluoren | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 5 | Phenanthren | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 6 | Anthracen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 7 | Fluoranthen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | 0,15 |
| 8 | Pyren | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | 0,51 |
| 9 | Benzo(a)anthracen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | 0,51 |
| 10 | Chrysen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | 0,24 |
| 11 | Benzo(b)fluoranthen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | 0,30 |
| 12 | Benzo(k)fluoranthen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 13 | Benzo(a)pyren | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | 0,45 |
| 14 | Dibenzo(a,h)anthracen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 15 | Benzo(g,h,i)perylen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 16 | Indenopyren | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 17 | PAK(EPA) - Summe | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | 2,16 |

Die o.g.Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfmaterialien.

Die o.g.Prüfungen wurden gemäß bzw. die mit * gekennzeichneten analog den dort genannten Prüfverfahren duchgeführt. n.n. - nicht nachweisbar n.b. - nicht bestimmbar ** - Prüfverfahren nicht akkreditiert *** - fehlerhafte Probenanlieferung Untervergabe im Labor-Standort: (H) - Hecklingen

Magdeburg, den 14.04.23

Dipt.-Ing. Christian Pfitzner Kaufmännischer Leiter





LUS GmbH · Labor für Umweltschutz und chemische Analytik

Prüfbericht: 23/01072

LUS GmbH, Sandtorstrasse 23, 39106 Magdeburg

Bauschadstoffberatung Andreas Giebner Andreas Giebner Florian-Geyer-Siedlung 7 D

06425 Alsleben

Belegdatum:

30.03.23

Ihre Kundennr.:

D13137

Seite 1

Ihre Datev Kontonr.:

Sachbearbeiter:

Caroline Landes

Tel.-Nr.:

+49 391 5616011

Analysierte Proben:

Ihre Referenz: ÜAZ Holleben

Nr. P103427

Beschreibung Estrich Halle 1-1 Prüfbeginn 30.03.23 Prüfende 14.04.23

Probennahme durch Auftraggeber

Eingangsdatum

Ausgangsmaterial

30.03.23 Estrich

Probe Seite 1 / Parameter Seite 1

| Prü | fparameter | Prüfverfahren (AusgDatum) | Prüfeinheit | P103427 |
|-----|------------------------|----------------------------|-------------|---------|
| 1 | Trockensubstanz | DIN ISO 11465 (1996-12) | Masse % | 98,2 |
| 2 | EOX | DIN 38414-S17 (2017-01) | mg/kg TS | 1 |
| 3 | PCB-28 | DIN 38414-S20 (1996-01) | mg/kg | < 0,02 |
| 4 | PCB-52 | DIN 38414-S20 (1996-01) | mg/kg | < 0,02 |
| 5 | PCB-101 | DIN 38414-S20 (1996-01) | mg/kg | < 0,02 |
| 6 | PCB-138 | DIN 38414-S20 (1996-01) | mg/kg | < 0,02 |
| 7 | PCB-153 | DIN 38414-S20 (1996-01) | mg/kg | < 0,02 |
| 8 | PCB-180 | DIN 38414-S20 (1996-01) | mg/kg | < 0,02 |
| 9 | PCB Summe | DIN 38414-S20 (1996-01) | mg/kg | n.n. |
| 10 | Königswasseraufschluß | DIN ISO 11466 (1997-06) | g/100 ml | |
| 11 | Arsen | DIN EN ISO 11969 (1996-11) | mg/kg TS | 3,03 |
| 12 | Blei | DIN ISO 11047 (2003-05) | mg/kg TS | < 0,1 |
| 13 | Cadmium | DIN ISO 11047 (2003-05) | mg/kg TS | < 0,1 |
| | Chrom | DIN ISO 11047 (2003-05) | mg/kg TS | 0,91 |
| 15 | Kupfer | DIN ISO 11047 (2003-05) | mg/kg TS | 10,1 |
| 16 | Nickel | DIN ISO 11047 (2003-05) | mg/kg TS | 5,15 |
| 17 | Quecksilber | DIN EN ISO 12846 (2012-08) | mg/kg TS | 0,13 |
| 18 | Zink | DIN ISO 11047 (2003-05) | mg/kg TS | 26,5 |
| 19 | MKW i.V.m. LAGA M35 (K | DIN EN 14039 (2005-01) | mg/kg TS | 11 |

Fortsetzung





LUS GmbH • Labor für Umweltschutz und chemische Analytik

LUS GmbH, Sandtorstrasse 23, 39106 Magdeburg

Bauschadstoffberatung Andreas Giebner Andreas Giebner Florian-Geyer-Siedlung 7 D

06425 Alsleben

Prüfbericht: 23/01072

Belegdatum:

30.03.23

Seite 2

Ihre Kundennr.:

D13137

Ihre Datev Kontonr.:

Sachbearbeiter:

Caroline Landes

Tel.-Nr.:

+49 391 5616011

Analysierte Proben:

Ihre Referenz: ÜAZ Holleben

Nr. P103427

Beschreibung Estrich Halle 1-1 Prüfbeginn

30.03.23

Prüfende 14.04.23

Probennahme durch Auftraggeber Eingangsdatum

Ausgangsmaterial

30.03.23 Estrich

Probe Seite 1 / Parameter Seite 2

| Prü | fparameter | Prüfverfahren (AusgDatum) | Prüfeinheit | P103427 |
|-----|-----------------------|---------------------------|-------------|---------|
| 20 | Naphthalin | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 21 | Acenaphthylen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 22 | Acenaphten | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 23 | Fluoren | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 24 | Phenanthren | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 25 | Anthracen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 26 | Fluoranthen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 27 | Pyren | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 28 | Benzo(a)anthracen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 29 | Chrysen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 30 | Benzo(b)fluoranthen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 31 | Benzo(k)fluoranthen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 32 | Benzo(a)pyren | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 33 | Dibenzo(a,h)anthracen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 34 | Benzo(g,h,i)perylen | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 35 | Indenopyren | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | < 0,05 |
| 36 | PAK(EPA) - Summe | DIN ISO 13877 (2000-01) | mg/kg TS | n.n. |

Fortsetzung

Dipl. Ing.
Christian Pfitzner
Kaufmännischer Leiter





LUS GmbH • Labor für Umweltschutz und chemische Analytik

Prüfbericht: 23/01072

LUS GmbH, Sandtorstrasse 23, 39106 Magdeburg

Bauschadstoffberatung Andreas Giebner Andreas Giebner Florian-Geyer-Siedlung 7 D

06425 Alsleben

Belegdatum:

30.03.23

Ihre Kundennr.:

D13137

Seite 3

Ihre Datev Kontonr.:

Sachbearbeiter:

Caroline Landes

Tel.-Nr.:

+49 391 5616011

Analysierte Proben:

Ihre Referenz: ÜAZ Holleben

Nr. Beschreibung P103427 Estrich Halle 1-1 Prüfbeginn 30.03.23 Prüfende 14.04.23

Probennahme durch Auftraggeber Eingangsdatum

Ausgangsmaterial

30.03.23 Estrich

Probe Seite 1 / Parameter Seite 3

| Prü | fparameter | Prüfverfahren (AusgDatum) | Prüfeinheit | P103427 |
|-----|---------------------|------------------------------|--------------|----------|
| 37 | Eluierbarkeit | DIN 38414-S4 (1984-10) | -1 | |
| 38 | pH-Wert | DIN 38404 C5 (2009-07) | (-) | 12,3 |
| 39 | elek. Leitfähigkeit | DIN EN 27888 (1993-11) | μS/cm | 5990 |
| 40 | Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 (2009-07) | mg/l | 3,60 |
| 41 | Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 (2009-07) | mg/l | < 2 |
| 42 | Phenolindex | DIN 38409-H16 (1984-06) | mg/l | 0,009 |
| 43 | Arsen | DIN EN ISO 11969 (1996-11) | mg/l | 0,0007 |
| 44 | Blei | DIN 38406-E6 (1998-07) | mg/l | < 0,01 |
| 45 | Cadmium | DIN EN ISO 5961 (1995-05) | mg/l | < 0,001 |
| 46 | Chrom | DIN EN 1233 (1996-08) | mg/l | < 0,01 |
| 47 | Kupfer | DIN 38406-E7 (1991-09) | mg/l | < 0,01 |
| 48 | Nickel | DIN 38406-E11 (1991-09) | mg/l | < 0,01 |
| 49 | Quecksilber | DIN EN ISO 12846 (2012-08) | mg/l | < 0,0002 |
| 50 | Zink | DIN 38406-E8 (2004-10) | mg/l | < 0,01 |

Die o.g.Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfmaterialien.

Die o.g.Prüfungen wurden gemäß bzw. die mit * gekennzeichneten analog den dort genannten Prüfverfahren duchgeführt.

n.n. - nicht nachweisbar n.b. - nicht bestimmbar ** - Prüfverfahren nicht akkreditiert *** - fehlerhafte Probenanlieferung

Untervergabe im Labor-Standort: (H) - Hecklingen

Magdeburg, den 14.04.23

Dipf. Ing.
Christian Pfitzner
Kaufmännischer Leiter



Ergebnisbewertung

LUS GmbH . Labor für Umweltschutz und chemische Analytik

Prüfbericht/Projekt: LUS-Probenr.:

23/01072 P103427

Probenbezeichnung: Estrich Halle 1-1

Tab. 1: Feststoffuntersuchungen

| Prüfung | Maßeinheit | P103427 Messwerte | Zuordnung | Zuordnungswerte nach LAGA 20 (TR Bauschutt; 2003) | | | |
|------------------|------------|----------------------|-----------|--|--------|---------|----------|
| | | | | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 |
| EOX | mg/kg TS | 1 | Z 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Arsen | mg/kg TS | 3,03 | Z 0 | 20 | 45 * | | 150 * |
| Blei | mg/kg TS | < 0,1 | Z 0 | 100 | 210 * | | 700 * |
| Cadmium | mg/kg TS | < 0,1 | Z 0 | 0,6 | 3 * | | 10 * |
| Chrom | mg/kg TS | 0,91 | Z 0 | 50 | 180 * | | 600 * |
| Kupfer | mg/kg TS | 10,1 | Z 0 | 40 | 120 * | | 400 * |
| Nickel | mg/kg TS | 5,15 | Z 0 | 40 | 150 * | | 500 * |
| Quecksilber | mg/kg TS | 0,13 | Z 0 | 0,3 | 1,5 * | | 5 * |
| Zink | mg/kg TS | 26,5 | Z 0 | 120 | 450 * | | 1500 * |
| MKW | mg/kg TS | 11 | Z 0 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| PCB-Summe | mg/kg | n.n. | Z 0 | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 1 |
| PAK Summe | mg/kg | n.n. | Z 0 | 1 | 5 (20) | 15 (50) | 75 (100) |
| Feststoff-gesamt | | 3711 | Z 0 | | | | |

Zuordnungswerte für Arsen und Schwermetalle gemäß der LAGA 20 (TR Boden; 2004)

Tab. 2: Eluatuntersuchungen

| | | | ungswerte nach LAGA 20 'R Bauschutt; 2003) | | | | |
|-----------------------|-------|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | | | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 |
| pH-Wert | | 12,3 | Z 0 | 7,0-12,5 | 7,0-12,5 | 7,0-12,5 | 7,0-12,5 |
| elektr. Leitfähigkeit | μS/cm | 5990 | (>Z 2)* | 500 | 1500 | 2500 | 3000 |
| Chlorid | mg/l | < 2 | Z 0 | 10 | 20 | 40 | 150 |
| Sulfat | mg/l | 3,60 | Z 0 | 50 | 150 | 300 | 600 |
| Phenolindex | mg/l | 0,009 | Z 0 | < 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,1 |
| Arsen | mg/l | 0,0007 | Z 0 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| Blei | mg/l | < 0,01 | Z 0 | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| Cadmium | mg/l | < 0,001 | Z 0 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
| Chrom | mg/l | < 0,01 | Z 0 | 0,015 | 0,03 | 0,075 | 0,1 |
| Kupfer | mg/l | < 0,01 | Z 0 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,2 |
| Nickel | mg/l | < 0,01 | Z 0 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| Quecksilber | mg/l | < 0,0002 | Z 0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,001 | 0,002 |
| Zink | mg/l | < 0,01 | Z 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| Eluat-gesamt | | | Z 0 | | • | | |

Bei dem Probenmaterial handelt es sich um frisch gebrochenen Betonbruch. An den frischen Bruchstellen werden bei der Eluatherstellung aufgrund der zementären Inhaltsstoffe Hydroxidionen in hohem Maße freigesetzt, die für einen überproportionalen Anstieg der Leitfähigkeit sorgen. Bereits nach kurzer Lagerung kommt es durch den Kontakt mit dem Kohlendioxid der Luft zu einem starken Absinken der Leitfähigkeit, so dass die Messung an frisch gebrochenem Betonbruch keine repräsentativen Ergebnisse hinsichtlich der Leitfähigkeit liefert. Vor diesem Hintergrund wird die Leitfähigkeit nicht als alleiniges Bewertungskriterium herangezogen.

Gesamtbewertung:

Z0