

Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH – Sanierung Haus Monika

Offenes Verfahren „B12 Holzinnentürelemente“

Veröffentlichungs-Nr.: 445319-2024

Beantwortung von Bieterfragen, Stand: 02.09.2024

Lfd. Nr.	Fragen und Antworten
Frage 1	<p>Wir bearbeiten zurzeit die Ausschreibung zu o. g. Bauvorhaben und Gewerk und haben folgende Rückfragen:</p> <p>3. Grundbeschreibung Oberflächen Gemäß Vorbeschreibung sollen die Türen mit einer PU-Kante ausgeführt werden. In den Positionen hingegen sind „verdeckter Einleimer, beschichtet wie Oberfläche“ ausgeschrieben. Die Ausführungsart „verdeckter Einleimer“ gibt es nicht. Wir bitten um eine genaue Angabe welche Kantenausführung angeboten werden soll.</p> <p>5. Grundbeschreibung Beschläge Hier werden die Beschläge mit einem 9 mm Stabstift ausgeschrieben. Wir bitten um Mitteilung, ob tatsächlich an allen Türen 9 mm gewünscht werden, oder ob für die T0-Türen der Standard mit 8 mm Stift angeboten werden soll. Diese Vorgabe wirkt sich preislich erheblich in der Kalkulation ab.</p>
Antwort 1	<p>Zu 3.: Als Kantenausführung ist eine angegossene PU-Kante anzubieten.</p>  <p>Zu 5.: Für T0 Türen dürfen 8mm Standard Stabstifte verwendet werden.</p>
Frage 2	<p>Bitte teilen Sie uns das exakte Modell des Kartenlesers LV-Pos. 12.2.3.18 und des elektr. Beschlags LV-Pos. 12.2.5.16 mit.</p>
Antwort 2	<p>Zu Pos. 12.02.03.18, Zulage Vorrüstung Kartenleser:</p> <ul style="list-style-type: none">- Es erfolgt keine Produktangabe- die Lieferung und Montage der Schließanlage teile erfolgt bauseits- <p>Zu Pos. 12.02.05.16, Minderpreis, elektr. TB bauseits:</p> <ul style="list-style-type: none">- Es erfolgt keine Produktangabe- Angabe des Minderpreises, wenn elektronischer Türbeschlag bauseits geliefert und montiert wird - für den Entfall der Türdrückergarnitur beidseitig als Bestandteil der Positionen 12.02.1 bis 12.02.3
Frage 3	<p>Bitte teilen Sie uns das exakte Modell des elektr. Beschlags LV-Pos. 14.2.4.7 mit.</p>

Antwort 3	<p>Zu Pos. 14.02.04.7 ist nicht Bestandteil des Leistungsverzeichnisses B12, Holztürelemente.</p> <p>Antwort für LV B14: Pos. 14.02.4.7, Minderpreis, elektr. TB bauseits:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es erfolgt keine Produktangabe - Angabe des Minderpreises, wenn elektronischer Türbeschlag bauseits geliefert und montiert wird - für den Entfall des Türdrückers beidseitig als Bestandteil von Positionen der Abschnitte 14.01. und 14.02.
Frage 4	<p>Die Zulagepositionen sind in mehreren Teilen unplausibel zu den LV-Positionen.</p> <p>1) So werden 2tlg. Stahlumfassungszargen als Zulage abgefragt zu den einteiligen Stahlumfassungszargen in den Positionen, jedoch werden auch in den LV-Positionen 2tlg. SUZ ausgeschrieben. Was soll hier angeboten werden?</p> <p>2) Gleiches Problem ergibt sich bei den Zulagen für die OTS. So sind bereits in den LV-Positionen OTS nach DIN SPEC und Barrierefreiheit (Gleitschienentürschließer) gefordert und in den Zulagen sollen dann Gleitschienenschließer als Zulage angeboten werden. Wie soll hier angeboten werden?</p>
Antwort 4	<p><u>Zu 1. Zulage von 2-teiligen Zargen gegenüber einteiligen Zargen:</u></p> <p>Zu Pos. 12.02.04.1 und Pos. 12.02.04.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Ausführung von 2-teiligen Umfassungszargen bei Einbau in Gipskartonwänden ist bereits Bestandteil der Leistungsbeschreibungen in den Abschnitten 12.02.01., 12.02.02. und 12.02.03. und stellt im Rahmen des Leistungsverzeichnisses keine zusätzliche Leistung dar. Es handelt sich um einen Ausschreibungsfehler Die Positionen entfallen - <u>Das Leistungsverzeichnis wird im Abschnitt 12.02.04. überarbeitet</u> <p>Zu Pos. 12.02.04.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Ausführung von 2-teiligen Umfassungszargen ist Bestandteil der Leistungsbeschreibungen in den Abschnitten 12.02.01., 12.02.02. und 12.02.03. und stellt im Rahmen des Leistungsverzeichnisses keine Leistungsänderung dar - jedoch der Einbau in Massivwände, gegenüber dem Einbau in Gipskartonwände. Der Leistungstext der Pos. 12.02.04.2 wird überarbeitet. - <u>Das Leistungsverzeichnis wird im Abschnitt 12.02.04. überarbeitet</u> <p><u>Zu 2. Zulage Obentürschließer:</u></p> <p>Zu den Positionen 12.02.05.1 und 12.02.05.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Obentürschließer sind in den Positionen des Abschnitts 12.02.03 enthalten und dort beschrieben. Die o. g. Positionen entfallen. - <u>Das Leistungsverzeichnis wird in den Abschnitten 12.02.05. überarbeitet.</u>
Nachlieferungen	<p>1) Leistungsverzeichnis im Pdf- und GAEB-Format, Korrektur vom 02.09.2024</p>