


Brunsbütteler Damm 312, KG



- 6** Probe 6: Hartmantel Heizungsrohr
Asbest nachgewiesen:
1-5 Gew.% Amph.-Asbest, glasige WHO-Fasern
- 7** Probe 7: Dämmung Heizungsrohr
KI-Index: 21
- 8** Probe 8: Beschichtung Abwasserrohr
kein Asbest nachgewiesen
- 12** Probe 12: aus BK 2 Abdichtung Außenwand
PAK: 33,0 mg/kg, B(a)P: 5,1 mg/kg
- 18** Probe 18: aus BK 12 Estrich Fußboden
kein Asbest nachgewiesen
- 24** Probe 24: aus BK 10,11 Wand
LAGA Einordnungs-kategorie: Z1.1 (Chlorid)
- 25** Probe 25: aus BK 12,13 Fußboden
LAGA Einordnungs-kategorie: Z1.2 (Leitfähigkeit, PAK nach EPA)

Legende:

- AZ-Lüftungs-kanäle**
- Asbesthaltige Rohrmäntel**
KMF-Rohrisolierung
Asbesthaltige Flansche
- HBCD-haltiges Styropor**

WESSLING

WESSLING GmbH
Haynauer Strasse 60
Tel.: 030 / 77 507-560

12249 Berlin
Telefax: 030 / 77 507-530

Untersuchung auf Gebäudeschadstoffe
 Brunsbütteler Damm 312

Probenahmestellen

Proj. Nr.: CBE-18-0220
 Bearb.: chu

ohne Maßstab
 Datum: 06.07.2018

Anlage: 1