



**Ausbesserung der Dachabdichtung
des Hauptdaches
(im Bestand Rhepanol fk)**
- Klein- und Kleinstflächen
- im Trogbereich Ebenflächigkeit herstellen (Entfernung von Blasen);
- Aufbringen von Flüssigkunststoff
- Dachausstiegs Luke + Abdeckung der Revi-Öffnungen (Lüftg.)
- erneuern und mind. 15 cm hoch andichten
- Erneuerg. Sanitärflüfter bei Erfordernis

Loggiadach
- Erneuerung der Flachdachabläufe mit Flüssigkunststoff
- Erhalt der Dachabdichtung + Dachrandprofile

LEGENDE

-

DACHAUFSICHT		Index		Art der Änderung	Geändert	Datum
AUSFÜHRUNGSPLANUNG		Pfeiler:		Vorh.: Komplexsanierung Wohnbebauung Volkmarstraße 2, BA		
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH		Team Bauplanung		Juliusstraße 1 + 3, Hermann-Liebmann-Straße 6 - 26 und Bogislavstraße 4 + 6 in 04315 Leipzig		
Wintergartenstraße 4 04103 Leipzig		Tel.: 0341/ 9922 4110		Maßstab: 1:100	Gez.: DNN/Gla	Datum: 19.09.2024
				Proj.-Nr.: P_25_03	Zeichnungsname: VMD2_5_GDF_1	Index: