



Anlage 9

zum **Baugrundgutachten AZ 14/105**

BV Instandsetzung Burg Hohnstein,
Instandsetzung Mauer unterer Burggraben, 2. Rettungsweg
Markt 1
in Hohnstein

Fotodokumentation

Inhalt: 3 Blatt einschl. Deckblatt



Foto Nr. 1
Kernbohrung 1
im Bereich der
Schadstelle der Mauer
1,4 m östlich des Tors



Foto Nr. 2
Kernbohrung 2
1,70 m westlich
des Tors

**Foto Nr. 3**

Kernbohrung 3

12,20 m westlich

des Tors

**Foto Nr. 4**

Kernbohrung 4

25,50 m westlich

des Tors