

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt- haltung vorhanden	Haupt- haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss- stelle	neue Anschluss- stelle	DN	Mate- rial	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
Teilabschnitt 1											
1	22860035	22860035- neu	22860035- S09	Strecke (Station 22,00 m von Mitte S 22860035, rechts, 3 Uhr)		150	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
			22860035- S10	neuer Anschluss	S 22860035- neu					neuer Straßenablauf Nr.52 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860035-neu
2	22860036	22850038- neu	22860036- X01	S 22860036 (E2 gemäß Vermessung)	bei Übernahme Anschluss an S 22860036-neu	250	Stz	keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
3			22860036- H03 <small>(22860036-01 gem. TV-Inspektion)</small>	S 22860036 (E4 gemäß Vermessung)	S 22860036- neu	200	Stz	W02/23	Wasserspiegel, trüb, Sohle (25 %, Station 5,00 - 11,30 m gF), Absturz , Insp.-abbruch (Verzicht auf weitere Unter- suchung)	Hausanschluss (Dieskaustraße 105)	Übernahme an Schacht + Erne- uerung in offener Bauweise mit PP- Rohr bis zur Grundstücksgrenze (da Lageänderung Hauptleitung)
4			22860036- S05	S 22860036 (E6 gemäß Vermessung)		200	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
5			22860036- G06	S 22860036 (E7 gemäß Vermessung)		70	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Gleisentwässerung, fremder Eigentümer (LVB)	keine Übernahme, da Neubau bei Auswechslung Gleise
6			22860036- H09	Strecke (Station 21,40 m von Mitte S 22860036, links, 11 Uhr)	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860038- neu nach 22860036- neu	150	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Hausanschluss (Dieskaustraße 90)	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
7			22860036- X07	Strecke (Station 22,00 m von Mitte S 22860036, rechts, 1 Uhr)	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860038- neu nach 22860036- neu			keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
8			22860036- X08	Strecke (Station 23,70 m von Mitte S 22860036, rechts, 1 Uhr)	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860038- neu nach 22860036- neu			keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt- haltung vorhanden	Haupt- haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss- stelle	neue Anschluss- stelle	DN	Mate- rial	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
9			22860036- X10	Strecke (Station 28,20 m von Mitte S 22860036, Scheitel)	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860038- neu nach 22860036- neu			keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
			22860036- S11	neuer Anschluss	S 22860036- neu					neuer Straßenablauf Nr.45 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860036-neu
			22860036- S12	neuer Anschluss	S 22860036- neu					neuer Straßenablauf Nr.46 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860036-neu
			22860036- S13	neuer Anschluss	Strecke S 0038-neu nach S 0036-neu					neuer Straßenablauf Nr.47 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860038- neu
			22860036- G14	neuer Anschluss	Strecke S 0038-neu nach S 0036-neu					neue Schienen- und Weichen- entwässerung SE 43 + WE 02 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Schienen-und Weichenentwäs- serung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860038-neu
10	22860037	22860036- neu	22860037- S01	S 22860037 (E1 gemäß Vermessung)		150	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
11			22860037- G02	S 22860037 (E2 gemäß Vermessung)		70	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Gleisentwässerung, fremder Eigentümer (LVB)	keine Übernahme, da Neubau bei Auswechslung Gleise
12			22860037- S03	S 22860037 (E3 gemäß Vermessung)		80	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
13			22860037- S04	S 22860037 (E4 gemäß Vermessung)		150	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
14			22860037- S05	Strecke (Station 13,40 m von Mitte S 22860037, links, 11 Uhr)		150	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt- haltung vorhanden	Haupt- haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss- stelle	neue Anschluss- stelle	DN	Mate- rial	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
15			22860037- H06 (20200992)	Strecke (Station 31,90 m von Mitte S 22860037, links, 11 Uhr)	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860036- neu nach 22860037- neu	250	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Hausanschluss (Dieskaustraße 92)	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
16			22860037- X07	Strecke (Station 32,50 m von Mitte S 22860037, rechts, 1 Uhr)	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860036- neu nach 22860037- neu			keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
17			22860037- X08	Strecke (Station 33,10 m von Mitte S 22860037, links, 11 Uhr)	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860036- neu nach 22860037- neu			keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
			22860037- S09	neuer Anschluss	S 22860037- neu					neuer Straßenablauf Nr.41 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860037-neu
			22860037- S10	neuer Anschluss	S 22860037- neu					neuer Straßenablauf Nr.43 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860037-neu
			22860037- S11	neuer Anschluss	S 22860037- neu					neuer Straßenablauf Nr.44 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860037-neu
			22860037- G12	neuer Anschluss	S 22860037- neu					neue Schienenentwässerung SE 41 + SE 42 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Schienenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860037-neu
			22860037- S14	neuer Anschluss	Strecke S 0037-neu nach S 0082					neuer Straßenablauf Nr.40 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860037- neu
			22860037- S15	neuer Anschluss	Strecke S 0037-neu nach S 0082					neuer Straßenablauf Nr.42 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860037- neu
18	22860038	22860039- neu	22860038- G01	S 22860038 (keine Schacht- vermessung)				keine Kamera- befahrung		vermutlich Gleisentwässerung, fremder Eigentümer (LVB)	keine Übernahme, da Neubau bei Auswechslung Gleise

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt- haltung vorhanden	Haupt- haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss- stelle	neue Anschluss- stelle	DN	Mat- erial	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
19			22860038- H02 <small>(22860038-02 gem. TV-Inspektion)</small>	S 22860038 <small>(E4 gemäß Vermessung)</small>	S 22860038- neu	200	Stz	W02/23	Verschobene Verbindung, radial, Sohle (20 mm, Station 1,00 m gF) , Abzweig DN 150 Stz, links, geschlossen (Station 5,80 m gF), Werkstoffänderung auf PVC (Station 11,30 m gF) , Insp.-abbruch (Verzicht auf weitere Untersuchung)	vermutlich Hausanschluss (Dieskaustraße 88)	Übernahme an Schacht + Erneuerung in offener Bauweise mit PP-Rohr bis zur Grundstücksgrenze (da Lageänderung Hauptleitung)
20			22860038- S03	S 22860038 <small>(E5 gemäß Vermessung)</small>				keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
21			22860038- S04	S 22860038 <small>(E2 gemäß Vermessung)</small>				keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
22			22860038- S05	S 22860038 <small>(E7 gemäß Vermessung)</small>				keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
23			22860038- H06 <small>(22860038-05 gem. TV-Inspektion)</small>	S 22860038 <small>(E6 gemäß Vermessung)</small>	S 22860038- neu	200	Stz	W02/23	mängelfrei, Werkstoffänderung auf PVC (Station 0,80 m gF), Werkstoffänderung auf Stz (Station 2,70 m gF) , Insp.-abbruch (Verzicht auf weitere Untersuchung)	Hausanschluss (Dieskaustraße 101)	Übernahme an Schacht einschl. "Verlängerung" in offener Bauweise mit PP-Rohr, da Lageänderung Hauptleitung
24			22860038- S07	S 22860038 <small>(keine Schacht- vermessung)</small>				keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
25			22860038- X13	Strecke <small>(Station 1,80 m von Mitte S 22860038, links, 11 Uhr)</small>	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860039- neu nach 22860038- neu			keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
26			22860038- X14	Strecke <small>(Station 11,90 m von Mitte S 22860038, rechts, 1 Uhr)</small>	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860039- neu nach 22860038- neu			keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
27			22860038- X15	Strecke <small>(Station 13,90 m von Mitte S 22860038, Scheitel)</small>	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860039- neu nach 22860038- neu			keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
28			22860038- X16	Strecke <small>(Station 24,40 m von Mitte S 22860038, links, 11 Uhr)</small>	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860039- neu nach 22860038- neu			keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt- haltung vorhanden	Haupt- haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss- stelle	neue Anschluss- stelle	DN	Material	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
			22860038-S17	neuer Anschluss	S 22860038-neu					neuer Straßenablauf Nr.48 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860038-neu
			22860038-S18	neuer Anschluss	S 22860038-neu					neuer Straßenablauf Nr.49 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860038-neu
			22860038-S20	neuer Anschluss	Strecke S 0039-neu nach S 0038-neu					neuer Straßenablauf Nr.50 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860039-neu
			22860038-S21	neuer Anschluss	Strecke S 0039-neu nach S 0038-neu					neuer Straßenablauf Nr.51 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860039-neu
29	22860039	22860040-neu	22860039-G01	S 22860039 (E2 gemäß Vermessung)		70	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Gleisentwässerung, fremder Eigentümer (LVB)	keine Übernahme, da Neubau bei Auswechslung Gleise
30			22860039-S02	S 22860039 (E3 gemäß Vermessung)		150	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
31			22860039-S03	S 22860039 (E5 gemäß Vermessung)		200	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
32			22860039-X04	S 22860039 (E6 gemäß Vermessung)	bei Übernahme Anschluss an S 22860039-neu	200	Stz	keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
33			22860039-H05 (22860039-02 gem. TV-Inspektion)	S 22860039 (E7 gemäß Vermessung)	S 22860039-neu	200	Stz	W02/23	mängelfrei, offener Anschluss DN 150 Stz (Station 8,40 m gF), Insp.-abbruch (Verzicht auf weitere Untersuchung)	Hausanschluss (Dieskaustraße 97)	Übernahme an Schacht einschl. "Einkürzung" Bestand, da Lage-änderung Hauptleitung
34			22860039-S06	S 22860039 (E8 gemäß Vermessung)		200	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
35			22860039-X07	S 22860039 (in Schachtver- messung nicht enthalten)	bei Übernahme Anschluss an S 22860039-neu	200	Stz	keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt- haltung vorhanden	Haupt- haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss- stelle	neue Anschluss- stelle	DN	Material	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
36			22860039- X08	Strecke (Station 15,50 m von Mitte S 22860039, rechts, 1 Uhr)	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860040- neu nach 22860039- neu			keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
37			22860039- X09	Strecke (Station 20,00 m von Mitte S 22860039, Scheitel)	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860040- neu nach 22860039- neu			keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
38			22860039- X10	Strecke (Station 26,80 m von Mitte S 22860039, links, 11 Uhr)	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860040- neu nach 22860039- neu			keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
			22860039- S11	neuer Anschluss	Strecke S 0040-neu nach S 0039-neu					neuer Straßenablauf Nr.96 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860040- neu
			22860039- S12	neuer Anschluss	S 22860039- neu					neuer Straßenablauf Nr.54 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860039-neu
			22860039- S13	neuer Anschluss	S 22860039- neu					neuer Straßenablauf Nr.55 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860039-neu
			22860039- G14	neuer Anschluss	S 22860039- neu					neue Gleisentwässerung GE 15 + GE 16 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Gleisentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860039-neu
39	22860040	22860041a- neu	22860040- G01	S 22860040 (E2 gemäß Vermessung)		70	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Gleisentwässerung, fremder Eigentümer (LVB)	keine Übernahme, da Neubau bei Auswechslung Gleise
40			22860040- S02	S 22860040 (E3 gemäß Vermessung)		150	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
41			22860040- X03	S 22860040 (E4 gemäß Vermessung)	bei Übernahme Anschluss an S 22860040-neu	100	Stz	keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
42			22860040- G04	S 22860040 (E5 gemäß Vermessung)		70	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Gleisentwässerung, fremder Eigentümer (LVB)	keine Übernahme, da Neubau bei Auswechslung Gleise

Sanierung Misch- und Auswechslung Trinkwasserleitung Dieskaustraße, Leipzig												Schäden und Sanierungsvorschlag Anschlussleitungen Ausführungsplanung Bauabschnitt 2025			
Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen															
									Schäden/Sanierungsumfang		Sanierungsempfehlung				
Nr.	Haupt- haltung vorhanden	Haupt- haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss- stelle	neue Anschluss- stelle	DN	Mate- rial	Video	Schadensbeschreibung		Bemerkung	auszuführende Leistungen			
43			22860040-X05 <small>(22860040-01 gem. TV-Inspektion)</small>	S 22860040 <small>(E6 gemäß Vermessung)</small>	S 22860040-neu	200	Stz	W02/23	Komplexer Riss, Scheitel <i>(2 mm, Station 2,60 m -11,50 m gF)</i> , fehlendes Teil, Scheitel <i>(25 mm, Station 2,60 m gF)</i> , fehlendes Teil, linker Kämpfer <i>(50 mm, Station 6,40 m gF)</i> , <i>Insp.-abbruch (Verzicht auf weitere Untersuchung)</i>		unbekannter Anschluss	Übernahme an Schacht einschl. "Einkürzung" Bestand, da Lage-änderung Hauptleitung			
44			22860040-X06	S 22860040 <small>(E7 gemäß Vermessung)</small>	bei Übernahme Anschluss an S 22860040-neu	200	Stz	keine Kamera-befahrung			unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung			
45			22860040-S07	S 22860040 <small>(E8 gemäß Vermessung)</small>		200	Stz	keine Kamera-befahrung			vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau			
46			22860040-S08	Strecke <small>(Station 18,60 m von Mitte S 22860040, links, 11 Uhr)</small>				keine Kamera-befahrung			vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau			
			22860040-S09	neuer Anschluss	S 22860041a-neu						neuer Straßenablauf Nr.56 <small>(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)</small>	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860041a-neu			
			22860040-S10	neuer Anschluss	S 22860041a-neu						neuer Straßenablauf Nr.57 <small>(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)</small>	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860041a-neu			
			22860040-S11	neuer Anschluss	S 22860041a-neu						neuer Straßenablauf Nr.58 <small>(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)</small>	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860041a-neu			
			22860040-S12	neuer Anschluss	S 22860041a-neu						neuer Straßenablauf Nr.59 <small>(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)</small>	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860041a-neu			
			22860040-G13	neuer Anschluss	S 22860041a-neu						neue Schienenentwässerung SE 44 + SE 45 <small>(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)</small>	Herstellen Anschluss für neue Schienenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860041a-neu			
			22860040-S14	neuer Anschluss	Strecke S 0041a-neu nach S 0040-neu						neuer Straßenablauf Nr.97 <small>(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)</small>	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860041a-neu			
			22860040-S15	neuer Anschluss	Strecke S 0041a-neu nach S 0040-neu						neuer Straßenablauf Nr.99 <small>(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)</small>	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860041a-neu			

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt- haltung vorhanden	Haupt- haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss- stelle	neue Anschluss- stelle	DN	Mate- rial	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
			22860040- G16	neuer Anschluss	Strecke S 0041a-neu nach S 0040-neu					neue Gleisentwässerung GE 17 + GE 18 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Gleisentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860041a-neu
			22860040- S17	neuer Anschluss	S 22860040a- neu					neuer Straßenablauf Nr.98 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860040a-neu
47	22860041	22860041- neu	22860041- S01	S 22860041 (E1 gemäß Vermessung)		200	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
48	22860042	22860043- neu	22860042- G01	S 22860042 (E2 gemäß Vermessung)		200	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Gleisentwässerung, fremder Eigentümer (LVB)	keine Übernahme, da Neubau bei Auswechslung Gleise
	22860043- neu	22860043- neu	22860043- S01	neuer Anschluss	Strecke S 0043-neu nach S 0041-neu					neuer Straßenablauf Nr.60 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860043- neu
			22860043- S02	neuer Anschluss	Strecke S 0043-neu nach S 0041-neu					neuer Straßenablauf Nr.61 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860043- neu
			22860043- S03	neuer Anschluss	Strecke S 0043-neu nach S 0041-neu					neuer Straßenablauf Nr.62 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860043- neu
			22860043- S04	neuer Anschluss	Strecke S 0043-neu nach S 0041-neu					neuer Straßenablauf Nr.63 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860043- neu
49	22860081	22860036a- neu	22860081- S07	Strecke (Station 13,50 m von Mitte S 22860081, rechts, 2 Uhr)		150	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
			22860036a- S01	neuer Anschluss	S 22860036a- neu					neuer Straßenablauf Nr.53 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860036a-neu

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt-haltung vorhanden	Haupt-haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss-stelle	neue Anschluss-stelle	DN	Mate-rial	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
	22860082	22860082	22860082-S01	neuer Anschluss	S 22860082-neu					neuer Straßenablauf Nr.70 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860082
			22860082-S02	neuer Anschluss	S 22860082-neu					neuer Straßenablauf Nr.77 + 78 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860082
			22860082-G03	neuer Anschluss	Strecke S 0082-neu nach S 0083-neu					neue Weichenentwässerung WE 04 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Weichenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860082-neu
	22860083	22860083	22860083-S01	neuer Anschluss	S 22860083-neu					neuer Straßenablauf Nr.73 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860083
			22860083-S02	neuer Anschluss	S 22860083-neu					neuer Straßenablauf Nr.74 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860083
50	22860096	22860096	22860096-S01	S 22860096 (E2 gemäß Vermessung)				keine Kamera-befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	Nutzung vorh. Einbindung für neuen Straßenablauf Nr.64 gem. Ablaufliste Ing.-büro IBV vom 05.06.2024
51			22860096-H02	S 22860096 (E3 gemäß Vermessung)		200	Stz	keine Kamera-befahrung		vermutlich Hausanschluss (Dachrinne Sporthalle)	Neutrassierung in offener Bauweise mit PP-Rohr bis zur Grundstücksgrenze (da Überbauung mit geplantem Baum)
52			22860096-S03	S 22860096 (E4 gemäß Vermessung)				keine Kamera-befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	kein Handlungsbedarf (geschl. Sanierung Hauptleitung)
53			22860096-S04	Strecke (Station 3,10 m von Mitte S 22860097, links, 9 Uhr)				keine Kamera-befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	kein Handlungsbedarf (geschl. Sanierung Hauptleitung)
54	22860097	22870097	22860097-S01	S 22860097 (E2 gemäß Vermessung)				keine Kamera-befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
55			22860097-S02	S 22860097 (E3 gemäß Vermessung)				keine Kamera-befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt- haltung vorhanden	Haupt- haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss- stelle	neue Anschluss- stelle	DN	Mate- rial	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
			22860097-S03	neuer Anschluss	S 22860097-neu					neuer Straßenablauf Nr.65 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860097-neu
	22860195	22860195	22860195-S01	neuer Anschluss	S 22860195-neu					neuer Straßenablauf Nr.75 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860195
			22860195-S02	neuer Anschluss	S 22860195-neu					neuer Straßenablauf Nr.81 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860196
			22860195-G03	neuer Anschluss	S 22860195-neu					neue Gleisentwässerung GE 14 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Gleisentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860195-neu

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt- haltung vorhanden	Haupt- haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss- stelle	neue Anschluss- stelle	DN	Mate- rial	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
Teilabschnitt 2											
56	22860168	22860168- neu	22860168- X01	S 22860168 (E1 gemäß Vermessung)	bei Übernahme Anschluss an Schacht 22860168- neu	150	Stz	keine Kamera- befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
57			22860168- S02	Strecke (Station 18,50 m von Mitte S 22860169, links, 10 Uhr)		150	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
58			22860168- X03	Strecke (Station 23,10 m von Mitte S 22860169, rechts, 2 Uhr)		150	AZ	keine Kamera- befahrung	Anschluss verschlossen	unbekannter Anschluss	keine Übernahme, da Anschluss verschlossen
59			22860168- S04	Strecke (Station 25,30 m von Mitte S 22860169, rechts, 2 Uhr)		150	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
60			22860168- X05	Strecke (Station 37,60 m von Mitte S 22860169, links, 11 Uhr)		150	Stz	keine Kamera- befahrung	Anschluss verschlossen	unbekannter Anschluss	keine Übernahme, da Anschluss verschlossen
61			22860168- X06	Strecke (Station 38,00 m von Mitte S 22860169, links, 10 Uhr)		150	Stz	keine Kamera- befahrung	Anschluss verstopft	unbekannter Anschluss	keine Übernahme, da Anschluss verstopft / außer Betrieb
62			22860168- G07	Strecke (Station 40,60 m von Mitte S 22860169, rechts, 3 Uhr)			Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Gleisentwässerung, fremder Eigentümer (LVB)	keine Übernahme, da Neubau bei Auswechslung Gleise
			22860168- G08	neuer Anschluss	Strecke S 0168-neu nach S 0169-neu					neue Weichenentwässerung WE 01 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Weichenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860168- neu

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt- haltung vorhanden	Haupt- haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss- stelle	neue Anschluss- stelle	DN	Mate- rial	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
			22860168-S09	neuer Anschluss	Strecke S 0168-neu nach S 0169-neu					neuer Straßenablauf Nr.38 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860168-neu
			22860168-S10	neuer Anschluss	Strecke S 0168-neu nach S 0169-neu					neuer Straßenablauf Nr.39 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860168-neu
63	22860169	22860169-neu	22860169-X01	Strecke (Station 1,20 m von Mitte S 22860169, rechts, 3 Uhr)		150	Stz	keine Kamera-befahrung	Anschluss verschlossen	unbekannter Anschluss	keine Übernahme, da Anschluss verschlossen
			22860169-S02	neuer Anschluss	S 22860169-neu					neuer Straßenablauf Nr.34 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860169-neu
			22860169-S03	neuer Anschluss	S 22860169-neu					neuer Straßenablauf Nr.35 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860169-neu
			22860169-S04	neuer Anschluss	Strecke S 0169-neu nach S 0171-neu					neuer Straßenablauf Nr.32 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860169-neu
			22860169-S05	neuer Anschluss	Strecke S 0169-neu nach S 0171-neu					neuer Straßenablauf Nr.33 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860169-neu
			22860169-S06	neuer Anschluss	Strecke S 0169-neu nach S 0171-neu					neuer Straßenablauf Nr.79 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860169-neu
			22860169-G07	neuer Anschluss	Strecke S 0169-neu nach S 0171-neu					neue Schienen- und Weichen-entwässerung SE 39 + SE 40 + WE 03 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Schienen- und Weichenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860169-neu

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt-haltung vorhanden	Haupt-haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss-stelle	neue Anschluss-stelle	DN	Mate-rial	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
64	22860170	22860169-neu	22860170-S01	Strecke (Station 12,60 m von Mitte S 22860170, rechts, 3 Uhr)		150	Stz	keine Kamera-befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
65			22860170-S02	Strecke (Station 13,30 m von Mitte S 22860170, links, 10 Uhr)		150	Stz	keine Kamera-befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
66			22860170-G03	Strecke (Station 23,90 m von Mitte S 22860170, rechts, 1 Uhr)		150	Stz	keine Kamera-befahrung		vermutlich Gleisentwässerung, fremder Eigentümer (LVB)	keine Übernahme, da Neubau bei Auswechslung Gleise
67			22860170-S04	Strecke (Station 41,60 m von Mitte S 22860170, links, 11 Uhr)		150	Stz	keine Kamera-befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
68	22860171	22860171-neu	22860171-X01	S 22860171 (E2 gemäß Vermessung)	bei Übernahme Anschluss an Schacht 22860171-neu	150	Stz	keine Kamera-befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
69			22860171-S03	Strecke (Station 12,00 m von Mitte S 22860171, rechts, 3 Uhr)		150	Stz	keine Kamera-befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
70			22860171-X04	Strecke (Station 12,60 m von Mitte S 22860171, links, 10 Uhr)		150	Stz	keine Kamera-befahrung	Anschluss verschlossen	unbekannter Anschluss	keine Übernahme, da Anschluss verschlossen
71			22860171-S05	Strecke (Station 16,60 m von Mitte S 22860171, links, 11 Uhr)		150	Stz	keine Kamera-befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
			22860171-S06	neuer Anschluss	S 22860171-neu					neuer Straßenablauf Nr.30 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860171-neu

Sanierung Misch- und Auswechslung Trinkwasserleitung
Dieskaustraße, Leipzig

Schäden und Sanierungsvorschlag Anschlussleitungen
Ausführungsplanung Bauabschnitt 2025

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt-haltung vorhanden	Haupt-haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss-stelle	neue Anschluss-stelle	DN	Mate-rial	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
			22860171-S07	neuer Anschluss	S 22860171-neu					neuer Straßenablauf Nr.31 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) im Schacht 22860171-neu
			22860171-S08	neuer Anschluss	Strecke S 0171-neu nach S 0172-neu					neuer Straßenablauf Nr.27 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860171-neu
			22860171-S09	neuer Anschluss	Strecke S 0171-neu nach S 0172-neu					neuer Straßenablauf Nr.28 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860171-neu
			22860171-S10	neuer Anschluss	Strecke S 0171-neu nach S 0172-neu					neuer Straßenablauf Nr.29 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860171-neu
			22860171-G10	neuer Anschluss	Strecke S 0171-neu nach S 0172-neu					neue Schienenentwässerung SE 37 + SE 38 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Schienenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860171-neu
			22860171-G11	neuer Anschluss	Strecke S 0171-neu nach S 0172-neu					neue Gleisentwässerung GE 13 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Schienenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860171-neu
72	22860181	22860181-neu	22860181-S01	Strecke (Station 15,10 m von Mitte S 22860169, links, 10 Uhr)		150	Stz	keine Kamera-befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
73			22860181-S02	Strecke (Station 18,20 m von Mitte S 22860169, links, 9 Uhr)		150	Stz	keine Kamera-befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
74			22860181-X03	Strecke (Station 18,20 m von Mitte S 22860169, rechts, 3 Uhr)	bei Übernahme Anschluss auf Strecke 22860181-neu nach 22860169-neu	150	Stz	keine Kamera-befahrung		unbekannter Anschluss	Nachbefahrung durch AN im Zuge der Auswechslung Hauptleitung

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen											
									Schäden/Sanierungsumfang	Sanierungsempfehlung	
Nr.	Haupt- haltung vorhanden	Haupt- haltung neu	Haltung	vorhandene Anschluss- stelle	neue Anschluss- stelle	DN	Mate- rial	Video	Schadensbeschreibung	Bemerkung	auszuführende Leistungen
75			22860181-X04	Strecke (Station 18,80 m von Mitte S 22860169, rechts, 2 Uhr)		150	Stz	keine Kamera- befahrung	Anschluss verschlossen	unbekannter Anschluss	keine Übernahme, da Anschluss verschlossen
76			22860181-S06	Strecke (Station 19,50 m von Mitte S 22860169, rechts, 2 Uhr)		150	Stz	keine Kamera- befahrung		vermutlich Straßenablauf, fremder Eigentümer (VTA)	keine Übernahme, da Neubau bei Straßenausbau
77			22860181-H05 (20170840)	Strecke (Station 23,50 m von Mitte S 22860169, links, 10 Uhr)	Strecke S 0181-neu nach S 0169-neu	150	Stz	X39/24	Ablagerungen (Sohle, 3 %, Station 0,00 - 10,30 m) , Krümmer 30° nach rechts unten (Station 10,00 m gF)	Hausanschluss	Übernahme auf Strecke und Fräsen Ablagerungen im Zuge der Auswechslung Hauptleitung
			22860181-S07	neuer Anschluss	Strecke S 0181 nach S 0169					neuer Straßenablauf Nr.36 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860181
			22860181-S08	neuer Anschluss	Strecke S 0181 nach S 0169					neuer Straßenablauf Nr.37 (gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)	Herstellen Anschluss für neue Straßenentwässerung (PP-Rohr) auf Strecke Haltung 22860181

Legende:

iF in Fließrichtung
gF gegen die Fließrichtung

22860036-H03:	Hausanschlussleitung	22860035-S09: Straßenentwässerung
22860036-X01:	unbekannter Anschluss	22860036-G06: Gleisentwässerung