

Maßnahme: Schulkomplex – Umbau eines Datenschranks & Erneuerung ELA-Anlage

Fragen-Antworten-Katalog

Bieterfrage 09.04.2025

Zu den Positionen 1.2.130 und 1.2.140 in Ihrem Leistungsverzeichnis haben wir nachfolgende Frage.

Wir bitten Sie, die Richtigkeit dieser Positionen zu prüfen, da es unklar ist, ob die Angaben korrekt sind. Die Leitungsführungskanäle haben üblicherweise eine Höhe von 60 mm. Könnte es sich bei den genannten Positionen möglicherweise um Brüstungskanäle handeln?

Antwort 09.04.2025

Bitte die Pos. 1.2.130 und 1.2.140 als Leitungsführungskanal mit einer Höhe von 60 mm anbieten.
