Querschnitt Deichinstandsetzung Deichüberfahrt

(RQ4 Station km 3+181,7)

- Deichinstandsetzung im Bestand mittels statisch wirksamer Spundwand in Deichachse und Erhöhung der Deichkrone zur Einhaltung des Freibords von 1 m
- Überdeckung der Spundwand mit Schotter und Pflaster zur Gewährleistung der schadfreien Überfahrbarkeit
- Deichverteidigungsweg gepflastert
- Schnitt senkrecht zu Überfahrt (s. Lageplan)

M 1:50



| | | |