

Nr.	Frage	Antwort
1	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>1) die LV-Positionen 20.0290 - 20.0310 sind ohne Beschreibung und Mengenangaben. 2) Die Pos. 20.0280 fehlt. 3) Der Farbverlauf der HPL Platten ist im LV nicht ersichtlich. S. 69 des LV "Material: duomere Hochdrucklamine mit Witterungsschutzschicht aus Acry- Polyurethan- Harz nach DIN EN 12467 mit CE Kennzeichnung, Farbton als Verlauf gemäß Ansicht als Anlage zum LV Blau bis Tieforange nach Angabe Architekt Plattenstärke: d= 10 mm" Wir bitten um Ergänzung.</p>	<p>zu 1) Diese Positionen sind nicht zu bepreisen und werden nicht gewertet. zu 2) Diese Positionsnummer wurde nicht vergeben. zu 3) Für die Beschichtung der Plattenverkleidung ist ein Unifarbton (RAL) nach Wahl des AG zu bepreisen. Nebenangebote für das beschriebene Plattenmaterial sind ausdrücklich zugelassen.</p>