

Nr.	Frage	Antwort
1	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>1) die LV-Positionen 20.0290 - 20.0310 sind ohne Beschreibung und Mengenangaben. 2) Die Pos. 20.0280 fehlt. 3) Der Farbverlauf der HPL Platten ist im LV nicht ersichtlich. S. 69 des LV "Material: duromere Hochdrucklamine mit Witterungsschutzschicht aus Acry- Polyurethan- Harz nach DIN EN 12467 mit CE Kennzeichnung, Farbton als Verlauf gemäß Ansicht als Anlage zum LV Blau bis Tieforange nach Angabe Architekt Plattenstärke: d= 10 mm" Wir bitten um Ergänzung.</p>	<p>zu 1) Diese Positionen sind nicht zu bepreisen und werden nicht gewertet. zu 2) Diese Positionsnummer wurde nicht vergeben. zu 3) Für die Beschichtung der Plattenverkleidung ist ein Unifarbtton (RAL) nach Wahl des AG zu bepreisen. Nebenangebote für das beschriebene Plattenmaterial sind ausdrücklich zugelassen.</p>
3	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>unter den TLKB Beschläge für Fenster Fenstergriff beschreiben Sie "Der Fenstergriff ist mit einem Schließzylinder auszustatten, der in verschlossener Stellung ein Öffnen des Fensters verhindert." Somit wären an allen Fenstern abschließbare Fenstergriffe zu kalkulieren. Unter LV-Pos. 40.0320 beschreiben Sie einen Mehrpreis für "Fenstergriff abschließbar" für die zuvor beschriebenen Fenster. Diesen Mehrpreis kann es dann nicht geben. Wie soll hier angeboten werden?</p>	<p>Es sind grundsätzlich nicht verschließbare Beschläge für alle unter der LV-Pos. 40 erfassten Fensterelemente zu kalkulieren. Für die LV-Pos. 40.0320 ist der Mehrpreis für die Ausführung verschließbarer Fenstergriffe anzugeben.</p>