

Anlagen-ID	Anlagen-titel	Liege-schafts-nummer	Gebäude-nummer	Geschoss	Raum	KG nach DIN 276	Bezeichnung	Kürzel f. AKS	Hersteller	Errichter	Beginn Errichter-gewähr-dauer in Monaten	Gewähr-leistungs-dauer in Monaten	Typ	Bau-jahr	Größen-parameter	Einheit	Parameter 3	Einheit	Anlage prüf-pflichtig durch Sach-kundigen	Anlage prüf-pflichtig durch Sach-verständigen	Wartungskategorie
1	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-029	334	Kraftbetätigte Tür	CT	Schuco	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	MFAT-20	2021	Drehflügeltür - 1 Flügel	Ja	Nein		Ja	Nein	1 - Wartungspflicht
2	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-030	334	Türöffneranlage	OD	GU Automatic	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	DTN-80	2021	Drehflügeltür - 2 Flügel	Ja	Nein		Ja	Nein	1 - Wartungspflicht
3	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-030	334	Kraftbetätigte Tür	CT	Schuco	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	MFAT-20	2021	Drehflügeltür - 2 Flügel	Ja	Nein		Ja	Nein	1 - Wartungspflicht
4	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-030	334	Türöffneranlage	OD	GU Automatic	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	DTN-80	2021	Drehflügeltür - 2 Flügel	Ja	Nein		Ja	Nein	1 - Wartungspflicht
5	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-018	334	Kraftbetätigte Tür	CT	Schuco	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	MFAT-20	2021	Drehflügeltür - 2 Flügel	Ja	Nein		Ja	Nein	1 - Wartungspflicht
6	2	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-018	334	Türöffneranlage	OD	GU Automatic	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	DTN-80	2021	Drehflügeltür - 2 Flügel	Ja	Nein		Ja	Nein	1 - Wartungspflicht
7	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-018	334	Rauch- und Brandschutztüren mit Feststellanlage	RM	Hörmann	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	T90-2 RS- FSA Forster Fuego light	2021	Drehflügeltür - 2 Flügel	Nein	Ja		Nein	Ja	1 - Wartungspflicht
18	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-027	344	Rauch- und Brandschutztüren mit Feststellanlage	RM	Hörmann	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	T30-RS	2021	Drehflügeltür - 1 Flügel	Nein	Ja		Nein	Ja	1 - Wartungspflicht
19	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-028	344	Rauch- und Brandschutztüren mit Feststellanlage	RM	Hörmann	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	T30-RS	2021	Drehflügeltür - 1 Flügel	Nein	Ja		Nein	Ja	1 - Wartungspflicht
20	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-023	412	Gebäudeeinspeisung Trinkwasser	GW	Oventrop	Oventrop DN321 1/4	10.09.2021	48	Oventrop DN321 1/4	2021	Drehflügeltür - 1 Flügel	Nein	Nein		Nein	Nein	2 - Wartungsempfehlung
20	2	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-023	412	Enthärtungsanlage	EE	Judo	GEBA Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	JM-2 WZ - D	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	2 - Wartungsempfehlung
21	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-031	412	Füllwasser- und Aufbereitungsstation	WA	Reflex	GEBA Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	Filisoft 1	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	2 - Wartungsempfehlung
22	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-004	412	Durchlauferhitzer	DZ	Stiebel Eltron	GEBA Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	SN 10 SL	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
23	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-005	412	Durchlauferhitzer	DZ	Stiebel Eltron	GEBA Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	SN 10 SL	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
24	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-011	412	Durchlauferhitzer	DZ	Stiebel Eltron	GEBA Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	SNU 5 SL	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
25	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-003	412	Durchlauferhitzer	DZ	Stiebel Eltron	GEBA Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	DHB-E 18/21/24 SL	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
26	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-006	412	Durchlauferhitzer	DZ	Stiebel Eltron	GEBA Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	DHB-E 18/21/24 SL	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
27	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-022	412	Durchlauferhitzer	DZ	Stiebel Eltron	GEBA Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	DEM 4	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
28	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-026	412	Durchlauferhitzer	DZ	Stiebel Eltron	GEBA Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	DEM 4	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
29	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-023	421	Wärmetauscher	WT	Danfoss	GEBA Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	SL70-BR40-60-TX	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
29	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-023	421	Druckhalte-/reduzierstation	DM	Reflex	GEBA Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	Variomat 1	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
68	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-023	444	Unterverteilung EG Büro	UV	ABB	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48		2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
68	2	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-019	444	Unterverteilung	UV	ABB	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48		2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
68	3	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-021	444	Unterverteilung	UV	ABB	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48		2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
68	4	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-021	444	Unterverteilung	UV	ABB	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48		2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
68	5	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-022	444	Unterverteilung	UV	ABB	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48		2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
68	6	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-025	444	Unterverteilung	UV	ABB	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48		2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
68	7	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-026	444	Unterverteilung	UV	ABB	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48		2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
68	8	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-027	444	Unterverteilung	UV	ABB	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48		2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
68	9	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-028	444	Unterverteilung	UV	ABB	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48		2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
71	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-001	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	7191 O 1500 LED4000-840 ET	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
71	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-001	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	7191 O 1500 LED4000-840 ET	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
72	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-002	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	SFlow H2-L LW19 3000-840 ET 01	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
73	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-003	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	7131 O 1200 LED3000-840 ET	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
74	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-004	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	7181 O 1500 LED4000-840 ET	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
75	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-005	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	7131 O 1500 LED4000-840 ET	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
76	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-006	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	7131 O 1200 LED3000-840 ET	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
77	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-007	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	7191 O 1500 LED4000-840 ET	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
78	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-008	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	7131 O 1500 LED4000-840 ET	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
78	2	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-008	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	7131 O 1500 LED4000-840 ET	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
79	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-009	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	7131 O 1500 LED4000-840 ET	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
80	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-010	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	7131 O 1500 LED4000-840 ET	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
81	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-011	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	SFlow H2-L LW19 3000-840 ET 01	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
81	2	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-011	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	SFlow H2-L LW19 3000-840 ET 01	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
81	3	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-011	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	SFlow H2-L LW19 3000-840 ET 01	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
81	4	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-011	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	SFlow H2-L LW19 3000-840 ET 01	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
81	5	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-011	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	SFlow H2-L LW19 3000-840 ET 01	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
81	6	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-011	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	SFlow H2-L LW19 3000-840 ET 01	2021		Nein	Nein		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit
82	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-012	445	Beleuchtung	BL	TRILUX	CMS Container-Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48									

Anlagen-ID	Anlagenteil-ID	Geräte-ID	Liegen-nummer	Gebäude-nummer	Geschoss	Raum	KG nach DIN 276	Bezeichnung	Kürzel f. AKS	Hersteller	Errichter	Beginn Errichter-gewährleistung	Gewährleistungsdauer in Monaten	Typ	Baujahr	Leistungsparameter	Einheit	Größenparameter	Einheit	Parameter 3	Einheit	Anlage prüf-pflichtig durch Sachkundigen	Anlage prüf-pflichtig durch Sachverständigen	Wartungskategorie
17	1	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-018	344	Gerät ohne Zuordnung	OZ	GEZE	CMS Container- Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	TS 5000 ISM	2021					Obentürschließer	Ja	Nein	1 - Wartungspflicht	
18	1	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-027	344	Gerät ohne Zuordnung	OZ	GEZE	CMS Container- Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	TS - 5000 RFS	2021					Obentürschließer	Ja	Nein	1 - Wartungspflicht	
19	1	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-028	344	Gerät ohne Zuordnung	OZ	GEZE	CMS Container- Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	TS - 5000 RFS	2021					Obentürschließer	Ja	Nein	1 - Wartungspflicht	
20	1	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-023	412	Zähler	ZA	maddalena spa	GEBÄ Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	Zähler DS TRP MID	2021	22-24	l/h	32	mm	Flügelradwasserzähler M-BUS	Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit	
29	2	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-023	421	Ausdehnungsgefäß	MA	Reflex	GEBÄ Gebäudetechnik Bavaria GmbH	10.09.2021	48	Reflex Winkelmann GmbH	2021			200	l		Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit	
100	1	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-009	452	Zentraleinheit	ZE	Merten	CMS Container- Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	MEG4849-1425	2021						Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit	
100	1	2	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-009	452	Taster	TT	Merten	CMS Container- Modulsysteme GmbH	10.09.2021	48	MEG4849-0325	2021						Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit	
101	1	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-030	456	Feuerwehrbedienfeld	BF	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	FX808386	2021						Nein	Nein	3 - Wartungsfreiheit	
101	2	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-018	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	O/So Optischer Rauchmelder	2021			117	mm	Punktmelder als optischer Flammenmelder mit optischer Blitzlampe	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	2	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-018	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	O/So Optischer Rauchmelder	2021			117	mm	Punktmelder als optischer Flammenmelder mit optischer Blitzlampe	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	3	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-030	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	O/So Optischer Rauchmelder	2021			117	mm	Punktmelder als optischer Flammenmelder mit optischer Blitzlampe	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	4	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-030	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	O/So Optischer Rauchmelder	2021			117	mm	Punktmelder als optischer Flammenmelder mit optischer Blitzlampe	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	5	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-027	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	O/So Optischer Rauchmelder	2021			117	mm	Punktmelder als optischer Flammenmelder mit optischer Blitzlampe	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	6	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-028	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	O/So Optischer Rauchmelder	2021			117	mm	Punktmelder als optischer Flammenmelder mit optischer Blitzlampe	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	7	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-031	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	O/So Optischer Rauchmelder	2021			117	mm	Punktmelder als optischer Flammenmelder mit optischer Blitzlampe	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	8	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-018	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	OT Multisendormelder IQ8Quad	2021	92	dB	117	mm	Punktmelder als Thermo-optischer Wärmemelder mit akustischer Signaleinrichtung	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	9	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-018	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	OT Multisendormelder IQ8Quad	2021	92	dB	117	mm	Punktmelder als Thermo-optischer Wärmemelder mit akustischer Signaleinrichtung	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	10	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-018	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	OT Multisendormelder IQ8Quad	2021	92	dB	117	mm	Punktmelder als Thermo-optischer Wärmemelder mit akustischer Signaleinrichtung	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	11	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-030	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	OT Multisendormelder IQ8Quad	2021	92	dB	117	mm	Punktmelder als Thermo-optischer Wärmemelder mit akustischer Signaleinrichtung	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	12	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-030	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	OT Multisendormelder IQ8Quad	2021	92	dB	117	mm	Punktmelder als Thermo-optischer Wärmemelder mit akustischer Signaleinrichtung	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	13	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-023	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	OT Multisendormelder IQ8Quad	2021	92	dB	117	mm	Punktmelder als Thermo-optischer Wärmemelder mit akustischer Signaleinrichtung	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	14	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-029	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	OT Multisendormelder IQ8Quad	2021	92	dB	117	mm	Punktmelder als Thermo-optischer Wärmemelder mit akustischer Signaleinrichtung	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	15	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-011	456	Rauchwächter/-melder	RW	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	OT Multisendormelder IQ8Quad	2021	92	dB	117	mm	Punktmelder als Thermo-optischer Wärmemelder mit akustischer Signaleinrichtung	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	16	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-001	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	17	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-002	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	18	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-004	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	19	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-005	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	20	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-006	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	21	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-009	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	22	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-010	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	23	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-011	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	24	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-012	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	25	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-013	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	26	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-014	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	27	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-015	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	28	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-016	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	29	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-017	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	30	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-019	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	31	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-020	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	32	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-021	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	33	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-022	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	34	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-025	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	35	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-026	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	36	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-027	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
101	2	37	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-028	456	Sirene	WL	ESSER	SPIE Fleischhauer GmbH	10.09.2021	48	IQ8Alarm Plus	2021	97	dB	117	mm	elektronische Bauart	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
102	1	1	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-022	456	Warneinrichtung, optisch	WO	Dräger	Dräger medical ANSYS GmbH	10.09.2021	48	MQ2066 Kombialarmgeber	2021	97	dB	110	mm	Blitzleuchte	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
102	1	2	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-030	456	Warneinrichtung, optisch	WO	Dräger	Dräger medical ANSYS GmbH	10.09.2021	48	MQ2066 Kombialarmgeber	2021	97	dB	110	mm	Blitzleuchte	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
102	1	3	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-030	456	Warneinrichtung, optisch	WO	Dräger	Dräger medical ANSYS GmbH	10.09.2021	48	MQ2066 Kombialarmgeber	2021	97	dB	110	mm	Blitzleuchte	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
102	1	4	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-022	456	Gaswächter	GW	Dräger	Dräger medical ANSYS GmbH	10.09.2021	48	PEX 3000	2021					CO ₂	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
102	1	5	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-022	456	Gaswächter	GW	Dräger	Dräger medical ANSYS GmbH	10.09.2021	48	PEX 3000	2021					CO ₂	Nein	Ja	1 - Wartungspflicht	
102	1	6	L0001481	G0019304	G0019304-01-01	G0019304-01-01-022	456	Gaswächter	GW	Dräger	Dräger medical ANSYS GmbH	10.09												