

Gemarkung : Kriebstein

Höhenanschluss : NN

tel 034322/43426 und 0172/3503050

 **LANDSCHAFTS  
PLANUNGSBÜRO**  
Dr. Bormann & Partner GmbH.


Marktgasse 7, 04668 Grimma  
Tel. (03437) 919261, 911156  
Fax (03437) 918497

**ACHTUNG !**  
Auf diesem Plan sind - der Übersicht halber -  
die unterirdischen Leitungen ausgeschaltet !

Tool	Score	Rank	Score	Rank
LP-Log-Drainage	100	1	100	1
LP-TLS-DB	99	2	99	2
LP-TLS-DB-E11	99	3	99	3
LP-Log-DB-Schutzrohr	99	4	99	4
LP-Log-DB-T1	99	5	99	5
LP-Log-DB-Tes-Ba1	99	6	99	6
LP-Log-DB-Tes-Ba2	99	7	99	7
LP-TLS-DB-wdh	99	8	99	8
LP-Log-Kabelflag	99	9	99	9
LP-TLS-Legende	99	10	99	10
LP-Log-Mix	99	11	99	11
LP-Log-Mix-DB	99	12	99	12
LP-Log-DB-Neu	99	13	99	13
LP-Log-Sin	99	14	99	14
LP-TLS-DB-Rettung	99	15	99	15
LP-Log-SIN-Planung	99	16	99	16
LP-Log-Tekton	99	17	99	17
LP-TLS-TW	99	18	99	18
LP-TLS-TW2	99	19	99	19
LP-DB-Tes-Ba1	99	20	99	20

04	27.01.2025	Baustelleneinrichtung Fläche 4 entfällt	K.Reinert	S
03	14.10.2024	Baustelleneinrichtung geändert	K.Reinert	S
02	28.08.2024	auf Status 2 hochgesetzt	K.Reinert	S
01	31.07.2024	auf Status 1 hochgesetzt	K.Reinert	S
Index	Datum	Änderung	gezeichnet	geprüft

6023_01		5 ARC LP .				- 0104 -			
Projektnummer		Ph	Ersteller	Planozt	Vorstellung	Enddatum	Plannummer	Planozt	Item



$\pm 0,00 = \text{OKFFB EG} = 221,68 \text{ m üNN}$

Projekt	Sanierung und umfassende Neugestaltung der Seebühne Kriebstein
---------	---

<p><b>Bachner</b></p> 	<p>Zentralverband Kriechstellensysteme AG der Talsperre 1 99646 Kriesheim</p>	<p>Tel. +49 3427 93 93 55 Fax: +49 342 26968 08 Mail: info@kriechstellensysteme.de</p>
<p><b>Projektleitung</b></p> 	<p>SAXONIAN State Building Inspectorate Landratsamt Bautzen Hochschule Str. 34 06559 Freiberg</p>	<p>Telefon: +49 3731 3651010 Telefax: +49 3731 365013 Mail: saxonian@bautechnik.sachsen.de</p>
<p><b>Architektur</b></p> 	<p>IPROconsult GmbH Schönbergstr. 12 91058 Dresden</p>	<p>Fax: +49 351 468 91 70 Fax: +49 351 46 51 701</p>
<p><b>Tragwerksleitung</b></p> 	<p>Jäger Ingenieure GmbH Wöhringer 12 01445 Radeburg</p>	<p>Telefon: +49 351 82096 - 0 Fax: +49 351 82096 - 20 Mail: j@jaenger-ingenieure.de</p>
<p><b>Technische Anleitung</b></p> 	<p>IBH Doppel GmbH Doppelstr. 2 04720 Cöthen</p>	<p>Telefon: +49 3471 6022 670 Fax: +49 3471 60241 Mail: info@ibh-doppel.de</p>

Baustelleneinrichtung		Datum	
Baustelleneinrichtung Neub. Geb. Erw. Seeb. Kriebsteine		14.1.	
Lageplan von Landschaftsanlagebüro Köhler		Mafstab	
Bestandsplan OHNE Eintragungen von 2011 + Eintragungen		841	
Phase 5		Datei: 2011-05-05 ARC_1P_...0104.jpg	
Fotostrecke		ARC	
Unersetzliche Bauelemente: Propagator		F.	
Unersetzliche Bauelemente: Propagator		Unersetzliche	
Unersetzliche Bauelemente: Propagator		gezeichnet	
Unersetzliche Bauelemente: Propagator		K.	
Unersetzliche Bauelemente: Propagator		geprüft	

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadloshaltung. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzansprüche vorbehalten.