

Prüfprotokoll zur Prüfung ortsveränderlicher Geräte nach DIN-VDE 0701/0702 und DGUV 3



Prüfart: Freibad Leisnig

Prüfer: Andreas Clauß

Datum: 12.06.2024

lauf. Nr.	Inventar-Nummer	Gerätebezeichnung	Sichtprüfung	Schutzleiterwiderstand	Isolationswiderstand	Ableitstrom	Berührungsstrom	nächste Prüfung	Bemerkung
1	3005	6-fach Verteiler	i.O.	120,00mΩ	>20,00MΩ	0,03mA	-	Jun 25	
2	18	3-fach Verteiler	i.O.	40,00mΩ	>20,00MΩ	0,02mA	-	Jun 25	
3	20	Motorola Ladeschale	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,05mA	Jun 25	
4	21	Motorola Ladeschale	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,02mA	Jun 25	
5	19	Trust PC Lautsprecher	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,17mA	Jun 25	
6	2	Rechner	i.O.	90,00mΩ	>20,00MΩ	0,89mA	-	Jun 25	
7	113	Fujitsu Monitor	i.O.	80,00mΩ	>20,00MΩ	0,36mA	-	Jun 25	
8	2546	Vodafone Mobile Connect	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,02mA	Jun 25	
9	815	Schuko Verlängerung	i.O.	-	-	-	-	Jun 25	nicht prüfbar, da verbaut (vermutl. Signalverstärker in Zwischendecke)
10	2547	3-fach Verteiler	i.O.	200,00mΩ	>20,00MΩ	0,06mA	-	Jun 25	
11	3006	3-fach Verteiler	i.O.	100,00mΩ	>20,00MΩ	0,09mA	-	Jun 25	
12		Verlängerung Drucker	i.O.	80,00mΩ	>20,00MΩ	0,13mA	-	Jun 25	
13	12	3-fach Verteiler	i.O.	80,00mΩ	>20,00MΩ	0,05mA	-	Jun 25	
14	8	TP-Link Switch	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,05mA	Jun 25	
15	15	Netzteil	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,03mA	Jun 25	
16	13	USV APC	i.O.	110,00mΩ	>21,25MΩ	1,25mA	-	Jun 25	
17	17	Dell Rechner	i.O.	110,00mΩ	>20	1,25mA	-	Jun 25	
18	16	Dell Monitor	i.O.	110,00mΩ	>20,00MΩ	1,25mA	-	Jun 25	
19	10	Drucker Citizen	i.O.	290,00mΩ	>20,00MΩ	0,54mA	-	Jun 25	
20		Netzteil Bon-Drucker	n.i.O.	-	-	-	-	Jun 25	ohne Funktion
21		4-fach Verteiler Brennenstuhl	i.O.	30,00mΩ	>20,00MΩ	0,04mA	-	Jun 25	
22		Samsung Wireless Charger	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,04mA	Jun 25	
23		Isaux Netzteil	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,09mA	Jun 25	
24		Toshiba Drucker	i.O.	100,00mΩ	>20,00MΩ	0,42mA	-	Jun 25	
25		Samsung Handynetzteile	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,20mA	Jun 25	
26	002096	3-fach Verteiler	i.O.	130,00mΩ	>20,00MΩ	0,04mA	-	Jun 25	
27	36	Privileg Mikrowelle	i.O.	210,00mΩ	>20,00MΩ	0,89mA	-	Jun 25	
28	31	SHG Kochplatte	i.O.	70,00mΩ	>20,00MΩ	0,09mA	-	Jun 25	
29	35	Clatronic Wasserkocher	i.O.	470,00mΩ	>20,00MΩ	-	-	Jun 25	Schutzleiterwiderstand zu hoch
30		Heißluftfriteuse	i.O.	80,00mΩ	>20,00MΩ	0,06mA	-	Jun 25	
31		Zanker Kühlschrank	i.O.	470,00mΩ	>20,00MΩ	-	-	Jun 25	Schutzleiterwiderstand zu hoch
32	2553	3-fach Verteiler	i.O.	90,00mΩ	>20,00MΩ	0,04mA	-	Jun 25	
33	34	Phillips Kaffeemaschine	i.O.	710,00mΩ	>20,00MΩ	-	-	Jun 25	Schutzleiterwiderstand zu hoch
34	23	Safescan Geldzähler	i.O.	120,00mΩ	>20,00MΩ	0,05mA	-	Jun 25	
35	1	Makita Staubsauger	i.O.	110,00mΩ	>20,00MΩ	0,10mA	-	Jun 25	
36		Brennenstuhl 4-fach Verteiler Umkleide	i.O.	40,00mΩ	>20,00MΩ	0,03mA	-	Jun 25	
37	26	3-fach Verteiler	i.O.	50,00mΩ	>20,00MΩ	0,03mA	-	Jun 25	
38	25	Netzteil Fritzbox	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,03mA	Jun 25	
39	27	Netzteil D-Link	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,04mA	Jun 25	
40	28	Motorola Verstärker	n.i.O.	-	-	-	-	Jun 25	Antenne abgebrochen
41	3388	Kühltheke	n.i.O.	-	-	-	-	Jun 25	Abdeckungen fehlen, Stecker korrodiert
42	86	Bartscher Mikrowelle	i.O.	100,00mΩ	>20,00MΩ	0,50mA	-	Jun 25	
43	85	3-fach Verteiler	n.i.O.	-	-	-	-	Jun 25	Zugentlastung defekt
44	70	Bartscher Bain Marie	i.O.	180,00mΩ	>20,00MΩ	0,13mA	-	Jun 25	
45	89	Alpeninox Kühlschrank	i.O.	160,00mΩ	>20,00MΩ	0,28mA	-	Jun 25	
46	88	Alpeninox Kühlschrank	i.O.	240,00mΩ	>20,00MΩ	0,35mA	-	Jun 25	
47	3392	Kühltruhe Langnese Lager	i.O.	140,00mΩ	>20,00MΩ	0,14mA	-	Jun 25	
48		Verlängerung Kühltruhe (rot)	i.O.	>20	-	-	-	Jun 25	Schutzleiter unterbrochen
49	64	Kühltruhe	i.O.	80,00mΩ	20,00MΩ	0,24mA	-	Jun 25	
50	63	Kühltruhe	i.O.	120,00mΩ	>20,00MΩ	0,23mA	-	Jun 25	
51	65	3-fach Verteiler	i.O.	30,00mΩ	>20,00MΩ	0,05mA	-	Jun 25	
52	68	Metro Friteuse	i.O.	60,00mΩ	>20,00MΩ	0,12mA	-	Jun 25	
53		Hebeanlage Küche	i.O.	130,00mΩ	>20,00MΩ	0,17mA	-	Jun 25	
54	83	Kaffeevollautomat	i.O.	270,00mΩ	>20,00MΩ	0,61mA	-	Jun 25	
55		Registrierkasse	i.O.	800,00mΩ	>20,00MΩ	-	-	Jun 25	Schutzleiterwiderstand zu hoch
56	3394	Kühltruhe Langnese Imbiss Verkauf	i.O.	120,00mΩ	>20,00MΩ	0,14mA	-	Jun 25	
57	3393	Kühltruhe Langnese Imbiss Verkauf	i.O.	90,00mΩ	>20,00MΩ	0,15mA	-	Jun 25	

58	3395	Bierkühler mit Theke	i.O.	800,00mΩ				Jun 25	Schutzleiterwiderstand zu hoch
59	84	Schuko Verlängerung	i.O.					Jun 25	nicht prüfbar, da verbaut
60		Netzteil JBL	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,13mA	Jun 25	
61		Güde Schmutzwasserpumpe	i.O.	290,00mΩ	>20,00MΩ	0,22mA	-	Jun 25	
62	38	Heizkonvektor	n.i.O.					Jun 25	Fuß fehlt
63	40	Fakir Heizlüfter	i.O.	290,00mΩ	>20,00MΩ	0,05mA	-	Jun 25	
64	41	Fakir Heizlüfter	i.O.	60,00mΩ	>20,00MΩ	0,05mA	-	Jun 25	
65	76	Bosch Akkuladegerät	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,03mA	Jun 25	
66	46	Makita Ladegerät	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,02mA	Jun 25	
67	47	Bosch Winkelschleifer	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,05mA	Jun 25	
68		Netzteil Handscheinwerfer	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,07mA	Jun 25	
69	43	Fakir Heizlüfter	n.i.O.					Jun 25	Schutzgitter verbogen
70	39	AEG Heizlüfter	n.i.O.					Jun 25	Fuß fehlt
71		Vintec Konvektor	i.O.	80,00mΩ	>20,00MΩ	0,04mA	-	Jun 25	
72	44	Fakir Heizlüfter	n.i.O.					Jun 25	Steckerstifte angeschmort
73		Vintec Konvektor	i.O.	80,00mΩ	>20,00MΩ	0,03mA	-	Jun 25	
74	56	Fakir Heizlüfter	i.O.	70,00mΩ	>20,00MΩ	0,05mA	-	Jun 25	
75	78	Schuko Verlängerung	i.O.	80,00mΩ	>20,00MΩ	0,07mA	-	Jun 25	
76		Grundfos Druckerhöhungsanlage	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,26mA	Jun 25	
77	81	Airhockeytisch	i.O.	80,00mΩ	>20,00MΩ	0,10mA	-	Jun 25	
78		Marliner	i.O.	150,00mΩ	>20,00MΩ	0,12mA	-	Jun 25	
79		Ariston Boiler	i.O.	80,00mΩ	>20,00MΩ	0,15mA	-	Jun 25	
80		Druckerhöhung Wasserkanone	n.i.O.					Jun 25	Druckschalter verrostet
81	51	Messwasserpumpe	n.i.O.					Jun 25	Steckerstifte angeschmort
82		Dosierpumpe pH NSB	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,04mA	Jun 25	
83		Dosierpumpe pH SB	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,04mA	Jun 25	
84		Dosierpumpe Flockung Filter 1	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,04mA	Jun 25	
85		Dosierpumpe Flockung Filter 2	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,02mA	Jun 25	
86		Dosierpumpe Flockung Filter 3	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,02mA	Jun 25	
87		Dosierpumpe Flockung Filter 4	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,01mA	Jun 25	
88	52	Filterpumpe Babybecken	i.O.	120,00mΩ	>20,00MΩ	0,15mA	-	Jun 25	
89	50	Netzteil	i.O.	-	>20,00MΩ	-	0,03mA	Jun 25	
90		Kärcher Babybecken	n.i.O.					Jun 25	Stecker angeschmort
91	49	Schuko Verlängerung	n.i.O.					Jun 25	Kupplung verschmort
92	90	UV- Filter	i.O.	80,00mΩ	>20,00MΩ	0,19mA	-	Jun 25	
93	55	Kabeltrommel	n.i.O.					Jun 25	Steckerstift angeschmort
94		CEE 16A Kabeltrommel 50m	i.O.	650,00mΩ	>20,00MΩ	0,55mA	-	Jun 25	
95	82	CEE 16A Kabeltrommel mit Schuko 25m	i.O.	370,00mΩ	12,40MΩ	0,45mA	-	Jun 25	
96		Kärcher Drehstrom 16A	i.O.	290,00mΩ	>20,00MΩ	0,13mA	-	Jun 25	
97		CEE 16A Verlängerung für Heizlüfter	i.O.	290,00mΩ	>20,00MΩ	0,08mA	-	Jun 25	
98		Güde Heizlüfter 3Ph. 16A	i.O.	160,00mΩ	>20,00MΩ	0,07mA	-	Jun 25	