



Schichtenverzeichnisse

Reichert GmbH Ingenieurbüro für Geotechnik	<h1>Schichtenverzeichnis</h1> für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	1. Gutachten - Ergänzung 23108 - 1 Anlage: 3 3.1
---	---	---

Vorhaben: **Neubau KITA Oschatz, ST Fliegerhorst**

Bohrung RKS 1/23 / Blatt: 1	Höhe: 161,39	Datum: 12.10.2023
---	--------------	----------------------

1	2	3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges					
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Entnommene Proben		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)			
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.20	a) Auffüllung, (Mutterboden, sandig, kiesig)			erdfeucht, Wurzelreste, Ziegelstückchen, Mörtelreste					
	b)								
	c)	d) mittelschwer bohrbar	e) dunkelbraun				Dose	1	0,20
	f)	g) Auffüllungen	h) OU						
0.70	a) Auffüllung, (Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig)			erdfeucht					
	b)								
	c)	d) mittelschwer bohrbar	e) beige				Dose	2	0,70
	f)	g) Auffüllungen	h) SU						
1.20	a) Auffüllung, (Schluff, sandig, schwach kiesig)			erdfeucht, Ziegelspuren					
	b)								
	c) halbfest	d) mittelschwer bohrbar	e) braun				Dose	3	1,20
	f)	g) Auffüllungen	h) UL						
4.20	a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig			erdfeucht					
	b)								
	c) steif	d) mittelschwer bohrbar	e) braun				Dose Dose Dose	4 5 6	2,20 3,0 4,20
	f)	g) Geschiebelehm	h) TL						
5.00	a) Mittelsand, schwach schluffig, schwach tonig			erdfeucht					
	b)								
	c)	d) schwer bohrbar	e) grau				Dose	7	5,0
	f)	g) Kaolin	h) ST						

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Reichert GmbH Ingenieurbüro für Geotechnik	<h1>Schichtenverzeichnis</h1> für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	1. Gutachten - Ergänzung 23108 - 1 Anlage: 3 3.2
---	---	---

Vorhaben: Neubau KITA Oschatz, ST Fliegerhorst

Bohrung RKS 4/24 / Blatt: 1	Datum: 25.09.2024
Höhe: 161,14	

1	2	3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges			Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.20	a) Auffüllung, (Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig, schwach schluffig)			erdfeucht			Dose	1	0,20
	b)								
	c)	d) mittelschwer bohrbar	e) grau						
	f)	g) Auffüllungen	h) SU						
0.30	a) Auffüllung, (Grobsand, mittelsandig, feinkiesig, mittelkiesig)			erdfeucht, Kohlestückchen			Dose	2	0,30
	b)								
	c)	d) mittelschwer bohrbar	e) dunkelgrau						
	f)	g) Auffüllungen	h) SI						
0.60	a) Auffüllung, (Mittelsand, grobsandig, feinkiesig, mittelkiesig)			erdfeucht, Gesteinsbruchstück- hen			Dose	3	0,60
	b)								
	c)	d) mittelschwer bohrbar, schwer bo	e) braun						
	f)	g) Auffüllungen	h) SI						
1.20	a) Schluff, feinsandig			erdfeucht			Dose	4	1,20
	b)								
	c) halbfest	d) mittelschwer bohrbar	e) dunkelbraungrau						
	f)	g) Lößlehm	h) UL						
3.00	a) Schluff, schwach tonig, feinsandig, sehr schwach feinkiesig			erdfeucht			Dose Dose	5 6	2,0 3,0
	b)								
	c) steif	d) mittelschwer bohrbar	e) braun						
	f)	g) Geschiebelehm	h) TL						

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Reichert GmbH Ingenieurbüro für Geotechnik	<h1>Schichtenverzeichnis</h1> für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	1. Gutachten - Ergänzung 23108 - 1 Anlage: 3 3.3
---	---	---

Vorhaben: Neubau KITA Oschatz, ST Fliegerhorst

Bohrung RKS 2/24 / Blatt: 1	Datum: 12.10.2023
Höhe: 160,04	

1	2	3	4	5	6			
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾							
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe				i) Kalk- gehalt	
0.10	a) Auffüllung, (Mutterboden, sandig, kiesig)			erdfeucht, Ziegelstückchen, Wurzelreste				
b)								
c)		d) mittelschwer bohrbar	e) dunkelbraun					
f)		g) Auffüllungen	h) OU				i)	
0.50	a) Auffüllung, (Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig)			erdfeucht				
b)								
c)		d) mittelschwer bohrbar, schwer bo	e) grau					
f)		g) Auffüllungen	h) SU				i)	
0.70	a) Auffüllung, (Schluff, schwach sandig, schwach kiesig)			erdfeucht, Ziegelspuren				
b)								
c) weich		d) mittelschwer bohrbar	e) dunkelbraun					
f)		g) Auffüllungen	h) UL				i)	
0.90	a) Auffüllung, (Mittelsand, sehr schwach kiesig, schluffig)			erdfeucht, Ziegelreste, Mörtelreste				
b)								
c)		d) mittelschwer bohrbar	e) braungrau					
f)		g) Auffüllungen	h) SU*				i)	
1.20	a) Auffüllung, (Beton)			Dose				
b)								
c)		d) schwer bohrbar sehr schwer bohrba	e) grau					
f)		g) Auffüllungen	h)				i)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Reichert GmbH Ingenieurbüro für Geotechnik	<h1 style="margin: 0;">Schichtenverzeichnis</h1> <p style="margin: 0;">für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p>	1. Gutachten - Ergänzung 23108 - 1 Anlage: 3 3.4
---	---	---

Vorhaben: **Neubau KITA Oschatz, ST Fliegerhorst**

Bohrung RKS 2/24 / Blatt: 2	Höhe: 160,04	Datum: 12.10.2023
------------------------------------	--------------	----------------------

1	2	3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe			
2.50	a) Auffüllung, (Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach kiesig, sehr schwach schluffig) b) schluffig) c) d) mittelschwer bohrbar e) braun f) g) Auffüllungen h) SU i)			erdfeucht	Dose	6 2,50
2.60	a) Auffüllung, (Schluff, schwach tonig, sandig) b) c) steif d) mittelschwer bohrbar, schwer bo e) braun f) g) Auffüllungen h) TL i)			erdfeucht, Ziegel- und Mörtelreste	Dose	7 2,60
3.00	a) Mittelsand, schwach schluffig, schwach tonig b) c) d) sehr schwer bohrbar e) grau f) g) Kaolin h) ST i)			erdfeucht	Dose	8 3,0
	a) b) c) d) e) f) g) h) i)					
	a) b) c) d) e) f) g) h) i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Reichert GmbH Ingenieurbüro für Geotechnik	<h1>Schichtenverzeichnis</h1> für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	1. Gutachten - Ergänzung 23108 - 1 Anlage: 3 3.5
---	---	---

Vorhaben: **Neubau KITA Oschatz, ST Fliegerhorst**

Bohrung RKS 5/24 / Blatt: 1	Datum: 25.09.2024
Höhe: 160,44	

1	2	3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe			
0.10	a) Auffüllung, (Mutterboden)			erdfeucht, Wurzeln Dose 1 0,10		
b)						
c)	d) mittelschwer bohrbar	e) dunkelbraun				
f)	g) Auffüllungen	h) OU	i)			
0.20	a) Auffüllung, (Schluff, sandig, kiesig)			erdfeucht, Wurzeln Dose 2 0,20		
b)						
c) steif	d) mittelschwer bohrbar	e) dunkelbraun braun				
f)	g) Auffüllungen	h) UL	i)			
0.50	a) Auffüllung, (Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig, schwach mittelkiesig, schluffig)			erdfeucht, Ziegel- und Scherbenbruchstücken Dose 3 0,50		
b)						
c)	d) mittelschwer bohrbar	e) dunkelbraun				
f)	g) Auffüllungen	h) SU*	i)			
0.70	a) Auffüllung, (Schluff, sandig)			erdfeucht Dose 4 0,70		
b)						
c) halbfest	d) mittelschwer bohrbar	e) dunkelbraun dunkelgrau				
f)	g) Auffüllungen	h) UL	i)			
0.90	a) Schluff, feinsandig			erdfeucht Dose 5 0,90		
b)						
c) halbfest	d) mittelschwer bohrbar	e) braun				
f)	g) Lößlehm	h) UL	i)			

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Reichert GmbH Ingenieurbüro für Geotechnik	<h1>Schichtenverzeichnis</h1> für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	1. Gutachten - Ergänzung 23108 - 1 Anlage: 3 3.8
---	---	---

Vorhaben: Neubau KITA Oschatz, ST Fliegerhorst

Bohrung SCH V2/24 / Blatt: 1	Datum: 30.09.2024
Höhe: 160,07	

1	2	3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges			Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.20	a) Auffüllung, (Schluff, stark sandig, schwach kiesig, schwach organisch)			erdfeucht, Wurzelreste			Dose	1	0,20
	b)								
	c) steif	d) Handschurf	e) dunkelbraun						
	f)	g) Auffüllungen	h) UL						
0.30	a) Auffüllung, (Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach kiesig)			erdfeucht, Schotterstückchen			Dose	2	0,30
	b)								
	c)	d) Handschurf	e) dunkelgraubraun						
	f)	g) Auffüllungen	h) SI						
0.40	a) Auffüllung, (Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig)			erdfeucht, Kohlegrus			Dose	3	0,40
	b)								
	c)	d) Handschurf	e) schwarz						
	f)	g) Auffüllungen	h) SU						
0.60	a) Schluff, feinsandig			erdfeucht			Dose	4	0,60
	b)								
	c) steif	d) Handschurf	e) braun						
	f)	g) Lößlehm	h) UL						
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)						

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Reichert GmbH Ingenieurbüro für Geotechnik	<h1>Schichtenverzeichnis</h1> für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben	1. Gutachten - Ergänzung 23108 - 1 Anlage: 3 3.9
---	---	---

Vorhaben: **Neubau KITA Oschatz, ST Fliegerhorst**

Bohrung RKS 3/23 / Blatt: 1	Höhe: 159,31	Datum: 12.10.2023
---	--------------	----------------------

1	2	3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges			Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.25	a) Auffüllung, (Mutterboden)			erdfeucht, Wurzelreste			Dose	1	0,25
	b)								
	c)	d) mittelschwer bohrbar	e) dunkelbraun						
	f)	g) Auffüllungen	h) OU						
1.10	a) Auffüllung, (Feinsand, schwach schluffig)			erdfeucht, einz. Kiese			Dose Dose	2 3	0,50 1,10
	b)								
	c)	d) mittelschwer bohrbar	e) braun						
	f)	g) Auffüllungen	h) SE						
2.10	a) Schluff, schwach tonig, schwach sandig			erdfeucht, einz. Kiese			Dose	4	2,10
	b)								
	c) steif	d) mittelschwer bohrbar	e) braun						
	f)	g) Auffüllungen	h) TL						
3.00	a) Sand, schwach schluffig, schwach tonig, schwach kiesig			erdfeucht			Dose Dose	5 6	2,70 3,0
	b)								
	c)	d) schwer bohrbar	e) grau						
	f)	g) Kaolin	h) ST						
3.10	a) Fels verwittert			erdfeucht			Dose	7	3,10
	b)								
	c)	d) sehr schwer bohrbar	e) rotbraungrau						
	f)	g) Fels	h)						

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

