

## Antwort auf Bieteranfrage

1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen zu Offenes Verfahren, Vergabe-Nr. 143-17/24  
Bildungscampus - Neue Oberschule Rauschwalder Straße 73 in 02826 Görlitz  
**Los 0101 - Baustelleneinrichtung + Beräumung**

Bieterfragenkatalog zu lfd. Nr. 01 vom 11.12.2024

AUSZUG aus:

# Geotechnischer Bericht

Projekt: 19126304

BILDUNGSCAMPUS Görlitz - Neubau Sporthalle, Rauschwalder Straße 73, 02826 Görlitz

Auftraggeber: Stadtverwaltung Görlitz  
Dezernat I, Justizariat  
Hugo-Keller-Straße 14  
02826 Görlitz


Gutachten-Nr. 2855

Ausfertigung: 1

Verfasser:



Michael Höft  
(Projektleiter)

i.V. 

Josef Goldammer  
(Ersteller)

Datum: 08.12.2022

AUSZUG Seite 38

Tabelle 9: Abfallrechtliche Bewertung der entnommenen Boden-, Bauschutt- und Asphaltproben

Analytik	Probenbezeichnung	Einzelproben	relevante Parameter	Einstufung
Mindestuntersuchungsprogramm für Bauschutt bei unspez. Verdacht	MP 1	1/1 (B), 3/1 (B)	el. LF > Z 0	Z 1.1/ W 1.1
Mindestuntersuchungsprogramm für Bodenmaterial bei unspez. Verdacht	MP 2	1/5, 2/4, 3/2, 4/5	-	Z 0
	MP 3	1/8, 2/5, 3/7, 4/7	-	Z 0
	MP 4	1/1 (A), 3/1 (A), 4/2	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> > Z 1.1; TOC > Z 1.2	Z 2

Ergänzung zur LV-Pos. 01.02.3 →