


Bild-Nr.	Erläuterung	Foto
1	<p>Zufahrt zu Schacht S5 – S8 über Kastanienstraße, Radweg Richtung Schlossbrücke, Abzweig auf unbefestigten Weg (.....)</p> <p>Schächte S5 -S8 liegen in aktuell noch überwachsenem Gelände (.....)</p>	
2	<p>Blick von Kastanienstraße Richtung Schlossbrücke</p>	



Bild-Nr.	Erläuterung	Foto
3	<p>Blick auf unbefestigten Weg Richtung S5-S8</p> <p>ACHTUNG: Geländeneigung bis ca. 10 %</p>	 A photograph showing a narrow, unpaved dirt path that winds through a dense forest. The path is flanked by tall grasses and various trees. The terrain appears to be sloping upwards, consistent with the warning in the text. The sky is visible through the canopy in the distance.
4	<p>Blick auf Lagebereich S5-S8</p> <p>Grünschnitt erfolgt durch AG</p>	 A photograph showing a person from the side, wearing a light blue t-shirt and dark green overalls. The person is standing in a field of tall, dense grass and weeds, reaching out towards the vegetation. The background is filled with more trees and foliage, suggesting a wooded or semi-wooded area.

Bild-Nr.	Erläuterung	Foto
5	Blick auch Schacht S8 (Sonderbauwerk, Zugang zum Haubenprofil 1440/1570)	
6	Blick Richtung S9 Grünschnitt erfolgt durch AG	

Bild-Nr.	Erläuterung	Foto
7	Blick auch Schacht S8 (Sonderbauwerk, Zugang zum Haubenprofil 1440/1570)	
8	beispielhafter Blick auf Zufahrtbereich S9 – S14	

Bild-Nr.	Erläuterung	Foto
9	z. B. Lage S12	
10	Zufahrtweg zu S8 – S14 aus Richtung Stahlwerkstraße	