



Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 - Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. Messstelle nach § 29b Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

ERGO Umweltinstitut GmbH, Lauensteiner Straße 42, 01277 Dresden

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Herr Runge Fetscherstr. 74 01307 Dresden

Prüfbericht Nr. 24/0848_01/01

Ausstellungsdatum des Prüfberichtes:12.03.2024Gesamtseitenzahl des Prüfberichtes:2 Seite(n)Anlagenzahl des Prüfberichtes:5 Anlage(n)

Kunden-Nr.: 11036

Auftrags-Nr. des AG: interne Projektnummer: P22/00181

Bestell-Nr. des AG:

Objekt: Baugrunduntersuchung Deutsches Krebsforschungszentrum Außenstelle Dresden

Beschreibung des Prüfgegenstandes: Untersuchuung von Boden-,Bauschutt- und Asphaltproben

Prüfauftrag: Prüfung nach LAGA Bauschutt, LAGA Boden und RuVA

Probenahme: durch ERGO Umweltinstitut GmbH

Probeneingang: 07.03.2024

Analysenmethoden:

Parameter	Probenvorbereitung	Verfahren	
- Trockenmasse		DIN ISO 11	465:1996-02
- Arsen	Königswasseraufschluss	DIN EN ISC) 11885 (E 22):2009-09
- Cadmium	Königswasseraufschluss	DIN EN ISC) 11885 (E 22):2009-09
- Chrom-ges	Königswasseraufschluss	DIN EN ISC) 11885 (E 22):2009-09
- Kupfer	Königswasseraufschluss	DIN EN ISC) 11885 (E 22):2009-09
- Quecksilber	Königswasseraufschluss	DIN EN 161	75-1:2016-12
- Nickel	Königswasseraufschluss	DIN EN ISC) 11885 (E 22):2009-09
- Blei	Königswasseraufschluss	DIN EN ISC) 11885 (E 22):2009-09
- Thallium	Königswasseraufschluss	DIN EN ISC) 17294-2 (E 29):2017-01
- Zink	Königswasseraufschluss	DIN EN ISC) 11885 (E 22):2009-09
RGO Umweltinstitut GmbH	Handelsregister Dresden HRB 320	Bankverbindung 1	Bankverbindung 2
auensteiner Straße 42	Steuer-Nr. 203/108/08165	Deutsche Bank	Commerzbank Dresden

ERGO Umweltinstitut GmbH Lauensteiner Straße 42 01277 Dresden Telefon (0351) 33 68 60 Telefax (0351) 33 68 610 eMail info@ergo-dresden.de Internet www.ergo-dresden.de

Handelsregister Dresden HRB 32 Steuer-Nr. 203/108/08165 Ust-IdNr. DE140131094 Geschäftsführer Dr. rer. nat. Robert Frind Dipl.-Ing. (BA) André Kiesewalter

Deutsche Bank
BLZ 870 700 00
Kto 7701709 00
IBAN DE65 870 700 000 7701709 00
BIC/SWIFT DEUT DE 8CXXX

Commerzbank Dresden BLZ 850 800 00 Kto 04 025 593 00 IBAN DE76 8508 0000 0402 5593 00 BIC/SWIFT DRES DE FF 850

Parameter	Probenvorbereitung	Verfahren
- Cyanid, gesamt		DIN EN ISO 17380:2013-10 *
- BETX	Extraktion mit Methanol	DIN EN ISO 22155: 2016-07
- Kohlenstoff, organisch		DIN 19539:2016-12
 extr. org. Halogenverbindungen (EOX) 		DIN 38414 (S 17):2004-03
- leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe	Extraktion mit Methanol	HLUG Band 7, Teil 4
 Mineralölkohlenwasserstoffe C10 bis C22 	Extraktion mit Heptan-Aceton-Gemisch	DIN EN 14039:2005-01
 Mineralölkohlenwasserstoffe C10 bis C40 	Extraktion mit Heptan-Aceton-Gemisch	DIN EN 14039:2005-01
- PAK nach EPA		DIN ISO 18287:2006-05
- PCB		DIN EN 16167:2012-11
 elektrische Leitfähigkeit 	Eluatherstellung	DIN EN 27888 (C 8):1993-11
- pH-Wert	Eluatherstellung	DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04
- Arsen	Eluatherstellung	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
- Cadmium	Eluatherstellung	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
- Chrom-ges	Eluatherstellung	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
- Kupfer	Eluatherstellung	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
- Quecksilber	Eluatherstellung	DIN EN ISO 12846 (E 12):2012-08
- Nickel	Eluatherstellung	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
- Blei	Eluatherstellung	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
- Zink	Eluatherstellung	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01
- Chlorid	Eluatherstellung	DIN EN ISO 10304-1 (D 20):2009-07
- Cyanid, gesamt	Eluatherstellung	DIN EN ISO 14403-1 (D 2):2012-10
- Sulfat	Eluatherstellung	DIN EN ISO 10304-1 (D 20):2009-07
- Phenolindex	Eluatherstellung	DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12
- PAK nach EPA		entspr. EPA 610:1987-07

(*) nicht akkreditiertes Prüfverfahren; (**) Untersuchung erfolgte durch Nachauftragnehmer

Prüfergebnisse: siehe Anlage(n) zum Prüfbericht 24/0848_01/01

Prüfdatum: vom 07.03.2024 bis 12.03.2024

Bemerkungen:

- Messwerte mit "<" entsprechen der Bestimmungsgrenze des angewendeten Analysenverfahrens.
- Aufbewahrungszeiten (wenn nicht anders vereinbart):

Feststoffproben - drei Monate wässrige Proben - zwei Wochen Altholzproben - sechs Monate

- Altholzproben sechs Monate Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchte(n) Probe(n).
- Der Prüfbericht darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors auszugsweise vervielfältigt werden.
- n. b.: Summe nicht berechnet, da alle Einzelergebnisse unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenzen.

ERGO Umweltinstitut GmbH

Michael Frind Laborleiter



7.3 Probenahme SAVs Serie 01

Anlage 1 zum Prüfbericht

24/0848_01/01

Seite 1 von 13

SAV-01-007_FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff

DIN ISO 18400-102:2020-11

Protokoll über die Entnahme einer Feststoffprobe

1.	Auftraggeber	Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden					
2.	Zweck der Probenahme:	Probenahme und Analytik von Festst Baugrunduntersuchung	offproben zur				
3.	Probenahmestelle:	BV: Deutsches Krebsforschungszent Universitätsklinikum Carl Gustav Car	rum; us, 01307 Dresden				
4.	Lage:	Hochwert: 51,05590 °N	Rechtswert: 13,78423 °O				
5.	Probenahmetag/ Uhrzeit:	07.03.2024 / 10:00 bis 11:30 Uhr	975-3				
6.	Art der Probe:	Auffüllung, Boden, Asphalt, Beton/ M	auerwerk				
7.	Entnahmegerät:	Bagger, Schaufel mit Edelstahlblatt, S	Stemmhammer mit Edelstahlmeißel				
8.	Art der Probenahme	☐ Einzelprobe ☒ Mischpro	obe				
	8a) bei Mischpro	oben: Zahl der Einzelproben:	16 EP				
9.	Entnahmedaten (für weitere Pi	roben siehe Fortsetzung auf Seite 12)					
	Probenbezeichnung/ -nummer						
	Beschaffenheit/ Struktur						
	Entnahmetiefe						
	Farbe	Entrahmadatan	sind umfangreicher				
	Geruch		a ab Seite 12				
	Probenmenge						
	Probenbehälter						
	Probenkonservierung						
40	Daniel Winformat	abweichend von LAGA PN 98					
10.	Bemerkungen/ Begleitinformati	***************************************	ter vvind, Temp. 10 °C				
	Fortsetzung siehe Se	511G 12	1				
	Dresden, den 07.03.202	24 C. Schietzel	dielel				
	Datum,Ort	Unterschrift I	Probenehmer/Fahrer				



7.3 Probenahme SAVs Serie 01

Anlage 1 zum Prüfbericht

24/0848_01/01

Seite 2 von 13

SAV-01-007_FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff

DIN ISO 18400-102:2020-11

11. Situation am Ort der Probenahme:

11a) Abbildungen/ Lagepläne




Abbildung 1 Lageplan des Baufeldes Deutsches Krebsforschungszentrum DKFZ, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, 01379 Dresden. Baufeld rot gekennzeichnet.



7.3 Probenahme SAVs Serie 01

Anlage 1 zum Prüfbericht

24/0848_01/01 Seite 3 von 13

SAV-01-007_FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff





Qualitätsmanagementhandbuch 7.3 Probenahme SAVs Serie 01

Anlage 1 zum Prüfbericht 24/0848_01/01

Seite 4 von 13

SAV-01-007_FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff

DIN ISO 18400-102:2020-11

11. Situation am Ort der Probenahme:

11b) Fotodokumentation

Lage vor Ort



Abbildung 3 Blick auf Baufeld

Schurf 1 im Feld 1





Abbildung 4 Blick auf freigelegten Schurf 1 im Feld 1



Qualitätsmanagementhandbuch 7.3 Probenahme SAVs Serie 01

Anlage 1 zum Prüfbericht

24/0848_01/01 Seite 5 von 13

SAV-01-007_FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff

DIN ISO 18400-102:2020-11





Abbildung 5 Aushubtiefe Schurf 1 beträgt 0 - 1,90 m. Blick auf Aushubmaterial







Abbildung 6 Entnahmestellen Einzelproben EP 1 (Sand) EP 2 (Auffüllung) EP 3 (lehmiger Boden)

Schurf 2 im Feld 2





Abbildung 7 Blick auf freigelegten Schurf 2 im Feld 2



7.3 Probenahme SAVs Serie 01

Anlage 1 zum Prüfbericht

24/0848_01/01

Seite 6 von 13

SAV-01-007_FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff





Abbildung 8 Aushubtiefe Schurf 2 beträgt 0 - 2,10 m. Blick auf Aushubmaterial





Abbildung 9 Entnahmestelle Einzelproben EP 4 (Sand) EP 5 (Auffüllung) EP 6 (lehmiger Boden)



Qualitätsmanagementhandbuch 7.3 Probenahme

SAVs Serie 01

Anlage 1 zum Prüfbericht 24/0848_01/01

Seite 7 von 13

SAV-01-007_FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff

DIN ISO 18400-102:2020-11

Schurf 3 im Feld 3





Abbildung 10 Blick auf freigelegten Schurf 3





Abbildung 11 Aushubtiefe Schurf 3 beträgt 0ß - 1,90 m. Blick auf Aushubmaterial





Abbildung 12 Entnahmestellen EP 7 (Sand) EP 8 (Auffüllung) EP 9 (lehmiger Boden)



Qualitätsmanagementhandbuch 7.3 Probenahme

SAVs Serie 01

Anlage 1 zum Prüfbericht 24/0848_01/01

Seite 8 von 13

SAV-01-007_FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff

DIN ISO 18400-102:2020-11

Schurf 4 im Feld 4





Abbildung 13 Blick auf freigelegten Schurf 4





Abbildung 14 Aushubtiefe Schurf 4 beträgt 0 - 2,60 m. Blick auf Aushubmaterial





Abbildung 15 Entnahmestellen EP 10 (Sand) EP 11 (Auffüllung) EP 12 (lehmiger Boden)



7.3 Probenahme SAVs Serie 01

Anlage 1 zum Prüfbericht

24/0848_01/01

Seite 9 von 13

SAV-01-007_FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff

DIN ISO 18400-102:2020-11



Abbildung 16 Entnahmestellen EP 13 Gussasphalt Schurf 1 und EP 14 Gussasphalt Schurf 4

Beprobung Betonkanal



Abbildung 17 Blick auf Betonkanal



Abbildung 18 Entnahmestelle EP 15 Putz mit Ziegel linke Mauerseite und EP 16 Putz mit Ziegel rechte Mauerseite



Qualitätsmanagementhandbuch 7.3 Probenahme **SAVs Serie 01**

Anlage 1 zum Prüfbericht 24/0848_01/01 Seite 10 von 13

SAV-01-007_FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff





Abbildung 20 Übersicht Putz mit Ziegel Proben



Qualitätsmanagementhandbuch 7.3 Probenahme

7.3 Probenahme
SAVs Serie 01

Anlage 1 zum Prüfbericht 24/0848_01/01 Seite 11 von 13

SAV-01-007_FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff



Abbildung 21 Mischprobe MP 1 Sand + Auffüllung Schurf 1 bis 4; Mischprobe MP 2 lehmiger Boden Schurf 1 bis 5



Abbildung 22 Mischprobe MP 3 Gussasphalt Schurf 1 und 4; Mischprobe MP 4 Betonkanal Putz mit Ziegel.



7.3 Probenahme SAVs Serie 01

Anlage 1 zum Prüfbericht

24/0848_01/01

Seite 12 von 13

SAV-01-007_FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff

DIN ISO 18400-102:2020-11

Ergänzung zu 9. Entnahmedaten

Probenbezeichnung/ - nummer	Einzelproben	Beschaffenheit	Entnahmetiefe	Farbe	Geruch	Probenmenge	Probenbehälter	Proben- konservierung
	EP 1							
	EP 2							
	EP 4	erdfeucht, sandig -						
MP 1 Sand + Auffüllung	EP 5	mineralisch, mineralische Gesteine,	0 - 1,50 m	hellbraun mit leichten	leicht muffig	10 10	10 L PE-	
D-24-03-0865	EP 7	keine Ziegel,	U - 1,50 III	graustufen	bis erdig	10 kg	Deckeleimer	entfällt
	EP 8	inhomogen				1		
	EP 10							
	EP 11							
	EP 3	erdfeucht, erdig -						
MP 2 lehmiger Boden	EP 6	lehmig, keine Steine,	1,50 - 2,40 m	dunkelbraun	erdig	10 kg	10 L PE-	entfällt
D-24-03-0867	EP 9	Ziegel oder Minerale,	1,50 - 2,40 111	dankeibraan	eruig	10 kg	Deckeleimer	entiant
	EP 12	homogen						
MP 3 Gussasphalt D-24-03-0868	EP 13	gegossener Asphalt mit wenigen mineralischen	Deckschicht	schwarz	leicht	2,5 kg	5 L PE-	entfällt
D-24-03-0808	EP 14	Bestandteilen			aromatisch		Deckeleimer	
MP 4 Betonkanal mit	EP 15	feucht, Betonkanal, Ziegel mit	Manadas Vale		55	7.51	10 L PE-	
Putz + Ziegel D-24-03-0869	EP 16	Putzanhaftung, sehr inhomogen	Wandstärke	rot	muffig	7,5 kg	Deckeleimer	entfällt



7.3 Probenahme SAVs Serie 01

Anlage 1 zum Prüfbericht 24/0848_01/01

Seite 13 von 13

SAV-01-007 FB01 V02 Probenahmeprotokoll Feststoff

DIN ISO 18400-102:2020-11

Fortsetzung zu 10. Bemerkungen/Begleitinformationen:

Die Entnahmepunkte zum Schlagen der Baggerschürfe wurden in Absprache und Abstimmung mit Herr Kohser getroffen sowie das von einer Probenahme nach LAGA PN 98 abgewichen wird. Des Weiteren wurde vom Probenehmer vor Ort festgelegt das die Auffüllung mit dem darunter liegenden Sand gemischt werden und somit als eine Mischprobe betrachtet wird, da eine Separierung laut Baufirma nicht möglich ist. Der Gussasphalt befand sich lediglich an 2 Punkten Schurf 1 und Schurf 4. Der nebenstehende Betonkanal besteht vorwiegend aus Ziegeln mit Putzanhaftungen.

Dresden, den 07.03.2024

Ć Schietze

		Messwert	LAGA	LAC	GA-Zuord	nunaswe	rte
		MP 1 Sand +	Zuord-		für Bau	_	
		Auffüllung	nung				
		D-24-03-0865	9	Z0	Z1.1	Z1.2	Z2
Feststoffuntersuchungen							
Arsen	[mg/kg TM]	5,66	Z0	20	30	50	150
Cadmium	[mg/kg TM]	<0,10	Z0	0,6	1	3	10
Chrom-ges.	[mg/kg TM]	14,1	Z0	50	100	200	600
Kupfer	[mg/kg TM]	7,98	Z0	40	100	200	600
Quecksilber	[mg/kg TM]	0,058	Z0	0,3	1	3	10
Nickel	[mg/kg TM]	10,4	Z0	40	100	200	600
Blei	[mg/kg TM]	23,7	Z0	100	200	300	1000
Zink	[mg/kg TM]	41,7	Z 0	120	300	500	1500
EOX	[mg/kg TM]	0,09	Z0	1	3	5	10
Mineralölkohlenwasserstoffe	[mg/kg TM]	<20	Z0	100	300	500	1000
Summe PAK nach EPA	[mg/kg TM]	2,3	Z1.1	1	. 5	15	75
- Naphthalin	[mg/kg TM]	0,0039		-	-		
- Benzo(a)pyren	[mg/kg TM]	0,19		-	-	-	-
Summe PCB							
(Congenere nach DIN 51527)	[mg/kg TM]	<0,02	Z0	0,02	0,1	0,5	1
Eluatuntersuchungen							
pH-Wert		10,78	Z0	7-12,5	7-12,5	7-12,5	7-12,5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	330	Z0	500	1500	2500	3000
Chlorid	[mg/l]	<5	Z0	10	20	40	150
Sulfat	[mg/l]	34	Z0	50	150	300	600
Phenolindex	[µg/l]	<8	Z0	<10	10	50	100
Arsen	[µg/l]	4,9	Z0	10	10	40	50
Cadmium	[µg/l]	<0,5	Z0	2	2	5	5
Chrom-ges.	[µg/l]	4,9	Z0	15	30	75	100
Kupfer	[µg/l]	5,5	Z0	50	50	150	200
Quecksilber	[µg/l]	<0,2	<i>Z</i> 0	0,2	0,2	1	2
Nickel	[µg/l]	<3	Z0	40	50	100	100
Blei	[µg/l]	<3	Z0	20	40	100	100
Zink	[µg/l]	<3	Z0	100	100	300	400
Gesamteinschätzung (**)			Z1.1				- 7

Bewertungsgrundlage: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen

Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln - (LAGA Nr. 20)

Teil II Stand: 6. November 1997

Erich Schmidt Verlag, 5. erweiterte Auflage, 06.11.2003

Tabelle II.1.4-5: Zuordnungswerte Feststoff für Recyclingbaustoffe /

nichtaufbereiteter Bauschutt

Tabelle II.1.4-6: Zuordnungswerte Eluat für Recyclingbaustoffe /

nichtaufbereiteter Bauschutt

^{(**) =} auf der Grundlage der bestimmten Parameter

^{(*) =} Probe wurde im Backenbrecher zerkleinert. Im Recyclingmaterial ist mit einer wesentlich größeren Körnung und damit mit einer wesentlich kleineren Leitfähigkeit zu rechnen.

		Messwert	LAGA	LAC	GA-Zuord	ordnungswerte	
		MP 4	Zuord-		für Bau	schutt	
		Betonkanal	nung				
		D-24-03-0868		Z0	Z1.1	Z1.2	Z2
Feststoffuntersuchungen							
Arsen	[mg/kg TM]	6,84	Z0	20	30	50	150
Cadmium	[mg/kg TM]	<0,10	Z0	0,6	1	3	10
Chrom-ges.	[mg/kg TM]	14,1	Z0	50	100	200	600
Kupfer	[mg/kg TM]	3,49	Z 0	40	100	200	600
Quecksilber	[mg/kg TM]	<0,030	Z0	0,3	1	3	10
Nickel	[mg/kg TM]	7,34	Z0	40	100	200	600
Blei	[mg/kg TM]	11,2	Z0	100	200	300	1000
Zink	[mg/kg TM]	12,1	Z0	120	300	500	1500
EOX	[mg/kg TM]	<0,05	Z0	1	3	5	10
Mineralölkohlenwasserstoffe	[mg/kg TM]	<20	Z0	100	300	500	1000
Summe PAK nach EPA	[mg/kg TM]	0,6	Z0	1	5	15	75
- Naphthalin	[mg/kg TM]	<0,0010				-	<u> </u>
- Benzo(a)pyren	[mg/kg TM]	0,054			-	-	-
Summe PCB							
(Congenere nach DIN 51527)	[mg/kg TM]	<0,02	Z0	0,02	0,1	0,5	1
Eluatuntersuchungen							
pH-Wert		8,26	Z0	7-12,5	7-12,5	7-12,5	7-12,5
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	830	Z1.1	500	1500	2500	3000
Chlorid	[mg/l]	6,5	Z0	10	20	40	150
Sulfat	[mg/l]	347	Z 2	50	150	300	600
Phenolindex	[µg/l]	<8	Z0	<10	10	50	100
Arsen	[µg/l]	6,1	Z0	10	10	40	50
Cadmium	[µg/l]	<0,5	Z0	2	2	5	5
Chrom-ges.	[µg/l]	<3	Z0	15	30	75	100
Kupfer	[µg/l]	<3	Z0	50	50	150	200
Quecksilber	[µg/l]	<0,2	Z 0	0,2	0,2	1	2
Nickel	[µg/l]	<3	Z0	40	50	100	100
Blei	[µg/l]	<3	Z0	20	40	100	100
Zink	[µg/l]	<3	Z0	100	100	300	400
Gesamteinschätzung (**)			Z2				5

Bewertungsgrundlage:

Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen

Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln - (LAGA Nr. 20)

Teil II Stand: 6. November 1997

Erich Schmidt Verlag, 5. erweiterte Auflage, 06.11.2003

Tabelle II.1.4-5: Zuordnungswerte Feststoff für Recyclingbaustoffe /

nichtaufbereiteter Bauschutt

Tabelle II.1.4-6: Zuordnungswerte Eluat für Recyclingbaustoffe /

nichtaufbereiteter Bauschutt

^{(**) =} auf der Grundlage der bestimmten Parameter

^{(*) =} Probe wurde im Backenbrecher zerkleinert. Im Recyclingmaterial ist mit einer wesentlich größeren Körnung und damit mit einer wesentlich kleineren Leitfähigkeit zu rechnen.

Parameter	Dimension	Messwert MP 1 Sand +	Zuord- nung	Zud	ordnungswe	rte
		Auffüllung D-24-03-0865	nang	W1.1	W1.2	W2
Feststoffuntersuchungen						
Kohlenwasserstoffe C ₁₀ -C ₄₀	[mg/kg TM]	<20	W1.1	300 (600*)	500 (600*)	1000 (2000*)
Summe PAK nach EPA	[mg/kg TM]	2,3	W1.1	5 (10**)	15 (25**)	25
- Benzo(a)pyren	[mg/kg TM]	0,19	-	-	-	÷
EOX	[mg/kg TM]	0,09	W1.1	3	5	10
Summe PCB ₆						5"
(Congenere nach DIN 51527)	[mg/kg TM]	<0,02	W1.1	0,1	0,5	1
Eluatuntersuchungen						
pH-Wert		10,78	W1.1	7-12,5 ***	7-12,5 ***	7-12,5 ***
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	330	W1.1	1500 ***	2500 ***	3000 ***
Chlorid	[mg/l]	<5	W1.1	100	200	300
Sulfat	[mg/l]	34	W1.1	240	300	600
Phenolindex	[µg/l]	<8	W1.1	20	50	100
Arsen	[µg/l]	4,9	W1.1	10	40	50
Cadmium	[µg/l]	<0,5	W1.1	5	5	5
Chrom-ges.	[µg/l]	4,9	W1.1	50	75	100
Kupfer	[µg/l]	5,5	W1.1	50	150	200
Quecksilber	[µg/l]	<0,2	W1.1	1	1	2
Nickel	[µg/l]	<3	W1.1	50	100	100
Blei	[µg/l]	<3	W1.1	25	100	100
Zink	[µg/l]	<3	W1.1	500	500	500
Gesamteinschätzung			W1.1			

- (*) = Werte gelten nur, sofern die MKW-Konzentration auf Asphaltanteile zurückzuführen sind. Zum Nachweis ist im Eluat eine MKW-Konzentration von 200 μg/l einzuhalten.
- (**) = Werte gelten nur, sofern die PAK-Konzentration auf Asphaltanteile zurückzuführen sind. Zum Nachweis ist im Eluat eine PAK-Konzentration von 0,2 µg/l einzuhalten.
- (***) = Werte sind bei frisch gebrochenem, reinem Betonmaterial kein Ausschlusskriterium, wenn die Werte für Chlorid und Sulfat und alle übrigen Zuordnungswerte eingehalten werden und andere Salzbelastungen ausgeschlossen werden.

Bewertungsgrundlage:

Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Recyclingmaterial

Tabelle 1: W-Werte

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Stand: 09.01.2020

gültig bis 01.08.2023

Parameter	Dimension	Messwert MP 4 Betonkanal	Zuord- nung	Zud	ordnungswe	rte
		Wil 4 Detolikariar	nung			
		D-24-03-0868		W1.1	W1.2	W2
Feststoffuntersuchungen						
Kohlenwasserstoffe C ₁₀ -C ₄₀	[mg/kg TM]	<20	W1.1	300 (600*)	500 (600*)	1000 (2000*)
Summe PAK nach EPA	[mg/kg TM]	0,6	W1.1	5 (10**)	15 (25**)	25
- Benzo(a)pyren	[mg/kg TM]	0,054		12	12	-
EOX	[mg/kg TM]	<0,05	W1.1	3	5	10
Summe PCB ₆						
(Congenere nach DIN 51527)	[mg/kg TM]	<0,02	W1.1	0,1	0,5	1
Eluatuntersuchungen						
pH-Wert		8,26	W1.1	7-12,5 ***	7-12,5 ***	7-12,5 ***
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	830	W1.1	1500 ***	2500 ***	3000 ***
Chlorid	[mg/l]	6,5	W1.1	100	200	300
Sulfat	[mg/l]	347	W2	240	300	600
Phenolindex	[µg/l]	<8	W1.1	20	50	100
Arsen	[µg/l]	6,1	W1.1	10	40	50
Cadmium	[µg/l]	<0,5	W1.1	5	- 5	5
Chrom-ges.	[µg/l]	<3	W1.1	50	75	100
Kupfer	[µg/l]	<3	W1.1	50	150	200
Quecksilber	[µg/l]	<0,2	W1.1	1	1	2
Nickel	[µg/l]	<3	W1.1	50	100	100
Blei	[µg/l]	<3	W1.1	25	100	100
Zink	[µg/l]	<3	W1.1	500	500	500
Gesamteinschätzung			W2			

- (*) = Werte gelten nur, sofern die MKW-Konzentration auf Asphaltanteile zurückzuführen sind. Zum Nachweis ist im Eluat eine MKW-Konzentration von 200 μg/l einzuhalten.
- (**) = Werte gelten nur, sofern die PAK-Konzentration auf Asphaltanteile zurückzuführen sind. Zum Nachweis ist im Eluat eine PAK-Konzentration von 0,2 µg/l einzuhalten.
- (***) = Werte sind bei frisch gebrochenem, reinem Betonmaterial kein Ausschlusskriterium, wenn die Werte für Chlorid und Sulfat und alle übrigen Zuordnungswerte eingehalten werden und andere Salzbelastungen ausgeschlossen werden.

Bewertungsgrundlage:

Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Recyclingmaterial

Tabelle 1: W-Werte

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Stand: 09.01.2020

gültig bis 01.08.2023

Parameter	Einheit	Messwert	LAGA-	LAC	A-Zuord	nungswe	erte
		MP 2 Lehmboden	Zuordnung		für Bo		
			•	Z0	l z	1	Z2
		D-24-03-0866		Lehm/Schluff			
Feststoffuntersuchungen							
Arsen	[mg/kg TM]	6,69	Z0	15		45	150
Cadmium	[mg/kg TM]	<0,10	Z0	1		3	10
Chrom-ges.	[mg/kg TM]	19,2	Z0	60		180	600
Kupfer	[mg/kg TM]	8,6	Z0	40		120	400
Quecksilber	[mg/kg TM]	<0,030	Z0	0,5		1,5	5.
Nickel	[mg/kg TM]	12,7	Z0	50		150	500
Blei	[mg/kg TM]	21,7	Z0	70		210	700
Thallium	[mg/kg TM]	0,16	Z0	0,7		2,1	7
Zink	[mg/kg TM]	39,2	Z0	150		450	1500
Cyanid, gesamt	[mg/kg TM]	<1,0	Z0			3	10
EOX	[mg/kg TM]	<0,05	Z0	1		3 ⁴⁾	10
Mineralölkohlenwasserstoffe	[mg/kg TM]	<20 (<20)	Z0	100	30	0(600) ²⁾	1000(2000) ²⁾
Summe BETX	[mg/kg TM]	<0,5	Z0	1		1	_1
Summe LHKW	[mg/kg TM]	<0,5	Z0	1		1	1
Summe PAK nach EPA	[mg/kg TM]	0,1	Z0	3		3(9) ³⁾	30
- Naphthalin	[mg/kg TM]	<0,0010		3.00		-	-
- Benzo(a)pyren	[mg/kg TM]	0,01		0,3		0,9	3
Summe PCB ₆	[mg/kg TM]	<0,02	Z0	0,05		0,15	0,5
Kohlenstoff - organisch	[% der TM]	0,11	Z0	0,5(1) ¹⁾		1,5	5
				Z0	Z1.1	Z1.2	Z2
Eluatuntersuchungen					2	2.1.2	
elektr. Leitfähigkeit	[µS/cm]	72	Z0	250	250	1500	2000
pH-Wert	[(8,07	Z0	6,5-9,5	6,5-9,5	6-12	5,5-12
Chlorid	[mg/l]	<5	Z0	30	30	50	100 ⁵⁾
Sulfat	[mg/l]	15	Z0	20	20	50	200
Cyanid	[µg/l]	<5	ZO	5	5	10	20
Phenolindex	[µg/l]	<8	ZO	20	20	40	100
Arsen	[µg/l]	<3	ZO	14	14	20	60 ⁶⁾
Cadmium	[µg/l]	<0,5	Z0	1,5	1.5	3	6
Chrom-ges.	[µg/l]	<3	Z0	12,5	12,5	25	60
Kupfer	[µg/l]	<3	Z0	20	20	60	100
Quecksilber	[µg/l]	<0,2	Z0	<0,5	<0,5	1	2
Nickel	[µg/l]	<3	ZO	15	15	20	70
Blei	[µg/l]	<3	Z0	40	40	80	200
Zink	[µg/l]	4,8	Z0	150	150	200	600
Gesamteinschätzung (*)	,, ,		ZO				16

⁽¹⁾ bei einem C:N-Verhältnis >25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%

Bewertungsgrundlage: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen -

Technische Regeln für die Verwertung (TR Boden)

Stand: 5. November 2004

(*) = auf Grundlage der bestimmten Parameter

⁽²⁾ Die angegebenen Zuordnungswerte gelten für KW-verbindungen mit einer Kettenlänge von C₁₀ bis C₂₂. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C₁₀-C₄₀) darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten.

⁽³⁾ Bodenmaterial mit Zuordnungswerten >3 mg/kg und ≤ 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten eingebaut werden.

⁽⁴⁾ Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen

⁽⁵⁾ bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l

⁽⁶⁾ bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 120 µg/l

		MP 3 Gussasphalt
		D-24-03-0867
PAK nach EPA:		¥.
Naphthalin	[mg/kg OS]	0,3
Acenaphthylen	[mg/kg OS]	<0,050
Acenaphthen	[mg/kg OS]	<0,050
Fluoren	[mg/kg OS]	<0,050
Phenanthren	[mg/kg OS]	0,13
Anthracen	[mg/kg OS]	<0,050
Fluoranthen	[mg/kg OS]	0,081
Pyren	[mg/kg OS]	0,061
Benzo(a)anthracen	[mg/kg OS]	<0,050
Chrysen	[mg/kg OS]	<0,050
Benzo(b)fluoranthen	[mg/kg OS]	<0,050
Benzo(k)fluoranthen	[mg/kg OS]	<0,050
Benzo(a)pyren	[mg/kg OS]	<0,050
Indeno(1,2,3-cd)pyren	[mg/kg OS]	<0,050
Dibenzo(a,h)anthracen	[mg/kg OS]	<0,050
Benzo(ghi)perylen	[mg/kg OS]	0,083
Summe PAK nach EPA	[mg/kg OS]	0,655
Phenolindex	[mg/l Eluat]	<0,008