

**Anlage 13: Fotodokumentation**  
Blatt 1      Schurf 1/21



Foto 34: Schurf 1/21 – Ansicht/ Blick in Richtung Süden




Foto 35: Schurf 1/21 – Gründung des Bestandsgebäurles

**Anlage 13: Fotodokumentation**  
Blatt 2      Schurf 1/21



Foto 36: Schurf 1/21 – Kabel im Bereich des Schurfes/ Blick in Richtung Osten (17.01.2022)




Foto 37: Schurf 1/21 – Kabel im Bereich des Schurfes/ Blick in Richtung Südwesten (17.01.2022)