

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 1 Untersuchungsgebiet



Foto 1: Bereich der Zufahrt und des Parkplatzes an der Südwestseite des geplanten Erweiterungsneubaus – Bohrgerät am Ansatzpunkt der Bohrung BK 1/21/ Blick in Richtung Nordwesten (14.12.2021)



Foto 2: Bereich der Zufahrt und des Parkplatzes an der Südwestseite des geplanten Erweiterungsneubaus – Bohrgerät am Ansatzpunkt der Bohrung BK 1/21/ Blick in Richtung Südosten (14.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 2 Untersuchungsgebiet



Foto 3: Stützwand am Gebäude ZNA – Blick in Richtung Osten (14.12.2021)




Foto 4: Stützwände am Gebäude ZNA/ Blick in Richtung Westen (14.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 3 Untersuchungsgebiet




Foto 5: Standort des geplanten Erweiterungsneubaus – Blick in Richtung Nordosten (16.12.2021)



Foto 6: Standort des geplanten Erweiterungsneubaus/ Blick in Richtung Nordwesten (16.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 4 Untersuchungsgebiet



Foto 7: Bohrgerät am Ansatzpunkt der Bohrung BK 5/21/ Blick in Richtung Nordwesten (16.12.2021)



Foto 8: Ansatzpunkt der Bohrung BS 4/ Blick in Richtung Südwesten (16.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 1 Untersuchungsgebiet



Foto 1: Bereich der Zufahrt und des Parkplatzes an der Südwestseite des geplanten Erweiterungsneubaus – Bohrgerät am Ansatzpunkt der Bohrung BK 1/21/ Blick in Richtung Nordwesten (14.12.2021)



Foto 2: Bereich der Zufahrt und des Parkplatzes an der Südwestseite des geplanten Erweiterungsneubaus – Bohrgerät am Ansatzpunkt der Bohrung BK 1/21/ Blick in Richtung Südosten (14.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 2 Untersuchungsgebiet



Foto 3: Stützwand am Gebäude ZNA – Blick in Richtung Osten (14.12.2021)




Foto 4: Stützwände am Gebäude ZNA/ Blick in Richtung Westen (14.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 3 Untersuchungsgebiet




Foto 5: Standort des geplanten Erweiterungsneubaus – Blick in Richtung Nordosten (16.12.2021)



Foto 6: Standort des geplanten Erweiterungsneubaus/ Blick in Richtung Nordwesten (16.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 4 Untersuchungsgebiet



Foto 7: Bohrgerät am Ansatzpunkt der Bohrung BK 5/21/ Blick in Richtung Nordwesten (16.12.2021)



Foto 8: Ansatzpunkt der Bohrung BS 4/ Blick in Richtung Südwesten (16.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 1 Untersuchungsgebiet



Foto 1: Bereich der Zufahrt und des Parkplatzes an der Südwestseite des geplanten Erweiterungsneubaus – Bohrgerät am Ansatzpunkt der Bohrung BK 1/21/ Blick in Richtung Nordwesten (14.12.2021)



Foto 2: Bereich der Zufahrt und des Parkplatzes an der Südwestseite des geplanten Erweiterungsneubaus – Bohrgerät am Ansatzpunkt der Bohrung BK 1/21/ Blick in Richtung Südosten (14.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 2 Untersuchungsgebiet



Foto 3: Stützwand am Gebäude ZNA – Blick in Richtung Osten (14.12.2021)




Foto 4: Stützwände am Gebäude ZNA/ Blick in Richtung Westen (14.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 3 Untersuchungsgebiet




Foto 5: Standort des geplanten Erweiterungsneubaus – Blick in Richtung Nordosten (16.12.2021)



Foto 6: Standort des geplanten Erweiterungsneubaus/ Blick in Richtung Nordwesten (16.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 4 Untersuchungsgebiet



Foto 7: Bohrgerät am Ansatzpunkt der Bohrung BK 5/21/ Blick in Richtung Nordwesten (16.12.2021)



Foto 8: Ansatzpunkt der Bohrung BS 4/ Blick in Richtung Südwesten (16.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 1 Untersuchungsgebiet



Foto 1: Bereich der Zufahrt und des Parkplatzes an der Südwestseite des geplanten Erweiterungsneubaus – Bohrgerät am Ansatzpunkt der Bohrung BK 1/21/ Blick in Richtung Nordwesten (14.12.2021)



Foto 2: Bereich der Zufahrt und des Parkplatzes an der Südwestseite des geplanten Erweiterungsneubaus – Bohrgerät am Ansatzpunkt der Bohrung BK 1/21/ Blick in Richtung Südosten (14.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 2 Untersuchungsgebiet



Foto 3: Stützwand am Gebäude ZNA – Blick in Richtung Osten (14.12.2021)




Foto 4: Stützwände am Gebäude ZNA/ Blick in Richtung Westen (14.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 3 Untersuchungsgebiet




Foto 5: Standort des geplanten Erweiterungsneubaus – Blick in Richtung Nordosten (16.12.2021)



Foto 6: Standort des geplanten Erweiterungsneubaus/ Blick in Richtung Nordwesten (16.12.2021)

Anlage 3: Fotodokumentation
Blatt 4 Untersuchungsgebiet



Foto 7: Bohrergerät am Ansatzpunkt der Bohrung BK 5/21/ Blick in Richtung Nordwesten (16.12.2021)



Foto 8: Ansatzpunkt der Bohrung BS 4/ Blick in Richtung Südwesten (16.12.2021)