

Smart-Mobility-Lab in 02977 Hoyerswerda Gewerbegebiet Schwarzkollm-Laubusch Landkreis Bautzen

Arbeitsstand August 2023

Baugrunduntersuchung

IFG-Projekt-Nr.: I-095-05-23

Auftraggeber: Technische Universität Dresden

Dezernat 4 - Gebäudemanagement

01069 Dresden

Auftragnehmer: IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

Purschwitzer Straße 13

02625 Bautzen

03591 / 6771-30 Telefon:

Fax: 03591 / 6771-40 mail@ifg-direkt.de E-Mail:

Bautzen, 09.08.2023

Gez. Eisold

Dipl.-Ing. Kathrin Eisold

Bearbeiterin

Dipl.-Ing. Arnd Böhmer Fax: 03591 / 677140

Geschäftsführer

IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH Purschwitzer Straße 13

02625 Bautzen Tel: 03591 / 677130

INHALT	SVERZEICHNIS	Seite
1. Ve	ranlassung	3
2. Du	rchgeführte Untersuchungen	3
3. Er	kundeter Baugrundaufbau und Baugrundbeschreibung	4
4. La	boruntersuchungen	6
5. Be	urteilung der Baugrundverhältnisse	9
5.1	Straßenbau	9
5.1.1	Frostschutz	9
5.1.2	2 Tragfähigkeit des Planums	9
5.1.3	B Planumsentwässerung	9
5.2 I	_eitungsbau	9
5.2.1	Aushub	9
5.2.1	Rohrauflager	10
5.2.2	2 Grabenverfüllung	10
5.3 I	Hochbau	10
5.3.1	Tragfähigkeit des Baugrundes	10
5.3.2	Peuchtigkeitsschutz von Gebäuden	10
5.4	/ersickerung	11
6. Sc	hlussbemerkungen	11
TABELL	ENVERZEICHNIS	Seite
Tabelle 1	. Baugrundschichten im Untersuchungsgebiet	4
Tabelle 2	2. Ergebnisse Schadstoffuntersuchung nach EBV für Schicht 2 und 3	7
Tabelle 3	3. Ergebnisse Schadstoffuntersuchung nach EBV für Schicht 4 und 4+5.	8
ANLAGI	ENVERZEICHNIS	Blattzahl
Anlage 1	Übersichtskarte, M 1:10.000	1
Anlage 2	Lageplan mit Aufschlusspunkten, M 1:1.000	1
Anlage 3	Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile	41
Anlage 4	Laborprotokolle bodenmechanisches Labor	22
Anlage 5	Laborprotokolle chemisches Labor (EBV)	8



Bautzen, 09.08.2023

1. Veranlassung

Mit Fördermitteln aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen beabsichtigt die TU Dresden die Realisierung des Projektes Smart-Mobility-Lab im Gewerbegebiet Schwarzkollm-Laubusch in 02977 Hoyerswerda, nördlich der vorhandenen Bebauung Sandwäsche 5-7 (Anlage 1). Dazu ist die Errichtung neuer großer Baukörper zur geschützten Unterbringung von Großgeräten, Versuchsflächen und Büros der vier Teilforschungsprojekte des autonomen Fahrens und Fliegens vorgesehen. Es ist der Neubau einer 100x100x50 m großen, stützenfreien Haupthalle, von 13 m hohen Nebenhallen und 1-3-geschossigen Gebäuden (ohne Keller) sowie von Verkehrswegen geplant. Das in Frage kommende Grundstück ist ca. 39.000 m² groß, relativ eben und unbebaut. Für die weitere Planung und Ausschreibung wird eine Baugrunduntersuchung benötigt. Deren Hauptaugenmerk soll auf der Baugrunderkundung mittels Bohrungen sowie auf Aussagen zur generellen Bebaubarkeit und Erschließungsplanung liegen. Mit der Durchführung dieser Arbeiten wurde die Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH aus 02625 Bautzen durch die TU Dresden beauftragt.

Vorliegender Kurzbericht gibt den gegenwärtigen Arbeitsstand zur Baugrunduntersuchung mit Angaben zu den allgemeinen Baugrundverhältnissen sowie einer Baugrundvoreinschätzung hinsichtlich der Gründungsbedingungen am Standort wieder.

Nach Auswertung aller durchgeführten Untersuchungen erfolgt die Erstellung eines vollständigen Baugrundgutachtens (09/2023).

2. Durchgeführte Untersuchungen

Die Arbeiten zur Baugrunderkundung erfolgten in der Zeit vom 22.06. bis 27.07.2023. Dazu wurden insgesamt 16 Kleinrammbohrungen (KRB) abgeteuft, deren Lage sich an der bisher grob geplanten Bebauung orientiert. Die Absteckung der Aufschlusspunkte sowie die Höheneinmessung erfolgte mittel 3D-Satellitenortung (GNSS). Die Lage der durchgeführten Aufschlüsse kann Anlage 2 entnommen werden.

Die geplanten Erkundungstiefen lagen für die geplanten Nebenhallen und die 1-3-geschossigen Gebäude bei 5 m (BP 05 – BP 08) und für die große, stützenfreie Halle bei 12 m (BP 09 – BP 16). Die Erkundungstiefe von 12 m konnte nicht erreicht werden. Die Grenze der Rammbarkeit wurde in Tiefen von 5,0...9,0 m erreicht und ist vermutlich auf die große Kohäsion der angetroffenen gemischtkörnig-bindigen Böden zurückzuführen. Das Antreffen von Bohrhindernissen (eingelagerte Steine/Blöcke) kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Im Bereich der Hallenecken wurden zusätzlich 4 Schwere Rammsondierungen (DPH) niedergebracht. Hier wurden Sondiertiefen von 10,5...12,0 m erreicht. Zur Entnahme einer Grundwasserprobe wurde ein 2-Zoll-Rammpegel am Bohrpunkt BP 09 errichtet.



Bautzen, 09.08.2023

Die KRB wurden mit einem kleinen Raupenbohrgerät (MRZB) ausgeführt. Aus den Bohrungen wurden Einzelproben (gestörte Bodenproben) aus dem anstehenden Baugrund entnommen, welche für bodenmechanische und chemische Laboruntersuchungen verwendet wurden bzw. als Rückstellproben im IFG eingelagert werden. Die Bohrungen wurden nach Abschluss der Bohrarbeiten mit Bohrgut verfüllt.

Anlage 3 enthält die Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile, in Anlage 4 und Anlage 5 sind die Laborprotokolle des bodenmechanischen und chemischen Labors einsehbar.

3. Erkundeter Baugrundaufbau und Baugrundbeschreibung

In den Bohrungen wurde im Untersuchungsgebiet folgender Baugrundaufbaufestgestellt:

Tabelle 1. Baugrundschichten im Untersuchungsgebiet

Schicht	Bezeichnung / Bodenart	Kurzzeichen
	Mutterboden	
1	- sandig, kiesig, schluffig, humos, durchwurzelt	OH, [OH]]
	- dunkelbraun, schwarz	
	Auffüllungen	
	- Kies und Sand, schwach schluffig-stark schluffig, teils steinig	
2	- Kies und Steine, schluffig, sandig	[SU], [SU*], [GX],
_	- locker - mitteldicht gelagert / steif, feucht, schwach feucht	[GU]
	- starkwasserdurchlässig - wasserdurchlässig	
	- braun, ocker, grau, hellgraubraun	
	fluviatile/glazifluviatile Sande	
	- Sand, kiesig, schwach schluffig-schluffig	
3	- mitteldicht gelagert / schwach feucht, feucht	SW, SU, SE
	- wasserdurchlässig	
	- braun, hellbraun, hellgrau, ocker	
	Geschiebelehm	
	- meist Sand, stark schluffig, tonig, schwach kiesig	
	- Sand-Schluff, tonig, schwach kiesig	
4	- schwach organisch	SU*, UL, TM
-	- kann Steine und Blöcke enthalten	SO , OL, TW
	- schwach wasserdurchlässig	
	- mitteldicht gelagert, steife Konsistenz, lokal weiche Konsistenz	
	- braun, hellgrau, ocker / dunkelbraun, dunkelgrau, schwarz	
	Sandeinlagerungen im Geschiebelehm / Geschiebesand	
	- meist Sand, schwach schluffig-stark schluffig, feinkiesig	
	- schwach organisch	
5	- z. T. Wasser führend	SE, SU, SU*
	- schwach wasserdurchlässig - wasserdurchlässig	
	- mitteldicht gelagert, steif, lokal weich / feucht, nass	
	- dunkelbraun, dunkelgrau, schwarz	
	Ton, kohlehaltig	
	- Ton, organogen-organisch, kohlehaltig, Feinsandlinsen (wasserführend)	
6	- schwach wasserdurchlässig – sehr schwach wasserdurchlässig	OT
	- halbfeste-steife Konsistenz / feucht, nass	
	- schwarz	

Seite 5

IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

Baugrundbeschreibung

Am Standort wurde ein recht homogener Baugrundaufbau festgestellt, welcher im Wesentlichen

Angaben des geologischen Kartenmaterials entspricht.

An der Oberfläche lagert nahezu flächendeckend eine Mutterbodenauflage, welche aus

schluffigem, kiesigem, humosem Sandboden besteht (Schicht 1, OH, [OH]). Schicht 1 wurde in

unterschiedlichen Mächtigkeiten von d ~ 0,1...0,85 m angetroffen (Mittelwert: 0,45 m).

Lokal in den Bohrungen BP 07 - BP 09 sowie BP 14 und BP 15 lagern unter dem Mutterboden

anthropogene Auffüllmassen in geringer Mächtigkeit von unter 1 m. Sie bestehen meist aus

Sandboden, teilweise auch aus kiesig-steinigem Material (Schicht 2, [SU], [SU*], [GX], [GU]). Im

äußersten, westlichen Bereich der Untersuchungsfläche ist an der Oberfläche ebenfalls mit

oberflächennahen Auffüllungen zu rechnen, welche Bauschutt, Gleisschotter und Grünschnittreste

enthalten (Bereich wurde als Lagerfläche (Haufwerke) von Altmann-Bau genutzt, wurde

inzwischen beräumt).

Im Liegenden des Mutterbodens bzw. der Auffüllungen folgt durchgehend fluviatiler/glazifluviatiler,

schwach schluffiger-schluffiger Sand (Schicht 3, SU, SE, SW) in mitteldichter Lagerung. Er steht

in geringen Mächtigkeiten an und reicht bis in Tiefen von 0,8...1,5 m.

Unter den Sanden wurde in allen Bohrungen Geschiebelehm erbohrt, welcher i.d.R. nicht

durchteuft werden konnte. Der Geschiebelehm stellt einen gemischtkörnig-bindigen Boden dar,

welcher meist aus stark schluffigem, tonigem und schwach kiesigem Sand besteht (Schicht 4,

SU*, UL, TM). Schicht 4 enthält organische Bestandteile, gilt mit ermittelten Glühverlusten < 3 M-%

jedoch als anorganischer Boden. Er wurde in meist steifer Konsistenz bzw. mitteldichter Lagerung

angetroffen. Lokal steht der Geschiebelehm in weicher Konsistenz an. Auf Grund seiner Genese

kann Schicht 4 Steine und Blöcke enthalten, auch wenn diese bei der Erkundung nicht angetroffen

wurden.

Innerhalb des Geschiebelehms treten in unterschiedlicher Tiefenlage, Mächtigkeit und Ausprägung

sandige Einlagerungen auf (Schicht 5, SU, SU*, SE), welche teilweise Grundwasser führen.

Lokal an BP 15 wurde ab 7,7 m bis zur Endteufe braunkohlehaltiger Ton in steifer-halbfester

Konsistenz erbohrt (**Schicht 6**, OT, Quartärbasis?). Mit einem Glühverlust von v_{ql}=10,7 M-% gilt

diese Schicht als organogener-organischer Boden. Innerhalb von Schicht 6 wurden

wasserführende Feinsandlinsen festgestellt.

Details zu den angetroffenen Schichten können Anlage 3 entnommen werden.

Baugrundprofilschnitte wurden bisher noch nicht erstellt.

Seite 6

Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

Grund- und Schichtwasserverhältnisse

Zum Erkundungszeitpunkt wurde in allen Bohrungen Grundwasser angeschnitten. Es bewegt sich innerhalb der Sandeinlagerungen sowie auch in sandigeren Lagen des Geschiebelehms und wurde dem entsprechend in unterschiedlichen Tiefen von ca. 2,30...7,70 m angeschnitten. Es steht überwiegend in gespanntem Zustand an. Die freien Grundwasserspiegel wurden zwischen

1,55 und 6,35 m u GOK registriert.

4. Laboruntersuchungen

Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen sind Anlage 4 entnehmbar. Eine

zusammenfassende Auswertung wurde noch nicht durchgeführt.

Nachfolgende Tabellen enthalten die Ergebnisse der chemischen Laboruntersuchungen.

Die vier Bodenmischproben wurden zur Analyse nach Mantelverordnung, Artikel 1 -Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Anlage 1, Tabelle 3 an das umweltanalytische Labor EUROFINS Umwelt Ost GmbH NL Freiberg übergeben. Die Analyse dient der Beurteilung der Schadstoffsituation und damit zur Entscheidungsfindung für eine Verwertung oder Entsorgung der

während Bauarbeiten anfallenden Abtragsmassen.

Die hier durchgeführten Analysen sind schadstoffcharakterisierend und nach EBV als orientierende Voruntersuchung, beispielsweise zur Erstellung von Ausschreibungsunterlagen,

zu werten.

Soll im Zuge der geplanten Bauarbeiten Bodenaushub an einem anderen Einbauort verwertet oder auf einer Deponie entsorgt werden, so ist baubegleitend eine Deklarationsanalyse nach

§ 14 EBV oder § 6 DepV durchzuführen.

Für die orientierende Voruntersuchung wurden folgende Bodenmischproben (MP) hergestellt und

untersucht:

MP Schicht 2 aus (Auffüllungen, Bodenart Sand)

MP Schicht 3 (Sande, Bodenart Sand)

MP Schicht 4 (Geschiebelehm bis t ~ 2,5 m, Bodenart Lehm)

MP Schicht 4 +5 (Geschiebelehm und -sand (dunkelbraun) ab t ~ 2,5 m, Bodenart Lehm)

In der nachfolgenden Tabelle sind die Analysenergebnisse den Materialwerten der EBV für Boden/Baggergut gegenübergestellt (Prüfbericht in Anlage 5).

Smart-Mobility-Lab in 02977 Hoyerswerda, Gewerbegebiet Schwarzkollm-Laubusch, Landkreis Bautzen Baugrunduntersuchung **Arbeitsstand August 2023** IFG-Projekt-Nr.: I-095-05-23



Bautzen, 09.08.2023

Tabelle 2. Ergebnisse Schadstoffuntersuchung nach EBV für Schicht 2 und 3

			ben					ach EBV A	nlage 1,
Parameter-Bezeichnung	Einheit	MP Schicht 3	MP Schicht 2	BM-0 Sand	BM- 0*	BM-F0*	BM-F1	BM-F2	BM-F3
Boden-Feststoff									
Arsen (As)	mg/kg TS	0,9	16,4	10	20	40	40	40	150
Blei (Pb)	mg/kg TS	< 2	8	40	140	140	140	140	700
Cadmium (Cd)	mg/kg TS	< 0,2	< 0,2	0,4	1	2	2	2	10
Chrom (Cr)	mg/kg TS	3	13	30	120	120	120	120	600
Kupfer (Cu)	mg/kg TS	< 1	8	20	80	80	80	80	320
Nickel (Ni)	mg/kg TS	1	8	15	100	100	100	100	350
Quecksilber (Hg)	mg/kg TS	< 0,07	< 0,07	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	5
Thallium (TI)	mg/kg TS	< 0,2	< 0,2	0,5	1	2	2	2	7
Zink (Zn)	mg/kg TS	5	30	60	300	300	300	300	1200
TOC	Ma% TS	0,1	0,5	1	1	5	5	5	5
EOX	mg/kg TS	< 1,0	< 1,0	1	1				
Kohlenwasserstoffe C10-C22	mg/kg TS	< 40	< 40		300	300	300	300	1000
Kohlenwasserstoffe C10-C40	mg/kg TS	< 40	< 40		600	600	600	600	2000
Benzo[a]pyren	mg/kg TS	n.n.	n.n.	0,3					
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG	mg/kg TS	(n. b.)	0,100	3	6	6	6	9	30
Summe PCB (7)	mg/kg TS	0,342	0,093	0,05	0,1				
Boden-Eluat									
pH-Wert		6,5	6,0			6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	5,5 - 12
Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	27	34		350	350	500	500	2000
Sulfat (SO4)	mg/l	4,0	8,8	250	250	250	450	450	1000
Arsen (As)	μg/l	2	10		8	12	20	85	100
Blei (Pb)	μg/l	3	5		23	35	90	250	470
Cadmium (Cd)	μg/l	< 0,3	< 0,3		2	3	3	10	15
Chrom (Cr)	μg/l	2	< 1		10	15	150	290	530
Kupfer (Cu)	μg/l	2	8		20	30	110	170	320
Nickel (Ni)	μg/l	< 1	4		20	30	30	150	280
Quecksilber (Hg)	μg/l	< 0,1	< 0,1		0,1				
Thallium (TI)	μg/l	< 0,2	< 0,2		0,2				
Zink (Zn)	μg/l	60	80		100	150	160	840	1600
Summe 15 PAK ohne Naphthalin	μg/l	0,010	0,015		0,2	0,3	1,5	3,8	20
Summe Methylnaphthaline + Naphthalin	μg/I	0,005	(n. b.)		2				
Summe 7 PCB	μg/l	(n. b.)	(n. b.)		0,01	0,02	0,02	0,02	0,04
Anzuwendende Klasse(n)		BM-F0*	BM-F3						



Bautzen, 09.08.2023

Tabelle 3. Ergebnisse Schadstoffuntersuchung nach EBV für Schicht 4 und 4+5

rabelle o. Erge	, radotorra	inter Sucriu			iai com	nic 4 and	4 710		
		Pro	Materialwerte für Bodenmaterial nach EBV Anlage 1					, Tabelle 3	
Parameter- Bezeichnung	Einheit	MP Schicht 4 (bis t = 2,5 m)	MP Schicht 4+5 (ab t = 2,5 m)	BM-0 Lehm	BM- 0*	BM-F0*	BM-F1	BM-F2	BM-F3
Boden-Feststoff									
Arsen (As)	mg/kg TS	2,7	3,4	20	20	40	40	40	150
Blei (Pb)	mg/kg TS	6	7	70	140	140	140	140	700
Cadmium (Cd)	mg/kg TS	< 0,2	< 0,2	1	1	2	2	2	10
Chrom (Cr)	mg/kg TS	9	8	60	120	120	120	120	600
Kupfer (Cu)	mg/kg TS	5	4	40	80	80	80	80	320
Nickel (Ni)	mg/kg TS	3	10	50	100	100	100	100	350
Quecksilber (Hg)	mg/kg TS	< 0,07	< 0,07	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	5
Thallium (TI)	mg/kg TS	< 0,2	< 0,2	1	1	2	2	2	7
Zink (Zn)	mg/kg TS	11	22	150	300	300	300	300	1200
TOC	Ma% TS	< 0,1	0,6	1	1	5	5	5	5
EOX	mg/kg TS	< 1,0	< 1,0	1	1				
Kohlenwasserstoffe C10-C22	mg/kg TS	< 40	< 40		300	300	300	300	1000
Kohlenwasserstoffe C10-C40	mg/kg TS	< 40	< 40		600	600	600	600	2000
Benzo[a]pyren	mg/kg TS	n.n.	n.n.	0,3					
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG	mg/kg TS	0,050	(n. b.)	3	6	6	6	9	30
Summe PCB (7)	mg/kg TS	(n. b.)	0,005	0,05	0,1				
Boden-Eluat									
pH-Wert		4,1	4,2			6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	5,5 - 12
Leitfähigkeit bei 25°C	μS/cm	53	580		350	350	500	500	2000
Sulfat (SO4)	mg/l	20	260	250	250	250	450	450	1000
Arsen (As)	μg/l	< 1	2		8	12	20	85	100
Blei (Pb)	μg/l	< 1	4		23	35	90	250	470
Cadmium (Cd)	μg/l	< 0,3	4,4		2	3	3	10	15
Chrom (Cr)	μg/l	<1	<1		10	15	150	290	530
Kupfer (Cu)	μg/l	< 1	5		20	30	110	170	320
Nickel (Ni)	μg/l	2	737		20	30	30	150	280
Quecksilber (Hg)	μg/l	< 0,1	< 0,1		0,1				
Thallium (TI)	μg/l	< 0,2	0,6		0,2				
Zink (Zn)	μg/l	< 10	850		100	150	160	840	1600
Summe 15 PAK ohne Naphthalin	μg/l	0,015	(n. b.)		0,2	0,3	1,5	3,8	20
Summe Methylnaphthaline + Naphthalin	μg/l	0,035	0,075		2				
Summe 7 PCB	μg/l	(n. b.)	(n. b.)		0,01	0,02	0,02	0,02	0,04
		über BM-	über BM-						
Anzuwendende Klas	sse(n):	F3	F3						

Seite 9

IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH

In Auswertung der Analysenergebnisse könnten die oberflächennahlagernden Böden (Schichten 2 und 3) als Ersatzbaustoff eingesetzt werden. Die sich aus der Einordnung in BM-F0* bzw. BM-F3 ergebenden Einschränkungen sind zu beachten.

In den tiefer anstehenden Böden der Grundmoräne (Schicht 4+5) wurden sehr niedrige pH-Werte in Verbindung mit erhöhten Schwermetallgehalten festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass hier geogene Einflüsse (tertiäre Beimengungen, Braunkohle) ursächlich sind. Aushubmassen aus diesen Schichten sind nicht als Ersatzbaustoff verwertbar und müssen auf einer Deponie entsorgt werden.

Eine Beseitigung des Materials wäre auf der Grundlage der jetzt vorliegenden EBV-Analyse auf einer Deponie der Deponieklasse DK III möglich.

5. Beurteilung der Baugrundverhältnisse

5.1 Straßenbau

5.1.1 Frostschutz

Für die Ermittlung des frostsicheren Oberbaues gelten nach RStO 12:

- Frosteinwirkungszone II
- Frostempfindlichkeitsklasse: F 2
- günstige Grundwasserverhältnisse (kein Grundwasser).

5.1.2 Tragfähigkeit des Planums

Folgt

5.1.3 Planumsentwässerung

folgt

5.2 Leitungsbau

5.2.1 Aushub

Folgt

5.2.1 Rohrauflager

Folgt

5.2.2 Grabenverfüllung

folgt

5.3 Hochbau

5.3.1 Tragfähigkeit des Baugrundes

Es kann zunächst nur eine allgemeine Einschätzung der Tragfähigkeit des Baugrunds erfolgen.

Der angetroffene Untergrund ist für gering bis mittel belastete (Sohldrücke <300 kN/m²) Flachgründungen geeignet. Ggf. könnte er zulässige Sohldruck durch Anordnung von Gründungspolstern noch um ca. 10 kN/m² je 10 cm Polsterdicke erhöht werden.

Der Baugrund gilt als mäßig zusammendrückbar bzw. verformungsempfindlich. Es ist je nach höhenmäßiger Einordnung und tatsächlichem Sohldruck mit Setzungen von 2...10 cm zu rechnen. Die Setzungen können ggf. durch Vorbelastung des Baugrunds und entsprechende Liegezeiten auf ein unkritisches Maß reduziert werden.

Bei hoch belasteten oder besonders verformungsempfindlichen Konstruktionen wird eine tiefgründige Baugrundverbesserung oder eine Tiefgründung erforderlich.

Zur Baugrundverbesserung eignen sich beispielweise Rüttelstopfverdichtung oder unbewehrte Betonsäulen (CMC) in Verbindung mit einer mittels Geogitter bewehrten Lastverteilschicht aus Mineralgemisch.

Für Tiefgründungen kommen vorzugsweise Vollverdrängungsschraubbohrpfähle (sog. Atlaspfähle) oder Ortbetonrammpfähle mit ausgestopftem Fuß (sog. Frankipfähle) in Betracht.

...Details folgen

5.3.2 Feuchtigkeitsschutz von Gebäuden

folgt

Seite 11



Bautzen, 09.08.2023

5.4 Versickerung


Die festgestellte Durchlässigkeit des Baugrunds (Schicht 4 = maßgebend) liegt deutlich unterhalb des für Versickerungszwecke geeigneten Bereiches. Eine Versickerung von Oberflächenwasser ist Untersuchungsstandort somit nicht möglich.

6. Schlussbemerkungen

Der Baugrund wurde punktuell untersucht und die Bodenschichten dazwischen interpoliert.

Ergeben sich während der Planung bzw. Bauausführung Abweichungen, welche die Grundlagen für diese Baugrundaussage beeinflussen oder ändern, so ist das unterzeichnende Ingenieurbüro darüber zu informieren. In Auswertung dieser Informationen können die Aussagen dieses Gutachtens präzisiert und der neuen Situation angeglichen werden.

Dieses Gutachten kann nur in seiner Gesamtheit die Situation darstellen. Für Schäden, die auf Grund auszugsweiser Weiterverbreitung bzw. Veränderung dieses Berichtes eventuell entstehen, wird seitens des Verfassers jede Haftung abgelehnt.



Technische Universität Dresden Dezernat 4 - Gebäudemanagement 01069 Dresden

Auftragnehmer



IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH


Sitz: BautzenPurschwitzer Straße 13
02625 Bautzen
Tel: (03591) 6771-30
Fax: (03591) 6771-40

Büro Freiberg Bahnhofstraße 2 09627 Hilbersdorf Tel: (03731) 68542 Fax: (03731) 68544 **Büro Stolpen** Bischofswerdaer Straße 14a 01833 Stolpen Tel: (035973) 29621

Fax: (035973) 29626

mail@ifg-direkt.de http://www.ifg-direkt.de

	Datum	Name	Unterschrift	Smart-Mobility-Lab in Hoyers	werda, Gewer	begebiet
Gezei	01.06.23	Steglich		Schwarzkollm-Laubusch		
Bearb.	01.06.23	Böhmer				
Gepr.	01.06.23	Böhmer		Übersichtskarte		
Auft	ragsnr.: -	095-05-23		Plan-Nr.: Anlage 1	<i>Maßstab</i> (m, cm)	Blatt 1
Phas	se: B	augrundunt	ersuchung	Ers. f.:	1:10.000	1 <i>Bl.</i>



Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Seite:

3.1


1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Auftraggeber: Technische Universität Dresden Projekt: Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda Aufschluss-Nr.: Datum:

BP01 26.06.2023 I-095-05-23

Projekt-Nr.:

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung		Rechtswert: 440352,5		Höhe: 118,66 DHHN2016		Bearbeiter:		Eisold
Durchmesser: 80 mm		Hochwert: 5699658,5		Neigung:		Techniker:		Seifert
1	2	3	4		5		6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht		Beschreibung Bohrfortschr - Bohrbarkeit/Kernfo - Meißeleinsatz - Beobachtungen us - Bodengruppe	itts _{rm}	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	- Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,30	Auffüllung, Sand, kiesig, sehr schwach steinig, sehr schwach schluffig - Auffüllung	hellgraubraun	mitteldicht g feucht	elagert,	[SU]		P1 (0,00-0,30)	Schicht 2
0,80	Sand, kiesig Schluffschmitzen - fluviatil, glazifluviatil	ocker	mitteldicht g feucht	elagert,	SW (Sand, weitgestuft)		P2 (0,30-0,80)	Schicht 3
2,10	Sand, stark schluffig, tonig, schwach kiesig - Geschiebelehm	ocker, hellgrau	mitteldicht g dicht gelage feucht		SU* (Sand, star schluffig)	rk	P3 (1,00-2,10)	Schicht 4
2,45	Sand, stark schluffig, tonig, schwach kiesig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun	weich, feuch	nt	SU* (Sand, star schluffig)	rk	P4 (2,10-2,45)	Schicht 4
2,75	Sand, schluffig, feinkiesig - Geschiebesand	grau, hellgrau	nass, mittelogelagert	dicht	GWA bei 2,45n SU (Sand, schluffig)	า	P5 (2,45-2,75)	Schicht 5
5,00	Sand, stark schluffig, tonig, schwach kiesig, schwach organisch wasserführende Sandlinsen - Geschiebelehm	dunkelbraun	feucht, mitte gelagert bis		SU* (Sand, star schluffig)	rk	P6 (3,00-5,00)	Schicht 4



Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda					
Bohrung:	BP01	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan				
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440352,5				
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699658,5				
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 118,66 m DHHN2016				
Datum:	30.06.2023	Endtiefe: 5,00m				





Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Seite:


3.2

1

Bohrfirma:IFG Bautzen GmbHAufschluss-Nr.:BP02Auftraggeber:Technische Universität DresdenDatum:26.06.2023Projekt:Smart-Mobility-Lab in HoyerswerdaProjekt-Nr.:I-095-05-23

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung	Rechtswert: 440391,3	Höhe: 119,01 DHHN2016	Bearbeiter:	Eisold
Durchmesser: 80 mm	Hochwert: 5699653,3	Neigung:	Techniker:	Seifert

nesser. ou min	Hochweit. 5	099003,3	iveigurig.	100	annici.	Sellell
2	3	4		5	6	7
Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibu leicht feucht	ng d. Probe	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
Mutterboden, Sand, kiesig, schluffig humos, durchwurzelt	schwarz	locker gelaç	gert, feucht	OH (Grob-/gemischtkör Böden, humos)	nige	Schicht 1
Sand, kiesig, schwach schluffig-schluffig - fluviatil, glazifluviatil	hellbraun, braun	mitteldicht g feucht	gelagert,	Sonde leer von 1,00-1,50m SU (Sand, schluffig)	P1 (0,70-1,00)	Schicht 3
Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, sehr schwach organisch, schwach organisch Vgl=1,6 M-%, wn=10,9 M-% - Geschiebelehm	ocker, hellbraun	mitteldicht g feucht	gelagert,	SU* (Sand, stark schluffig)	P2 (1,50-2,50)	Schicht 4
Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% - Geschiebelehm	dunkelbraun	steif, feucht bis weich	, lokal, steif	GWE bei 3,74m SU* (Sand, stark schluffig)	P3 (2,50-3,00)	Schicht 4
Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% - Geschiebelehm	dunkelbraun	steif bis dict	ht gelagert,	SU* (Sand, stark schluffig)	P4 (3,00-5,00)	Schicht 4
	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Mutterboden, Sand, kiesig, schluffig humos, durchwurzelt Sand, kiesig, schwach schluffig-schluffig - fluviatil, glazifluviatil Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, sehr schwach organisch, schwach organisch Vgl=1,6 M-%, wn=10,9 M-% - Geschiebelehm Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% - Geschiebelehm Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-%	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Mutterboden, Sand, kiesig, schluffig humos, durchwurzelt Sand, kiesig, schwach schluffig-schluffig - fluviatil, glazifluviatil Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, sehr schwach organisch, schwach organisch Vgl=1,6 M-%, wn=10,9 M-% - Geschiebelehm Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% - Geschiebelehm Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% - Geschiebelehm Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-%	Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Felsart Ergänzende Bemerkungen Mutterboden, Sand, kiesig, schluffig humos, durchwurzelt Sand, kiesig, schwach schluffig-schluffig - fluviatil, glazifluviatil Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, sehr schwach organisch, schwach organisch Vgl=1,6 M-%, wn=10,9 M-% - Geschiebelehm Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-%	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Mutterboden, Sand, kiesig, schluffig humos, durchwurzelt Sand, kiesig, schwach schluffig-schluffig - fluviatil, glazifluviatil Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, sehr schwach organisch Vgl=1,6 M-%, wn=10,9 M-% - Geschiebelehm Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-%	Bezeichnung der Boden- bzw. Farbe Kalk- gehalt Beschreibung d. Probe leicht feucht Ergänzende Bemerkungen Mutterboden, Sand, kiesig, schluffig humos, durchwurzelt Mutterboden, Sand, kiesig, schwach schluffig-schluffig - fluviatil, glazifluviatil Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, sehr schwach organisch Vgl=1,6 M-%, wn=10,9 M-% - Geschiebelehm Beschreibung d. Probe Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kemform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw Bodengruppe Mutterboden, Sand, kiesig, schwarz Iocker gelagert, feucht OH (Grob-/gemischtkörn Böden, humos) Sand, kiesig, schwach schluffig - fluviatil, glazifluviatil Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schreach organisch Vgl=1,6 M-%, wn=10,9 M-% - Geschiebelehm Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% - Geschiebelehm Sut* (Sand, stark schluffig) Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% - Geschiebelehm Sut* (Sand, stark schluffig) Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% - Geschiebelehm Sut* (Sand, stark schluffig) Sut* (Sand, stark schluffig)	Bezeichnung der Boden-bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Kalk- gehalt Mutterboden, Sand, kiesig, schluffig humos, durchwurzelt Mutterboden, Sand, kiesig, schluffig - fluviatil, glazifluviatil Sand, kiesig, schwach schluffig tonig, kiesig, sehr schwach organisch vgl=1,6 M-%, wn=10,9 M-%, Vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sub* (Sand, stark vgluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sub* (Sand, stark vgluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sub* (Sand, stark vgluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sub* (Sand, stark vgluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sub* (Sand, stark vgluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sub* (Sand, stark vgluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sub* (Sand, stark vgluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sub* (Sand, stark vgluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sub* (Sand, stark vgluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sub* (Sand, stark vgluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sub* (Sand, stark vgluffig, tonig, kiesig, schwach organisch vgl=2,3 M-% Sub* (Sand, stark vgluffig, t



Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda					
Bohrung:	BP02	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan				
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440391,3				
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699653,3				
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 119,01 m DHHN2016				
Datum:	30.06.2023	Endtiefe: 5,00m				





Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Seite:

3.3

1

IFG Bautzen GmbH Bohrfirma:

Aufschluss-Nr.: Datum:

BP03 26.06.2023

Projekt:


Auftraggeber: Technische Universität Dresden Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda

Projekt-Nr.:

I-095-05-23

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 440428,3 Höhe: 118,94 DHHN2016 Bearbeiter: Eisold

Durchmesser: 80 mm		Hochwert: 5699638,1 N		Neigung: Tec		Techniker:	Seifert
1	2	3	4		5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibur leicht feucht	ng d. Probe	Beschreibung of Bohrfortschrift - Bohrbarkeit/Kernfort - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw - Bodengruppe	ts Versuche	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,60	Mutterboden, Sand, kiesig, schluffig humos, durchwurzelt	dunkelbraun bis schwarz	feucht		OH (Grob-/gemischt Böden, humos)	körnige	Schicht 1
0,90	Sand, kiesig, schwach schluffig-schluffig - fluviatil, glazifluviatil	hellbraun	mitteldicht g feucht	elagert,	SU (Sand, schluffig)	P1 (0,60-0,90)	Schicht 3
2,50	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig - Geschiebelehm	ocker, hellgrau	steif, mitteld gelagert, fet		Sonde leer von 1,00-1,50m SU* (Sand, start schluffig)	P2 (1,50-2,50)	Schicht 4
4,70	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, tonig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun	feucht, steif	bis weich	GWA bei 4,18m SU* (Sand, starl schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)	(P4 (3.00-4.70)	
5,00	Sand, schluffig, schwach organisch - Geschiebesand	dunkelbraun	nass, mitteld gelagert	dicht	SU (Sand, schluffig)	P5 (4,70-5,00)	Schicht 5



Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda					
Bohrung:	BP03	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan				
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440428,3				
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699638,1				
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 118,94 m DHHN2016				
Datum:	30.06.2023	Endtiefe: 5,00m				



Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Seite:

Datum:

3.4

1

IFG Bautzen GmbH Bohrfirma:

Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda

Aufschluss-Nr.:

BP04 26.06.2023

Projekt:

Auftraggeber: Technische Universität Dresden

Projekt-Nr.:

I-095-05-23

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung


Rechtswert: 440466,1

Höhe: 118,94 DHHN2016

Bearbeiter:

Eisold

DOINVE	maniferi. Kiennaminbornung	Nechiswell. 4	40400, 1	Hone. 116,	94 DHHINZUIO	Dean	Deilei.	Lisoiu
Durchmesser: 80 mm		Hochwert: 5699633,6		Neigung:		Tech	niker:	Seifert
1	2	3	4		5		6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibur leicht feucht	ng d. Probe	Beschreibung Bohrfortschri - Bohrbarkeit/Kernfo - Meißeleinsatz - Beobachtungen us - Bodengruppe	itts _{rm}	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkunger - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,70	Mutterboden, Sand, Auffüllung?, kiesig, schluffig-stark schluffig humos - gestört	dunkelbraun	schwach feu	ucht	[ОН]			Schicht 1
0,80	Sand, kiesig, schluffig - fluviatil, glazifluviatil	hellbraun	mitteldicht g feucht	gelagert,	SU (Sand, schluffig)			Schicht 3
2,50	Sand, stark schluffig, tonig, kiesig wn=11M-% - Geschiebelehm	ocker, hellgrau, braun	mitteldicht g dicht gelage steif bis hall	ert, feucht,	SU* (Sand, star schluffig)	rk	P1 (1,50-2,50)	Schicht 4
5,00	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun	feucht, steif		Bohrung bei 3,30m zugefalle + trocken SU* (Sand, star schluffig)		P2 (2,50-3,00); P3 (3,00-5,00)	Schicht 4
	4,50m - 5,00m Lage von Sand, wasserführende Sandlinsen, Schicht 5, lokal, nass							



Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda						
Bohrung:	BP04	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan					
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440466,1					
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699633,6					
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 118,94 m DHHN2016					
Datum:	03.07.2023	Endtiefe: 5,00m					



Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Seite:

Datum:

3.5

1

IFG Bautzen GmbH Bohrfirma:

Auftraggeber: Technische Universität Dresden

Aufschluss-Nr.:

BP05 26.06.2023

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Projekt:

Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda

Projekt-Nr.:

I-095-05-23


Rechtswert: 440477,1

Höhe: 118,75 DHHN2016

Bearbeiter:

Eisold

boniverianien. Kielmanimboniung		Rechiswert. 440477,1		Hone: 118,75 DHHN2016		Deal	ibeilei.	EISOIG
Durchmesser: 80 mm		Hochwert: 5699614,2		Neigung:		Tech	nniker:	Seifert
1	2	3	4		5		6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibur leicht feucht	ng d. Probe	Beschreibung Bohrfortschr - Bohrbarkeit/Kernfo - Meißeleinsatz - Beobachtungen us - Bodengruppe	ritts	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkunger - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,40	Mutterboden, Sand, schluffig-stark schluffig, schwach kiesig humos, durchwurzelt	dunkelbraun	feucht		OH (Grob-/gemisch Böden, humos)		ige	Schicht 1
0,90	Sand, schluffig - fluviatil, glazifluviatil	hellbraun, hellgrau	mitteldicht g feucht	gelagert,	SU (Sand, schluffig)		P1 (0,40-0,90)	Schicht 3
2,30	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig - Geschiebelehm	ocker, braun	mitteldicht g steif bis hall feucht		SU* (Sand, sta schluffig)	rk	P2 (1,00-2,30)	Schicht 4
4,70	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig, schwach organisch nicht mehr bohrbar - Geschiebelehm	dunkelbraun	feucht, steif		SU* (Sand, sta schluffig)	rk		Schicht 4
	4,00m - 4,70m , wasserführende Sandlinsen, Schicht 5, lokal, nass							



Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda						
Bohrung:	BP05	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan					
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440477,1					
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699614,2					
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 118,75 m DHHN2016					
Datum:	03.07.2023	Endtiefe: 4,70m					



IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Str. 13,

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

3.6 1

Seite: 02625 Bautzen IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: Bohrfirma: **BP06** Auftraggeber: Technische Universität Dresden Datum: 03.07.2023 Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda Projekt-Nr.: I-095-05-23 Projekt: Rechtswert: 440493,8 Bearbeiter: Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Höhe: 119,02 DHHN2016 Eisold

DO: V C	erranren: Kieinrammbonrung	Recntswert: 4	40433,0	Hone. His,	02 DHHN2016	Deal	beiter:	EISOIG	
Durchr	Durchmesser: 80 mm Hochwert:		5699598,7 Neigung:		Те		niker:	Seifert	
1	2	3	4		5		6	7	
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibur leicht feucht	ng d. Probe	Beschreibung Bohrfortschri - Bohrbarkeit/Kernfor - Meißeleinsatz - Beobachtungen usv - Bodengruppe	itts _{rm}	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	- Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge	
0,65	Mutterboden, sandig, schluffig, kiesig	schwarz	feucht		OH (Grob-/gemisch Böden, humos)		ige	Schicht 1	
1,50	Sand, kiesig, schwach schluffig - fluviatil, glazifluviatil	hellbraun, hellgrau	mitteldicht g feucht	elagert,	Sonde leer von 1,00-1,50m SE (Sand, enggestuft) bis SW (Sand, weitgestuft)		P1 (0,70-1,00)	Schicht 3	
2,50	Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig, kiesig, schwach tonig - Geschiebelehm	ocker, hellgrau	feucht, mitte gelagert bis		SU* (Sand, star schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)		P2 (1,50-2,50)	Schicht 4	
3,75	Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig, kiesig, schwach tonig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun	feucht, mitte gelagert	ldicht	SU* (Sand, star schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)		P3 (2,50-3,00)	Schicht 4	
4,00	Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig, kiesig, schwach tonig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun	mitteldicht g sehr feucht		SU* (Sand, star schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)			Schicht 4	
4,10	Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig, kiesig, schwach tonig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun	feucht, mitte gelagert	ldicht	SU* (Sand, star schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)			Schicht 4	
4,80	Sand bis Schluff, tonig, kiesig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun bis schwarz	halbfest, feu	cht	SU* (Sand, star schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch) bis O (Schluffe, organisch)	-	P4 (4,10-4,80)	Schicht 4	



nass, mitteldicht

gelagert

- Meißeleinsatz

- Bodengruppe

SE (Sand,

- Beobachtungen usw.

enggestuft) bis SU

(Sand, schluffig)

- Bohrwerkzeuge/

Verrohrung - Kernverlust

- Kernlänge

Schicht 5

- Nr

- Tiefe

(4,80-5,00)

gehalt

dunkelbraun

And Ob.


m

5,00

organisch

- Geschiebesand

Sand, schwach schluffig, schwach



Höhenmaßstab: 1:50

Koordinatensystem UTM-System

Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda						
Bohrung:	BP06	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan					
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440493,8					
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699598,7					
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 119,02 m DHHN2016					
Datum:	05.07.2023	Endtiefe: 5,00m					



Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Seite:

Datum:

3.7

BP07

26.06.2023

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH **Auftraggeber:** Technische Universität Dresden


Aufschluss-Nr.:

Projekt: Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda

Projekt-Nr.: I-095-05-23

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 440507,5 Höhe: 118,80 DHHN2016 Bearbeiter: Eisold Durchmesser: 80 mm Hochwert: 5699608,8 Neigung: Techniker: Seifert

Darcin				Neigung.			
1	2	3	4		5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibu leicht feucht	ng d. Probe	Beschreibung de Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe		- Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,05	Mutterboden, Grasnarbe				OH (Grob-/gemischtki Böden, humos)	òrnige	
0,60	Auffüllung, Sand, kiesig, schluffig-stark schluffig - Auffüllung	braun, ocker	mitteldicht (schwach fe		[SU*]	P1 (0,05-0,60)	Schicht 2
1,00	Mittelsand, feinsandig, schwach kiesig - fluviatil, glazifluviatil	braun, hellbraun	mitteldicht (gelagert,	SE (Sand, enggestuft)	P2 (0,60-1,00)	Schicht 3
2,20	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig - Geschiebelehm	ocker, hellgrau	feucht, steif		SU* (Sand, stark schluffig)	P3 (1,50-2,20)	Schicht 4
3,00	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig, schwach organisch Sandlinsen - Geschiebelehm	dunkelbraun	feucht, steif weich	, lokal,	SU* (Sand, stark schluffig)	P4 (2,20-3,00)	Schicht 4
5,00	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig, schwach organisch Sandlinsen - Geschiebelehm	dunkelbraun	feucht, steif		SU* (Sand, stark schluffig)	P5 (3,00-5,00)	Schicht 4



Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda						
Bohrung:	BP07	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan					
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440507,5					
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699608,8					
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 118,80 m DHHN2016					
Datum:	03.07.2023	Endtiefe: 5,00m					



Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage: Seite:


1

3.8

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Auftraggeber: Technische Universität Dresden Projekt: Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda Aufschluss-Nr.: **BP08** Datum: 03.07.2023

Projekt-Nr.: I-095-05-23

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Durchmesser: 80 mm						Bearbeiter:	Eisold
						Techniker:	Seifert
1	2	3	4		5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibul leicht feucht	ng d. Probe	Beschreibung of Bohrfortschrit - Bohrbarkeit/Kernforr - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw - Bodengruppe	ts Versuche	Bemerkungen - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,10	Mutterboden, sandig, schluffig humos, Wurzeln - Auffüllung	schwarz	feucht		[OH]		
0,50	Auffüllung, Sand, stark schluffig - Auffüllung	braun	steif, feucht	t [SU*]		P1 (0,10-0,50)	Schicht 2
1,00	Sand, schwach schluffig, kiesig, lokal, schluffig - fluviatil, glazifluviatil	ocker, schwarz, hellbraun	mitteldicht gelagert, feucht		SE (Sand, enggestuft) bis SW (Sand, weitgestuft)		Schicht 3
2,50	Sand, stark schluffig, kiesig, schwach tonig - Geschiebelehm	ocker, hellgrau	feucht, mitteldicht gelagert bis steif		SU* (Sand, stark schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)	P3 (1,50-2,50)	Schicht 4
3,00	Sand, stark schluffig, kiesig, schwach tonig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun, schwarz	feucht, mitteldicht gelagert bis steif		Bohrung bei 2,80m zugefaller u. trocken SU* (Sand, stark schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch) bis OH (Grob-/gemischt Böden, humos)	: 1	Schicht 4
3,20	Sand, schluffig - Geschiebesand	dunkelbraun, schwarz	, nass		SU* (Sand, stark schluffig) bis SU (Sand, schluffig)		Schicht 5
5,00	Sand, stark schluffig, kiesig, schwach tonig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun, schwarz	mitteldicht g steif, feucht		SU* (Sand, stark schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch) bis Oh (Grob-/gemischtl Böden, humos)	1	Schicht 4



Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda						
Bohrung:	BP08	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan					
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440557,7					
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699597,3					
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 118,92 m DHHN2016					
Datum:	05.07.2023	Endtiefe: 5,00m					



Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Seite:

3.9

1

IFG Bautzen GmbH Bohrfirma: Auftraggeber: Technische Universität Dresden Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda Projekt:

Aufschluss-NrBP09 - GWM Datum: 27.07.2023

Projekt-Nr.:


I-095-05-23

Eisold


Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 440358,1 Höhe: 118,91 DHHN2016 Durchmesser: 80 mm Hochwert: 5699637,4

Bearbeiter: Techniker: Neigung:

Durchmesser: 80 mm		Hochwert: 5699637,4 Nei		Neigung: Tecl		echniker:	Seifert
1	2	3	4		5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht		Beschreibung d Bohrfortschritt - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw Bodengruppe	s Versuche	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,10	Mutterboden, sandig, schluffig, kiesig Wurzeln, humos - Auffüllung	braun	schwach feu	ucht	[OH]		Schicht 1
1,00	Auffüllung, Kies, stark sandig, steinig, schluffig lokal humos (mutterbodenartig) - Auffüllung	hellbraun, dunkelbraun	mitteldicht g schwach feu Kornform: ka	ıcht	schwer zu bohrer [GX] bis [GW]	P1 (0,10-1,0)	
2,25	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig - Geschiebelehm	ocker	steif, feucht Kornform: g		SU* (Sand, stark schluffig)	P2 (1,5-2,0)	Schicht 4
4,10	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun, dunkelgrau	steif, feucht Kornform: g	erundet,	SU* (Sand, stark schluffig) bis OH (Grob-/gemischtk Böden, humos)	P3 (2,4-3,0 m) örnige	Schicht 4
5,00	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach organisch Einlagerung im Geschiebelehm, nicht rollbar, enthält bindige Linsen - Geschiebesand	hellgrau, dunkelgrau	mitteldicht g sehr feucht Kornform: g	bis nass	Abbruch -> ab 7,00m nicht mehr bohrbar SU* (Sand, stark schluffig) bis SU (Sand, schluffig)	P4 (4,1-5,0 m)	Schicht 5




Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoye	nart-Mobility-Lab in Hoyerswerda				
Bohrung:	BP09	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan	Ingenieurbüro für Geotechnik			
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440358,1	Purschwitzer Straße 13			
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699637,4	02625 Bautzen			
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 118,91 m DHHN2016	Tel: 03591/6771-30			
Datum:	04.07.2023	Endtiefe: 7,00m	Fax: 03591/6771-40			



Höhenmaßstab: 1:75

Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda			
Bohrung:	BP09	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440358,1		
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699637,4		
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 118,91 m DHHN2016		
Bohrzeit:	03.07.2023 - 03.07.2023	Endtiefe: 7,00 m		





Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: 1:10

Blatt 1 von 1

Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda				
Bohrung:	BP09 - GWM	Ort der Bohrung: siehe Lageplan			
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden		Rechtswert:	440358,11	
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH		Hochwert:	5699637,41	
Bearbeiter:	Eisold		Ansatzhöhe:	118,91m	
Datum:	27.07.2023		Endtiefe:	5,00m	



Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Seite:

3.10

1

BP10

IFG Bautzen GmbH Bohrfirma:

Auftraggeber: Technische Universität Dresden


Aufschluss-Nr.: Datum: 03.07.2023

Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda Projekt:

Projekt-Nr.: I-095-05-23

Höhe: 118,96 DHHN2016 Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 440418,5 Bearbeiter: Eisold Durchmesser: 80 mm Hochwert: 5699628,6 Neiauna: Techniker: Seifert

Durchmesser: 80 mm		Hochwert: 5	699628,6	Neigung:	rec	hniker:	Seifert
1	2	3	4		5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibu leicht feucht	ng d. Probe	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkunger - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,55	Mutterboden, sandig, schluffig, schwach kiesig humos	schwarz	feucht		OH (Grob-/gemischtkör Böden, humos)	nige	Schicht 1
1,60	Sand, kiesig, schwach schluffig-schluffig wn=5,6 M-% - fluviatil, glazifluviatil	ocker, hellbraun	mitteldicht g feucht	gelagert,	Nachfall von 1,00 - 1,50m SU (Sand, schluffig)	P1 (0,60-1,00)	
2,40	Sand, schluffig-stark schluffig, schwach kiesig, schwach tonig - Geschiebelehm	ocker	mitteldicht g steif, feucht		SU* (Sand, stark schluffig)	P2 (1,60-2,40)	Schicht 4
5,80	Sand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig, schwach organisch - Geschiebelehm 4,00m - 5,00m , sehr stark sandig, feucht bis sehr feucht 5,00m - 5,80m , sehr stark sandig, sehr feucht bis nass	dunkelbraun	feucht, mitte gelagert bis		SU* (Sand, stark schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch) bis OU (Schluffe, organisch)	P3 (2,40-3,00) P4 (4,00-5,00) P5 (5,00-5,80) P6 (5,80-6,40)	
6,40	Sand, stark schluffig, stark tonig, schwach kiesig, schwach organisch-organisch nicht mehr bohrbar - Geschiebelehm	dunkelbraun	feucht, halb	fest bis fest	ab 6,40m nicht mehr bohrbar ST* (Sand, stark tonig) bis TM (Ton, mittelplastisch) bis OT (Tone, organisch)	P3 (2,40-3,00) P4 (4,00-5,00) P5 (5,00-5,80) P6 (5,80-6,40)	



Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda			
Bohrung:	BP10	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440418,5		
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699628,6		
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 118,96 m DHHN2016		
Datum:	04.07.2023	Endtiefe: 6,40m		



IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Str. 13, 02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Seite:

3.11

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Technische Universität Dresden


Projekt: Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda

Aufschluss-Nr.: BP11
Datum: 22.06.2023

Projekt-Nr.: I-095-05-23

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 440457,2 Höhe: 118,90 DHHN2016 Bearbeiter: Eisold Durchmesser: 80 mm Hochwert: 5699621,4 Neigung: Techniker: Seifert

Durchn	nesser: 80 mm	Hochwert: 5	5699621,4 Neigung:			Techniker:	Seifert
1	2	3	4		5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibur leicht feucht	ng d. Probe	Beschreibung of Bohrfortschrift - Bohrbarkeit/Kernfort - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw - Bodengruppe	tts Versuche	- Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,55	Mutterboden, sandig, schluffig, kiesig humos, durchwurzelt	dunkelbraun	schwach feu feucht	icht bis	OH (Grob-/gemischt Böden, humos)	körnige	
0,80	Sand, kiesig, schwach schluffig - fluviatil, glazifluviatil	hellbraun	mitteldicht g feucht	elagert,	SE (Sand, enggestuft) bis S (Sand, schluffig)		Schicht 3
1,10	Sand, stark schluffig, tonig, sehr schwach kiesig - Geschiebelehm	hellbraun, fleckig	feucht, mitte gelagert bis		SU* (Sand, starl schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)		Schicht 4
2,30	Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig, tonig, sehr schwach kiesig - Geschiebelehm	hellbraun, fleckig	steif bis wei	ch, feucht	SU* (Sand, start schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)		Schicht 4
2,60	Sand, schluffig-stark schluffig, kiesig, tonig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-% - Geschiebelehm	dunkelbraun	feucht, steif	bis weich	SU* (Sand, starl schluffig)	P3 (2,30-3,00) P5 (3,00-4,00)	
5,00	Sand, schluffig-stark schluffig, kiesig, tonig, schwach organisch wn=9,9 M-%, Vgl=2,3 M-%, nicht mehr bohrbar - Geschiebelehm 4,20m - 4,70m Lage von Sand, wasserführende Sandlinse, Schicht 5, nass, mitteldicht	dunkelbraun	steif		ab 4,50m, schwizu bohren bis se schwer zu bohre ab 5,0 m nicht mehr bohrbar SU* (Sand, start schluffig)	ehr (2,30-3,00) P5 (3,00-4,00)	




Höhenmaßstab: 1:50 Koordinatensystem UTM-System

Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda					
Bohrung:	BP11	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan				
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440457,2				
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699621,4				
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 118,90 m DHHN2016				
Datum:	03.07.2023	Endtiefe: 5,00m				



Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40



Höhenmaßstab: 1:75

Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda					
Bohrung:	BP11	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan				
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440457,2				
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699621,4				
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 118,90 m DHHN2016				
Bohrzeit:	22.06.2023 - 22.06.2023	Endtiefe: 5,00 m				



Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40



Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Rechtswert: 440448,5

Anlage:

Projekt-Nr.:

Seite:

3.12

1

IFG Bautzen GmbH Bohrfirma:

Auftraggeber: Technische Universität Dresden

Aufschluss-Nr.: Datum:

BP12 22.06.2023

I-095-05-23

Projekt:


Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda

Höhe: 119,12 DHHN2016

Bearbeiter: Eisold

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Durchmesser: 80 mm		Hochwert: 5699573,5 Ne		Neigung:		Techniker:	Seifert
1	2	3	4		5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibul	ng d. Probe	Beschreibung Bohrfortschri - Bohrbarkeit/Kernfor - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw - Bodengruppe	tts Versuche - Typ	Bemerkungen - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,70	Mutterboden, Sand, schluffig, kiesig humos, durchwurzelt	dunkelbraun bis schwarz			OH (Grob-/gemisch Böden, humos)	körnige	Schicht 1
1,10	Sand, stark kiesig, schluffig - fluviatil, glazifluviatil	hellbraun, ocker	feucht, mitte gelagert	eldicht	SU (Sand, schluffig)	P1 (0,70-1,00)	
2,20	Sand bis Schluff, schwach kiesig, tonig - Geschiebelehm	hellgrau, ocker	steif bis mitt gelagert, fet		SU* (Sand, star schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)		Schicht 4
6,00	Sand, tonig, schwach kiesig, schwach organisch nicht mehr bohrbar - Geschiebelehm 3,60m - 4,30m Lage von Sand, feinkiesig, schluffig, wasserführende Sandlinse, Schicht 5, nass 4,00m - 4,30m Lage von , weich 5,00m - 6,00m Lage von , sehr feucht	dunkelgrau, dunkelbraun			Bohrung bei 3,40m zugefalle u. trocken / ab 6,00m nicht mel bohrbar SU* (Sand, star schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)	P5 (5,00-6,00)	



Höhenmaßstab: 1:50 Koordinatensystem UTM-System

Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda					
Bohrung:	BP12	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan				
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440448,5				
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699573,5				
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 119,12 m DHHN2016				
Datum:	05.07.2023	Endtiefe: 6,00m				



Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40

IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Str. 13, 02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Seite:

3.13 1

BP13

IFG Bautzen GmbH Bohrfirma: Auftraggeber: Technische Universität Dresden Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda Projekt:

Aufschluss-Nr.: Datum: 22.06.2023

Projekt-Nr.: I-095-05-23

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 440441,0 Höhe: 119,53 DHHN2016 Bearbeiter: Eisold Durchmesser: 80 mm Hochwert: 5699525.7 Techniker: Seifert

Durchr	nesser: 80 mm	Hochwert: 5	5699525,7 Neigung:		Techniker:		Seifert	
1	2	3	4		5	6	7	
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibur leicht feucht	g d. Probe	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	- Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge	
0,85	Mutterboden, Sand, schluffig, kiesig humos, durchwurzelt	dunkelbraun, schwarz	schwach feu feucht	cht bis	OH (Grob-/gemischtkör Böden, humos)	nige	Schicht 1	
1,50	Sand, kiesig, schluffig - fluviatil, glazifluviatil	braun	feucht bis se mitteldicht g		SU (Sand, schluffig)	P1 (1,00-1,50)	Schicht 3	
2,20	Sand, stark schluffig, tonig, schwach feinkiesig, schwach organisch wn=11,7 M-%, Vgl=2,3 M-% - Geschiebelehm	braun, ocker	feucht, steif	р.	SU* (Sand, stark schluffig)		Schicht 4	
2,60	Sand, stark schluffig, tonig, schwach feinkiesig, schwach organisch wn=11,7 M-%, Vgl=2,3 M-% - Geschiebelehm	braun, ocker	steif bis weig	ch	SU* (Sand, stark schluffig)	P2 (1,50-2,60)	Schicht 4	
3,40	Sand bis Schluff, schwach kiesig, tonig, schwach organisch Sandlinsen - Geschiebelehm	dunkelbraun	feucht, steif	bis weich	SU* (Sand, stark schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)		Schicht 4	
5,00	Sand bis Schluff, schwach kiesig, tonig, schwach organisch Sandlinsen - Geschiebelehm	dunkelbraun	steif, mitteldi gelagert, feu		SU* (Sand, stark schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)	P3 (3,50-5,00)	Schicht 4	
5,40	Sand, schluffig - Geschiebesand	dunkelbraun	mitteldicht ge nass	elagert,	GWA bei 5,00m SU (Sand, schluffig) bis SU* (Sand, stark schluffig)		Schicht 5	



Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Projekt-Nr.:

Seite:

3.13

BP13

2

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Technische Universität Dresden


Projekt: Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda

Aufschluss-Nr.:
Datum: 22

22.06.2023 I-095-05-23

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 440441,0 Höhe: 119,53 DHHN2016 Bearbeiter: Eisold Durchmesser: 80 mm Hochwert: 5699525,7 Neigung: Techniker: Seifert


1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
6,50	Sand bis Schluff, tonig, schwach kiesig, organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun bis schwarz	steif bis mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, feucht	schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren SU* (Sand, stark schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)		Schicht 4
7,00	Sand bis Schluff, stark tonig, schwach kiesig, schwach organisch nicht mehr bohrbar - Geschiebelehm	dunkelbraun bis schwarz	steif bis mitteldicht gelagert bis dicht gelagert	schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren ab 7,00m nicht mehr bohrbar ST* (Sand, stark tonig) bis TM (Ton, mittelplastisch)	P4 (5,50-7,00)	Schicht 4 / Schicht 6



Projekt:	Projekt: Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda					
Bohrung:	BP13	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan	Inge für C			
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440441,0	Purschwitzer S			
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699525,7	02625 Bautzer			
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 119,53 m DHHN2016	Tel: 03591/67			
Datum:	05.07.2023	Endtiefe: 7,00m	Fax: 03591/67			



n 71-30 771-40



Höhenmaßstab: 1:75

Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda					
Bohrung:	BP13	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan				
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440441,0				
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699525,7				
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 119,53 m DHHN2016				
Bohrzeit:	22.06.2023 - 22.06.2023	Endtiefe: 7,00 m				



Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40



Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Projekt-Nr.:

Seite:

3.14

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: Technische Universität Dresden

Projekt: Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda

Aufschluss-Nr.:
Datum: 22

<u>BP14</u> 22.06.2023

I-095-05-23

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 440392,8 Höhe: 119,41 DHHN2016 Bearbeiter: Eisold Durchmesser: 80 mm Hochwert: 5699533,7 Neigung: Techniker: Seifert

Durchi	nesser: 80 mm	Hochwert: 5699533,7 Neigung:		1 6	chniker:	Seifert	
1	2	3	4		5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibun leicht feucht	g d. Probe	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkunger - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,20	Mutterboden, Auffüllung, sandig, kiesig humos, durchwurzelt - Auffüllung	braun	schwach feu	cht	[OH]		Schicht 1
0,50	Auffüllung, Sand, kiesig, schluffig - Auffüllung	braun, ocker	schwach feu mitteldicht ge Kornform: ge	elagert	[SU]		Schicht 2
0,80	Mutterboden, Sand, Urgelände, schluffig, kiesig, organisch humos	schwarz	mitteldicht ge feucht	elagert,	OH (Grob-/gemischtkör Böden, humos)	P1 (0,50-0,80) nige	
1,00	Sand, kiesig, schwach schluffig - fluviatil, glazifluviatil	hellbraun, ocker	mitteldicht ge feucht Kornform: ge	_	SW (Sand, weitgestuft) bis SU (Sand, schluffig)	P2 (0,80-1,00)	Schicht 3
2,20	Sand, stark schluffig-sehr stark schluffig, tonig, schwach kiesig - Geschiebelehm	ocker	mitteldicht ge steif, feucht	elagert bis	SU* (Sand, stark schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)		Schicht 4
3,60	Sand, schluffig-stark schluffig, tonig, schwach kiesig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun	steif bis weic	h, feucht	SU* (Sand, stark schluffig)	P3 (1,00-2,20) P4 (2,20-3,00)	Schicht 4



Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

3.14

2

Bohrfirma: IFG

IFG Bautzen GmbH

5,50m - 7,00m , schwer-sehr

schwer zu bohren

Aufschluss-Nr.:

<u>BP14</u>

Projekt:

Auftraggeber: Technische Universität Dresden

Datum: Projekt-Nr.:

Seite:

22.06.2023 I-095-05-23

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Durchmesser: 80 mm

Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda


Kleinrammbohrung Rechtswert: 440392,8

Höhe: 119,41 DHHN2016 Neigung:

Bearbeiter:

Eisold

Durchr	Durchmesser: 80 mm		Hochwert: 5699533,7 Ne			Tech	nniker:	Seifert		
1	2	3	4		5		6	7		
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht		· ·		Beschreibung Bohrfortschr - Bohrbarkeit/Kernfo - Meißeleinsatz - Beobachtungen us - Bodengruppe	ritts	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
7,00	Sand, schluffig-stark schluffig, tonig, schwach kiesig, schwach organisch wn=10,7 M-%, Vgl=2,4 M-%, nicht mehr bohrbar - Geschiebelehm	dunkelbraun	steif bis mitteldicht gelagert, feucht		ab 7,0 m nicht mehr bohrbar SU* (Sand, sta schluffig)	rk	P5 (3,80-5,00) P6 (5,00-7,00)			
	3,65m - 3,80m Lage von Sand, wasserführende Sandlinse, Schicht 5, nass 5,00m - 7,00m , wasserführende Sandlinsen, sehr feucht, loklal, nass		, 0	30.	0.					



Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda					
Bohrung:	BP14	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan				
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440392,8				
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699533,7				
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 119,41 m DHHN2016				
Datum:	05.07.2023	Endtiefe: 7,00m				
Datum:	05.07.2023	Endtiefe: 7,00m				



02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40

IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Str. 13, 02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

3.15 Seite: 1

IFG Bautzen GmbH Aufschluss-Nr.: Bohrfirma: BP15 Auftraggeber: Technische Universität Dresden Datum: 22.06.2023 Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda Projekt-Nr.: I-095-05-23 Projekt:

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Rechtswert: 440344,4 Höhe: 119,29 DHHN2016 Bearbeiter: Eisold

Durchmesser: 80 mm		Hochwert: 5	699541,2	Neigung:		Techniker:	Seifert
1	2	3	4		5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibur leicht feucht	ng d. Probe	Beschreibung Bohrfortschri - Bohrbarkeit/Kernfor - Meißeleinsatz - Beobachtungen usv - Bodengruppe	tts Versuche Typ	Bemerkungen - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kemlänge
0,20	Mutterboden, Auffüllung, sandig, kiesig durchwurzelt - Auffüllung	braun	schwach feu	cht	[OH]	P	Schicht 1
0,50	Auffüllung, Sand, kiesig, schluffig - Auffüllung	braun, ocker	schwach feu mitteldicht g		[SU]	P1 (0,20-0,50)	Schicht 2
0,90	Mutterboden, Sand, Urgelände, kiesig, schluffig-stark schluffig humos	dunkelbraun bis schwarz	mitteldicht g feucht	elagert,	OH (Grob-/gemisch Böden, humos)	P2 (0,50-0,90) körnige	Schicht 1
1,10	Sand, kiesig - fluviatil, glazifluviatil	hellbraun, ocker	mitteldicht g feucht Kornform: g	_	SW (Sand, weitgestuft)		Schicht 3
2,10	Sand, stark schluffig, tonig, kiesig wn=9,3 M-% - Geschiebelehm	hellgrau, braun kalkfrei	feucht, steif mitteldicht g		SU* (Sand, star schluffig)	P3 (1,30-2,10)	Schicht 4
2,60	Sand bis Schluff, schwach kiesig, schwach tonig - Geschiebelehm	hellgrau, braun	steif bis weid	ch, feucht	SU* (Sand, star schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)		Schicht 4
5,00	Sand bis Schluff, schwach kiesig, schwach tonig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun kalkfrei	feucht, steif mitteldicht g		GWA bei 3,50m SU* (Sand, star schluffig) bis UL (Schluff, leicht plastisch)	k	Schicht 4
7,00	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, sehr schwach tonig, schwach organisch wasserführende Sandlinsen - Geschiebelehm	dunkelbraun bis dunkelgrau	mitteldicht g feucht, lokal		SU* (Sand, star schluffig)	P5 (5,00-7,00)	Schicht 4



Bohrfirma:

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage: Seite:

Datum:

3.15

2

02625 Bautzen

Auftraggeber: Technische Universität Dresden

Aufschluss-Nr.:

<u>BP15</u> 22.06.2023

Projekt: Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda


IFG Bautzen GmbH


Projekt-Nr.:

I-095-05-23

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung	Rechtswert: 440344,4	Höhe: 119,29 DHHN2016	Bearbeiter:	Eisold
Durchmesser: 80 mm	Hochwert: 5699541,2	Neigung:	Techniker:	Seifert

1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
7,70	Sand, feinkiesig, schwach schluffig - Geschiebesand	dunkelgraubr	aumass, mitteldicht gelagert	SE (Sand, enggestuft) bis SU (Sand, schluffig)	P6 (7,00-7,70)	Schicht 5
9,00	Ton, organisch kohlehaltig, Feinsandlinsen, wasserführend, wn=22,3 M-%,Vgl=10,7 M-%,nicht mehr bohrbar - Miozän?	schwarz	halbfest bis steif, mitteldicht gelagert, feucht, lokal, nass	schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren Abbruch -> ab 9,00m nicht mehr bohrbar OT (Tone, organisch)	P7 (7,70-9,00)	Schicht 6





Höhenmaßstab: 1:75

Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda						
Bohrung:	BP15	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan					
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440344,4					
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699541,2					
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 119,29 m DHHN2016					
Bohrzeit:	22.06.2023 - 22.06.2023	Endtiefe: 9,00 m					



Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40

IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Str. 13, 02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage:

Projekt-Nr.:

Seite:

3.16

1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH


Auftraggeber: Technische Universität Dresden

Projekt: Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda

Aufschluss-Nr.:
Datum: 22

BP16 22.06.2023 I-095-05-23

	erfahren: Kleinrammbohrung messer: 80 mm	Rechtswert: 4 Hochwert: 5	699588,4	Höhe: 118,88 DHHN2016 Neigung:		Bearbeiter: Techniker:		Eisold Seifert
1	2	3	4	- 3	5		6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibur leicht feucht	ng d. Probe	Beschreibung Bohrfortschr - Bohrbarkeit/Kernfo - Meißeleinsatz - Beobachtungen us - Bodengruppe	itts _{rm}	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	- Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,50	Mutterboden, sandig, kiesig humos	dunkelbraun	feucht		OH (Grob-/gemisch Böden, humos)		ige	Schicht 1
1,15	Sand, kiesig - fluviatil, glazifluviatil	hellbraun, ocker	schwach feu feucht, mitte gelagert Kornform: g	eldicht	SW (Sand, weitgestuft)		P1 (0,50-1,00)	Schicht 3
1,50	Sand, stark schluffig, schwach kiesig - Geschiebelehm	braun, grau, fleckig	weich, feuch Kornform: g		SU* (Sand, star schluffig)	rk		Schicht 4
2,00	Sand, stark schluffig, schwach kiesig - Geschiebelehm	braun, grau, fleckig	mitteldicht gelagert bis steif, feucht Kornform: gerundet,		SU* (Sand, star schluffig)	rk	P2 (1,50-2,00)	Schicht 4
2,30	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach organisch - Geschiebelehm	dunkelbraun	feucht bis so mitteldicht g steif Kornform: g	elagert bis	SU* (Sand, star schluffig)	rk		Schicht 4
5,00	Sand, stark schluffig, tonig, kiesig, schwach organisch wasserführende Sandlinsen, Vgl=1,9 M-%, wn=10,6 M-% - Geschiebelehm	dunkelbraun	mitteldicht g steif, feucht Kornform: g	, lokal, nass	GWA bei 2,30n SU* (Sand, star schluffig)		P3 (2,30-4,00)	Schicht 4
5,80	Sand, stark schluffig, schwach kiesig, schwach organisch wasserführende Sandlinsen, nicht mehr bohrbar - Geschiebelehm	dunkelbraun	dicht gelage halbfest, feu nass Kornform: g	ıcht, lokal,	schwer zu bohr bis sehr schwei bohren ab 5,80m nicht mehr bohrbar SU* (Sand, stat schluffig)	zu	P4 (4,00-5,80)	Schicht 4



Höhenmaßstab: 1:50 Koordinatensystem UTM-System

Projekt:	Smart-Mobility-Lab in Hoyerswerda						
Bohrung:	BP16	Ort d. Bohrung: siehe Lageplan					
Auftraggeber:	Technische Universität Dresden	Rechtswert: 440349,2					
Bohrfirma:	IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5699588,4					
Bearbeiter:	Eisold	Ansatzhöhe: 118,88 m DHHN2016					
Datum:	05.07.2023	Endtiefe: 5,80m					



Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40



(nach Atterberg)

Bestimmung der Fließund Ausrollgrenze (DIN 18 122-1)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer: Eisold **Entnahmedatum:** 22.06.-03.07.23


Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023

Labornummer:360Probenbezeichnung:BP 02 / P 4


Entnahmetiefe: 3,0 - 5,0 m Bodengr. (DIN 18196): SU*


natürl. Wassergehalt [%]: 9,9 empfohlene Schlagzahlen: 10-17 | 18-25 | 26-33 | 34-40

		Fließgre	Fließgrenze				Ausrollgrenze		
Behälter-Nr.		146	140	140	149	115	115 123 127		
Schlagzahl		18	23	23	28				
Behälter	m _B [g]	41,17	34,32	34,32	35,79	23,09	23,09	23,10	
Feuchte Probe + Behälter	m+m _B [g]	50,70	45,16	45,16	46,94	28,75	28,63	29,21	
Trockene Probe + Behälter	m _d +m _B [g]	48,98	43,29	43,29	45,04	28,06	27,97	28,49	
Wasser	ı+m _B)-(m _d +m _B)=m _W [g]	1,72	1,87	1,87	1,90	0,69	0,66	0,72	
Trockene Probe	$(m_d+m_B)-m_B=m_d$ [g]	7,81	8,97	8,97	9,25	4,97	4,88	5,39	
Wassergehalt	$w_n=m_W/m_d$ [%]	22,0	20,8	20,8	20,5	13,9	13,5	13,4	









Fließgrenze:	
W_{L}	20,7 %
Ausrollgrenze:	
W_P	13,6 %
Plastizitätszahl:	
W _L -W _P =I _P	7,1 %
Konsistenzzahl:	
$(W_L-W_n)/I_P=I_C$	1,52



(nach Atterberg)

Bestimmung der Fließund Ausrollgrenze (DIN 18 122-1)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer: Eisold **Entnahmedatum:** 22.06.-03.07.23


Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023

Labornummer:358Probenbezeichnung:BP 13 / P 2


Entnahmetiefe: 1,5 - 2,6 m Bodengr. (DIN 18196): SU*


natürl. Wassergehalt [%]: 11,7 empfohlene Schlagzahlen: 10-17 | 18-25 | 26-33 | 34-40

		Fließgre	Fließgrenze				Ausroligrenze		
Behälter-Nr.	_	81	131	116	103	131	103 116		
Schlagzahl		15	20	27	40				
Behälter	m _B [g]	41,08	54,89	61,59	61,24	54,89	61,24	61,60	
Feuchte Probe + Behälter	m+m _B [g]	51,39	65,50	74,15	73,59	61,42	67,22	68,13	
Trockene Probe + Behälter	m _d +m _B [g]	49,38	63,46	71,81	71,36	60,59	66,48	67,30	
Wasser	ı+m _B)-(m _d +m _B)=m _W [g]	2,01	2,04	2,34	2,23	0,83	0,74	0,83	
Trockene Probe	$(m_d+m_B)-m_B=m_d$ [g]	8,30	8,57	10,22	10,12	5,70	5,24	5,70	
Wassergehalt	w _n =m _W /m _d [%]	24,2	23,8	22,9	22,0	14,6	14,1	14,6	









Fließgrenze:								
W_L	23,1 %							
Ausrollgrenze:								
W _P	14,4 %							
Plastizitätszahl:								
W _L -W _P =I _P	8,7 %							
Konsistenzzahl:								
$(W_L-W_n)/I_P=I_C$	1,31							



(nach Atterberg)

Bestimmung der Fließund Ausrollgrenze (DIN 18 122-1)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer: Eisold **Entnahmedatum:** 22.06.-03.07.23


Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023

Labornummer:362Probenbezeichnung:BP 14 / P 5


Entnahmetiefe: 3,8 - 5,0 m Bodengr. (DIN 18196): SU*


natürl. Wassergehalt [%]: 10,7 empfohlene Schlagzahlen: 10-17 | 18-25 | 26-33 | 34-40

		Fließgre	Fließgrenze				Ausrollgrenze		
Behälter-Nr.		147	155	143	142	110	110 114 81		
Schlagzahl		12	21	27	40		•		
Behälter	m _B [g]	11,69	33,94	11,62	34,97	23,20	24,02	41,08	
Feuchte Probe + Behälter	m+m _B [g]	21,23	44,51	23,23	47,01	28,76	30,62	50,04	
Trockene Probe + Behälter	m _d +m _B [g]	19,48	42,68	21,30	45,05	28,06	29,81	48,91	
Wasser	ı+m _B)-(m _d +m _B)=m _W [g]	1,75	1,83	1,93	1,96	0,70	0,81	1,13	
Trockene Probe	$(m_d+m_B)-m_B=m_d$ [g]	7,79	8,74	9,68	10,08	4,86	5,79	7,83	
Wassergehalt	$w_n=m_W/m_d$ [%]	22,5	20,9	19,9	19,4	14,4	14,0	14,4	









Fließgrenze:								
W_L	20,5 %							
Ausrollgrenze:								
W_P	14,3 %							
Plastizitätszahl:								
W _L -W _P =I _P	6,2 %							
Konsistenzzahl:								
$(W_L-W_n)/I_P=I_C$	1,58							



(nach Atterberg)

Bestimmung der Fließund Ausrollgrenze (DIN 18 122-1)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer: Eisold **Entnahmedatum:** 22.06.-03.07.23


Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023

Labornummer:359Probenbezeichnung:BP 15 / P 3


Entnahmetiefe: 1,3 - 2,1 m Bodengr. (DIN 18196): SU*


natürl. Wassergehalt [%]: 9,3 empfohlene Schlagzahlen: 10-17 | 18-25 | 26-33 | 34-40

		Fließgrenze				Ausrollgrenze		
Behälter-Nr.		86	55	73	88	113	111	125
Schlagzahl		18	24	30	40			
Behälter	m _B [g]	42,26	50,62	47,33	58,20	23,26	23,20	23,23
Feuchte Probe + Behälter	m+m _B [g]	54,64	63,25	59,86	71,79	29,91	29,34	29,40
Trockene Probe + Behälter	m _d +m _B [g]	52,22	60,84	57,49	69,37	29,09	28,60	28,65
Wasser	ı+m _B)-(m _d +m _B)=m _W [g]	2,42	2,41	2,37	2,42	0,82	0,74	0,75
Trockene Probe	$(m_d+m_B)-m_B=m_d$ [g]	9,96	10,22	10,16	11,17	5,83	5,40	5,42
Wassergehalt	w _n =m _W /m _d [%]	24,3	23,6	23,3	21,7	14,1	13,7	13,8









Fließgrenze:	
W_L	23,4 %
Ausrollgrenze:	
W _P	13,9 %
Plastizitätszahl:	
W _L -W _P =I _P	9,6 %
Konsistenzzahl:	
$(W_L-W_n)/I_P=I_C$	1,48



(nach Atterberg)

Bestimmung der Fließund Ausrollgrenze (DIN 18 122-1)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer: Eisold **Entnahmedatum:** 22.06.-03.07.23


Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023

Labornummer:366Probenbezeichnung:BP 15 / P 7


Entnahmetiefe: 7,7 - 9,0 m Bodengr. (DIN 18196): OT


natürl. Wassergehalt [%]: 22,3 empfohlene Schlagzahlen: 10-17 | 18-25 | 26-33 | 34-40

		Fließgrenze				Ausroligrenze		
Behälter-Nr.		38	89	57	49	101	121	120
Schlagzahl		15	19	27	39		•	
Behälter	m _B [g]	39,00	62,83	43,42	47,02	23,18	23,18	23,25
Feuchte Probe + Behälter	m+m _B [g]	50,95	74,77	52,30	54,36	28,97	29,57	29,53
Trockene Probe + Behälter	m _d +m _B [g]	47,66	71,57	49,95	52,47	27,96	28,43	28,40
Wasser	ı+m _B)-(m _d +m _B)=m _W [g]	3,29	3,20	2,35	1,89	1,01	1,14	1,13
Trockene Probe	$(m_d+m_B)-m_B=m_d$ [g]	8,66	8,74	6,53	5,45	4,78	5,25	5,15
Wassergehalt	$w_n=m_W/m_d$ [%]	38,0	36,6	36,0	34,7	21,1	21,7	21,9









Fließgrenze:	
W_L	36,1 %
Ausrollgrenze:	
W _P	21,6 %
Plastizitätszahl:	
W _L -W _P =I _P	14,5 %
Konsistenzzahl:	
$(W_L-W_n)/I_P=I_C$	0,95



Glühverlust

Bestimmung des Glühverlustes (DIN 18 128)

Projekt: SML Hoyerswerda **Projektnummer:** I-095-05-23

Probenehmer: Eisold Entnahmedatum: 22.06.-03.07.2023

Laborant: Genzel / Meinert Bearbeitungsdatum: 12.07.2023

						.9			
Labornummer	356				358				
Probenbezeichnung				BP 02 / P 2	2	BP 13 / P 2			
Entnahmetiefe				1,5 - 2,5 m			1,5 - 2,6 m		
Bodengruppe (DIN 18	196)		S	chicht 4, Sl	J*	Schicht 4, SU*			
Behälternummer				1000			1000		
Masse Behälter	m _B	[g]		132,03			132,03		
ungeglühte Probe + Behälter	(m+m _B)	[g]		241,49			192,12		
geglühte Probe + Behälter	(m _d +m _B)	[g]		239,75			190,76		
Masseverlust	$(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_g$	[g]		1,74	9		1,36		
Trockene Probe	$(m_d+m_B)-m_B=m_d$	[g]		109,46			60,09		
Glühverlust	$v_v = m_g/m_d$	[%]	1,59				2,26		
mittlerer Glühverlust	_	[%]	1,6			2,3			

Labornummer	360	361		
Probenbezeichnung	BP 02 / P 4	BP 11 / P 3		
Entnahmetiefe	3,0 - 5,0 m	2,3 - 3,0 m		
Bodengruppe (DIN 18 196)	Schicht 4, SU*	Schicht 4, SU*		
Behälternummer	1001	1000		
Masse Behälter m _B [g]	132,03	132,03		
ungeglühte Probe + Behälter (m+m _B) [g]	199,18	198,75		
geglühte Probe + Behälter (m _d +m _B) [g]	197,64	197,20		
Masseverlust $(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_g$ [g]	1,54	1,55		
Trockene Probe (m _d +m _B)-m _B =m _d [g]	67,15	66,72		
Glühverlust $g_v=m_g/m_d$ [%]	2,29	2,32		
mittlerer Glühverlust [%]	2,3	2,3		



Glühverlust

Bestimmung des Glühverlustes (DIN 18 128)

Projekt: SML Hoyerswerda **Projektnummer:** I-095-05-23

Probenehmer: Eisold Entnahmedatum: 22.06.-03.07.2023

Laborant: Genzel / Meinert Bearbeitungsdatum: 12.07.2023

						.9				
Labornummer				362			363			
Probenbezeichnung				BP 14 / P 5	;	BP 16 / P 3				
Entnahmetiefe				3,8 - 5,0 m			2,3 - 4,0 m			
Bodengruppe (DIN 18	196)		S	chicht 4, Sl	J*	Schicht 4, SU*				
Behälternummer				1001			1001			
Masse Behälter	m _B	[g]		132,03			132,03			
ungeglühte Probe + Behälter	(m+m _B)	[g]		211,66			240,43			
geglühte Probe + Behälter	(m _d +m _B)	[g]		209,76			238,38			
Masseverlust	$(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_g$	[g]		1,90	9		2,05			
Trockene Probe	$(m_d+m_B)-m_B=m_d$	[g]		79,63			108,40			
Glühverlust	$v_v = m_g/m_d$	[%]	2,39				1,89			
mittlerer Glühverlust	lerer Glühverlust [%			2,4			1,9			

Labornummer	366	
Probenbezeichnung	BP 15 / P 7	
Entnahmetiefe	7,7 - 9,0 m	
Bodengruppe (DIN 18 196)	Schicht 6 - OT	
Behälternummer	1000	
Masse Behälter m _B [g]	132,03	
ungeglühte Probe + Behälter (m+m _B) [g]	231,36	
geglühte Probe + Behälter (m _d +m _B) [g]	220,69	
$\label{eq:masseverlust} \mbox{Masseverlust} \qquad \mbox{(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_g} \mbox{[g]}$	10,67	
Trockene Probe (m _d +m _B)-m _B =m _d [g]	99,33	
Glühverlust $g_v=m_g/m_d$ [%]	10,74	
mittlerer Glühverlust [%]	10,7	



Wassergehalt

Bestimmung des natürlichen Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt: SML Hoyerswerda Projektnummer: I-095-05-23

Probenehmer: Eisold Entnahmedatum: 22.06.-03.07.2023

Laborant: Genzel / Meinert Labordatum: 12.07.2023

Laborant:				Labordat	tum: 12.07.2023				
Labornummer			358			359			
Bezeichnung der Probe	ezeichnung der Probe			SP 13 / P 2	2		BP 15 / P 3		
Entnahmetiefe			1	,5 - 2,6 m	ı	1,3 - 2,1 m			
Bodengruppe (DIN 18 19	06)			SU*			SU*		
Behälternummer				168			179		
Masse Behälter	m _B	[g]		152,90			158,30		
feuchte Probe + Behälter	(m+m _B)	[g]		458,00		O.	505,90		
trockene Probe + Behälter	(m _d +m _B)	[g]		426,10			476,20		
Masse Porenwasser	$(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_W$	[g]		31,90	900		29,70		
Trockenmasse	(m _d +m _B)-m _B =m _d	[g]		273,20			317,90		
Wassergehalt	w _n =m _W /m _d [[M%]		11,68			9,34		
mittlerer Wassergehalt	I	[M%]		11,7			9,3		
Bemerkungen:		Schicht 4 - Geschiebelehm			Schicht 4 - Geschiebelehm				

Labornummer	360			363			
Bezeichnung der Probe		BP 02 / P 4			BP 16 / P 3		
Entnahmetiefe		3,0 - 5,0 m			2,3 - 4,0 m		
Bodengruppe (DIN 18 196)		SU*			SU*		
Behälternummer			163			181	
Masse Behälter m _B	[g]		142,10			153,10	
feuchte Probe + Behälter (m+m _B)	[g]		487,50			549,30	
trockene Probe + Behälter (m _d +m _B)	[g]		456,30			511,30	
Masse Porenwasser (m+m _B)-(m _d +m _B)=m _W	[g]		31,20			38,00	
Trockenmasse (m _d +m _B)-m _B =m _d	[g]		314,20			358,20	
Wassergehalt w _n =m _W /m _d [N	л%]		9,93			10,61	
mittlerer Wassergehalt [N	Л%]	-	9,9			10,6	
Bemerkungen:		Schicht 4	- Geschiel	oelehm	Schicht 4	- Geschiel	pelehm



Wassergehalt

Bestimmung des natürlichen Wassergehaltes (DIN 18 121-1)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer: Eisold **Entnahmedatum:** 22.06.-03.07.2023

Laborant:Genzel / MeinertLabordatum:12.07.2023

Labornummer				366			
Bezeichnung der Probe			BP 15 / P	7			
Entnahmetiefe				7,7 - 9,0 m	า		
Bodengruppe (DIN 18 1	96)			ОТ		<u> </u>	
Behälternummer			68	77	38		
Masse Behälter	m _B	[g]	48,62	48,52	39,01		
feuchte Probe + Behälter	(m+m _B)	[g]	93,05	84,61	78,85		
trockene Probe + Behälter	$(m_d + m_B)$	[g]	85,22	77,61	71,84		
Masse Porenwasser	$(m+m_B)-(m_d+m_B)=m_W$	[g]	7,83	7,00	7,01		
Trockenmasse	$(m_d+m_B)-m_B=m_d$	[g]	36,60	29,09	32,83		
Wassergehalt	w _n =m _W /m _d	[M%]	21,39	24,06	21,35		
mittlerer Wassergehalt		[M%]		22,3			
Bemerkungen:			Schicht 6	- Ton, koh	lehaltig		

Labornummer				
Bezeichnung der Probe				
Entnahmetiefe				
Bodengruppe (DIN 18 196)				
Behälternummer				
Masse Behälter m _B	[g]			
feuchte Probe + Behälter (m+m _B)	[g]			
trockene Probe + Behälter (m _d +m _B)	[g]			
Masse Porenwasser (m+m _B)-(m _d +m _B)=m _W	[g]			
Trockenmasse (m _d +m _B)-m _B =m _d	[g]			
Wassergehalt $w_n = m_W/m_d$	[M%]			
mittlerer Wassergehalt	[M%]			
Bemerkungen:				



Bautzen - Freiberg - Stolpen Tel: 03591 / 6771-30 mail@ifg.gmbh

Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-5)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023


Labornummer: 364 Arbeitsweise: Naßsiebung

Probenbezeichnung:BP 01 / P 5Einwaage:322,0 gEntnahmetiefe:2,45 - 2,75 mBodengruppe (DIN 18 196):SU

Korngröße	Rückstand	Gewichts-	Summe
[mm]	[g]	anteil [%]	[%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16			100,0
8	4,0	1,2	98,8
4	7,1	2,2	96,5
2	10,6	3,3	93,3
1	20,8	6,5	86,8
0,5	43,5	13,5	73,3
0,25	71,6	22,3	51,0
0,125	83,9	26,1	24,9
0,063	37,5	11,7	13,2
<0,063	42,5	13,2	

Summe der		
Siebrückstände:		321,5
Siebverlust:	0,5 g =	0,2%

d ₁₀ =	n.b.	$C_C = n.b.$
d ₂₀ =	0,099	$C_U = \text{n.b.}$
d ₃₀ =	0,15	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	0,25	nach BIALAS
$d_{60} =$	0,35	1,76E-05



Kornfraktionen	Ton:	%	Schluff:	13,2 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	80,1 %	Kies:	6,7 %	wn = 13,7 %



Bautzen - Freiberg - Stolpen Tel: 03591 / 6771-30 mail@ifg.gmbh

Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-6)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023


Labornummer:356Arbeitsweise: Sieb-Schlämmanalyse

Probenbezeichnung:BP 02 / P 2Einwaage:415,2 gEntnahmetiefe:1,5 - 2,5 mBodengruppe (DIN 18 196):SU*

Korngröße	Rückstand	Gewichts-	Summe
[mm]	[g]	anteil [%]	[%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16			100,0
8	4,8	1,2	98,8
4	8,4	2,0	96,8
2	13,5	3,3	93,6
1	30,5	7,4	86,2
0,5	59,8	14,4	71,8
0,25	81,3	19,6	52,1
0,125	73,1	17,6	34,5
0,063	37,5	9,0	25,5
<0,063	105,5	25,5	

Summe der		
Siebrückstände:		414,4
Siebverlust:	0,8 g =	0,2%

d ₁₀ =	0,003	$C_C = 10,1$
d ₂₀ =	0,032	$C_U = 140,1$
$d_{30} =$	0,09	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	0,24	nach BEYER
d ₆₀ =	0,35	3,75E-08



Kornfraktionen	Ton:	9,1 %	Schluff:	16,4 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	68,1 %	Kies:	6,4 %	wn = 10,9 %



Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-6)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023


Labornummer: 360 **Arbeitsweise**: Sieb-Schlämmanalyse

Probenbezeichnung:BP 02 / P 4Einwaage:314.2 gEntnahmetiefe:3.0 - 5.0 mBodengruppe (DIN 18 196):SU*

Korngröße	Rückstand	Gewichts-	Summe
[mm]	[9]	anteil [%]	[%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16			100,0
8	2,7	0,9	99,1
4	3,3	1,1	98,1
2	10,0	3,2	94,9
1	20,1	6,4	88,5
0,5	38,2	12,2	76,3
0,25	55,7	17,8	58,6
0,125	61,1	19,5	39,1
0,063	38,4	12,2	26,9
<0,063	84,3	26,9	

Summe der		
Siebrückstände:		313,8
Siebverlust:	0,4 g =	0,1%

d ₁₀ =	0,002	C _C = 11,5
d ₂₀ =	0,019	$C_U = 134,9$
d ₃₀ =	0,08	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	0,19	nach BEYER
$d_{60} =$	0,27	2,40E-08



Kornfraktionen	Ton:	10 %	Schluff:	16,9 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	68 %	Kies:	5,1 %	wn = 9,9 %



Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-6)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023


Labornummer: 357 **Arbeitsweise:** Sieb-Schlämmanalyse

Probenbezeichnung:BP 04 / P 1Einwaage:499,4 gEntnahmetiefe:1,5 - 2,5 mBodengruppe (DIN 18 196):SU*

Korngröße	Rückstand	Gewichts-	Summe
[mm]	[g]	anteil [%]	[%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16	5,7	1,1	98,9
8	1,8	0,4	98,5
4	7,3	1,5	97,0
2	16,0	3,2	93,8
1	35,3	7,1	86,8
0,5	64,6	12,9	73,8
0,25	91,6	18,4	55,4
0,125	90,8	18,2	37,2
0,063	40,8	8,2	29,1
<0,063	145,0	29,1	

Summe der		
Siebrückstände:		498,9
Siebverlust:	0,5 g =	0,1%

d ₁₀ =	n.b.	$C_C = \text{n.b.}$
$d_{20} =$	0,015	$C_U = \text{n.b.}$
$d_{30} =$	0,07	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	0,21	nach BIALAS
$d_{60} =$	0,31	2,30E-07



Kornfraktionen	Ton:	12,8 %	Schluff:	16,3 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	64,7 %	Kies:	6,2 %	wn = 11 %



Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-6)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22

Laborant: Genzel / Meinert Bearbeitungsdatum: 12.07.2023

Labornummer: 365 **Arbeitsweise**: Sieb-Schlämmanalyse


Probenbezeichnung:BP 09 / P 6Einwaage:264,9 gEntnahmetiefe:3,0-3,4 mBodengruppe (DIN 18 196):SU*

Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 5 - Geschiebesand, Einlagerung

r			
Korngröße	Rückstand	Gewichts-	Summe
[mm]	[g]	anteil [%]	[%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16			100,0
8	0,6	0,2	99,8
4	2,6	1,0	98,8
2	6,4	2,4	96,4
1	16,2	6,1	90,2
0,5	32,1	12,1	78,1
0,25	48,5	18,3	59,8
0,125	53,9	20,4	39,4
0,063	34,9	13,2	26,2
<0,063	69,2	26,2	

Summe der		
Siebrückstände:		264,4
Siebverlust:	0,5 g =	0,2%

d ₁₀ =	0,003	C _C = 9,2
d ₂₀ =	0,021	$C_{U} = 90.3$
d ₃₀ =	0,08	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	0,19	nach BEYER
$d_{60} =$	0,25	4,70E-08
	•	<u> </u>



Kornfraktionen	Ton:	9,2 %	Schluff:	17 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	70,2 %	Kies:	3,6 %	wn = 12,2 %



Bautzen - Freiberg - Stolpen Tel: 03591 / 6771-30 mail@ifg.gmbh

Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-5)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22

Laborant: Genzel / Meinert Bearbeitungsdatum: 12.07.2023

Labornummer: 353 **Arbeitsweise:** Naßsiebung


Probenbezeichnung:BP 10 / P 1Einwaage:336,2 gEntnahmetiefe:0,6 - 1,0 mBodengruppe (DIN 18 196):SU

Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3 - fluviatile/glazufluviatile Sande

Korngröße	Rückstand	Gewichts-	Summe
[mm]	[9]	anteil [%]	[%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16			100,0
8	7,3	2,2	97,8
4	6,9	2,1	95,8
2	6,9	2,1	93,7
1	13,2	3,9	89,8
0,5	35,7	10,6	79,1
0,25	71,6	21,3	57,8
0,125	133,5	39,8	18,0
0,063	41,1	12,3	5,8
<0,063	19,3	5,8	

Summe der		
Siebrückstände:		335,5
Siebverlust:	0,7 g =	0,2%

d ₁₀ =	0,084	C _C = 1,1
$d_{20} =$	0,131	$C_{U} = 3.3$
$d_{30} =$	0,16	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	0,23	nach BEYER
$d_{60} =$	0,28	6,40E-05



Kornfraktionen	Ton:	%	Schluff:	5,8 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	87,9 %	Kies:	6,3 %	wn = 5,6 %



Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-6)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023


Labornummer:361Arbeitsweise: Sieb-Schlämmanalyse

Probenbezeichnung:BP 11 / P 3Einwaage:308.8 gEntnahmetiefe:2.3 - 3.0 mBodengruppe (DIN 18 196):SU*

Korngröße	Rückstand	Gewichts-	Summe
[mm]	[g]	anteil [%]	[%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16			100,0
8	6,1	2,0	98,0
4	9,3	3,0	95,0
2	12,6	4,1	90,9
1	24,7	8,0	82,9
0,5	42,9	13,9	69,0
0,25	59,9	19,4	49,6
0,125	53,3	17,3	32,3
0,063	28,0	9,1	23,2
<0,063	71,6	23,2	

Summe der		
Siebrückstände:		308,4
Siebverlust:	0,4 g =	0,1%

$d_{10} =$	0,003	$C_C = 9.4$
$d_{20} =$	0,038	$C_U = 116,4$
$d_{30} =$	0,11	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	0,26	nach BEYER
$d_{60} =$	0,38	6,53E-08



Kornfraktionen	Ton:	8,2 %	Schluff:	15 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	67,7 %	Kies:	9,1 %	wn = 9,9 %



Laborant:

Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-5)

12.07.2023

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22

Labornummer: 354 Arbeitsweise: Naßsiebung

Genzel / Meinert

 Probenbezeichnung:
 BP 12 / P 1
 Einwaage:
 448,9 g

 Entnahmetiefe:
 0,7 - 1,0 m
 Bodengruppe (DIN 18 196):
 SU


Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3 - fluviatile/glazifluviatile Sande

Kamanii 0 a	Düalsatanal	Cavialita	C
Korngröße	Rückstand	Gewichts-	Summe
[mm]	[9]	anteil [%]	[%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16	32,0	7,1	92,9
8	44,9	10,0	82,8
4	28,4	6,3	76,5
2	21,2	4,7	71,8
1	26,7	6,0	65,8
0,5	68,4	15,3	50,6
0,25	83,2	18,6	32,0
0,125	69,9	15,6	16,4
0,063	26,6	5,9	10,5
<0,063	47,0	10,5	

Summe der		
Siebrückstände:		448,3
Siebverlust:	0,6 g =	0,1%

Bearbeitungsdatum:

d ₁₀ =	n.b.	$C_C = n.b.$
d ₂₀ =	0,154	$C_U = n.b.$
d ₃₀ =	0,23	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	0,49	nach BIALAS
$d_{60} =$	0,81	4,86E-05



Kornfraktionen	Ton:	%	Schluff:	10,5 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	61,3 %	Kies:	28,2 %	wn = 4,2 %



Bautzen - Freiberg - Stolpen Tel: 03591 / 6771-30 mail@ifg.gmbh

Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-5)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023

Labornummer: 355 Arbeitsweise: Naßsiebung


Probenbezeichnung:BP 13 / P 1Einwaage:gEntnahmetiefe:1,0 - 1,5 mBodengruppe (DIN 18 196):GW

Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3 - fluviatile/glazifluviatile Sande

Korngröße	Rückstand	Gewichts-	Summe
[mm]	[g]	anteil [%]	[%]
63			
63		#DIV/0!	
31,5		#DIV/0!	
16		#DIV/0!	
8		#DIV/0!	
4		#DIV/0!	
2		#DIV/0!	
1		#DIV/0!	
0,5		#DIV/0!	
0,25		#DIV/0!	
0,125		#DIV/0!	
0,063		#DIV/0!	
<0,063		#DIV/0!	

Summe der		
Siebrückstände:		
Siebverlust:	0 g =	

d ₁₀ =	n.b.	$C_C = \text{n.b.}$
$d_{20} =$	n.b.	$C_U = \text{n.b.}$
$d_{30} =$	n.b.	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	n.b.	
d ₆₀ =	n.b.	n.b.



Kornfraktionen	Ton:	%	Schluff:	0 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	100 %	Kies:	0 %	n.b.



mail@ifg.gmbh

Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-6)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023


Labornummer: 358 **Arbeitsweise:** Sieb-Schlämmanalyse

Probenbezeichnung:BP 13 / P 2Einwaage:273.2 gEntnahmetiefe:1,5 - 2,6 mBodengruppe (DIN 18 196):SU*

Korngröße	Rückstand Gewichts-		Summe
[mm]	[g]	anteil [%]	[%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16			100,0
8	1,5	0,5	99,5
4	4,9	1,8	97,7
2	9,4	3,4	94,2
1	18,4	6,7	87,5
0,5	33,5	12,3	75,2
0,25	48,8	17,9	57,4
0,125	48,2	17,6	39,7
0,063	27,3	10,0	29,7
<0,063	81,2	29,7	

Summe der		
Siebrückstände:		273,2
Siebverlust:	0 g =	0,0%

d ₁₀ =	n.b.	$C_C = \text{n.b.}$
d ₂₀ =	0,013	$C_U = n.b.$
$d_{30} =$	0,06	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	0,20	nach BIALAS
$d_{60} =$	0,29	1,65E-07



Kornfraktionen	Ton:	11,7 %	Schluff:	18 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	64,5 %	Kies:	5,8 %	wn = 11,7 %



mail@ifg.gmbh

Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-6)

Projekt: SML Hoyerswerda Projektnummer: I-095-05-23

Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023


Labornummer: 362 **Arbeitsweise:** Sieb-Schlämmanalyse

Probenbezeichnung:BP 14 / P 5Einwaage:357.5 gEntnahmetiefe:3.8 - 5.0 mBodengruppe (DIN 18 196):SU*

Korngröße	Rückstand	Gewichts-	Summe
[mm]	[g]	anteil [%]	[%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16			100,0
8	4,4	1,2	98,8
4	5,0	1,4	97,4
2	9,4	2,6	94,7
1	20,8	5,8	88,9
0,5	40,4	11,3	77,6
0,25	60,9	17,0	60,6
0,125	76,5	21,4	39,1
0,063	43,7	12,2	26,9
<0,063	96,1	26,9	

Summe der		
Siebrückstände:		357,2
Siebverlust:	0,3 g =	0,1%

d ₁₀ =	n.b.	$C_C = n.b.$
$d_{20} =$	0,014	$C_U = \text{n.b.}$
$d_{30} =$	0,08	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	0,19	nach BIALAS
d ₆₀ =	0,25	1,96E-07



Kornfraktionen	Ton:	11,3 %	Schluff:	15,6 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	67,8 %	Kies:	5,3 %	wn = 10,7 %



Bautzen - Freiberg - Stolpen Tel: 03591 / 6771-30 mail@ifg.gmbh

Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-6)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023


Labornummer: 359 **Arbeitsweise**: Sieb-Schlämmanalyse

Probenbezeichnung:BP 15 / P 3Einwaage:317.9 gEntnahmetiefe:1,3 - 2.1 mBodengruppe (DIN 18 196):SU*

Korngröße	Rückstand	Gewichts-	Summe
[mm]	[g]	anteil [%]	[%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16			100,0
8	4,1	1,3	98,7
4	7,4	2,3	96,4
2	11,0	3,5	92,9
1	22,2	7,0	85,9
0,5	40,5	12,8	73,2
0,25	58,4	18,4	54,8
0,125	54,3	17,1	37,7
0,063	30,1	9,5	28,2
<0,063	89,6	28,2	

Summe der		
Siebrückstände:		317,6
Siebverlust:	0,3 g =	0,1%

d ₁₀ =	n.b.	$C_C = \text{n.b.}$
d ₂₀ =	0,017	$C_U = n.b.$
d ₃₀ =	0,07	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	0,21	nach BIALAS
d ₆₀ =	0,32	3,06E-07



Kornfraktionen	Ton:	11,5 %	Schluff:	16,7 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	64,7 %	Kies:	7,1 %	wn = 9,3 %



Bautzen - Freiberg - Stolpen Tel: 03591 / 6771-30 mail@ifg.gmbh

Korngrößenverteilung

Bestimmung der Korngrößenverteilung (DIN 18123-5)

Projekt:SML HoyerswerdaProjektnummer:I-095-05-23

Probenehmer:EisoldEntnahmedatum:22.06.-03.07.22Laborant:Genzel / MeinertBearbeitungsdatum:12.07.2023


Labornummer: 363 Arbeitsweise: Naßsiebung

Probenbezeichnung:BP 16 / P 3Einwaage:358,2 gEntnahmetiefe:2,3 - 4,0 mBodengruppe (DIN 18 196):SU*


Korngröße	Rückstand	Gewichts-	Summe
[mm]	[g]	anteil [%]	[%]
63			100,0
63			100,0
31,5			100,0
16			100,0
8	9,2	2,6	97,4
4	6,6	1,8	95,6
2	14,9	4,2	91,4
1	30,1	8,4	83,0
0,5	51,9	14,5	68,5
0,25	69,7	19,5	49,1
0,125	64,5	18,0	31,0
0,063	33,0	9,2	21,8
<0,063	78,1	21,8	

Summe der		
Siebrückstände:		358,0
Siebverlust:	0,2 g =	0,1%

d ₁₀ =	n.b.	$C_C = n.b.$
d ₂₀ =	0,050	$C_U = \text{n.b.}$
d ₃₀ =	0,12	Durchlässigkeitsbeiwert
$d_{50} =$	0,26	nach BIALAS
$d_{60} =$	0,39	3,66E-06



Kornfraktionen	Ton:	%	Schluff:	21,8 %	nat. Wassergehalt:
	Sand:	69,6 %	Kies:	8,6 %	wn = 10,6 %



Seite 1 von 8



Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11 - Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH Purschwitzer Straße 13 02625 Niederkaina / Stadt Bautzen

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 12330565

EOL Auftragsnummer: **006-10544-35277**Prüfberichtsnummer: **AR-23-FR-036075-01**

Auftragsbezeichnung: I-095-05-23 Smart Mobility Lab Hoyerswerda

Anzahl Proben: 4

Probenart: Boden
Probenahmedatum: 03.07.2023

Probenehmer: keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt

Probeneingangsdatum: 17.07.2023

Prüfzeitraum: **17.07.2023 - 03.08.2023**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im Anlieferungszustand. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgeführten Umfang.

Anhänge:

XML_Export_AR-23-FR-036075-01.xml

Anlage 5, Seite 1 von 8

Ulrich Erler Digital signiert, 03.08.2023
Prüfleitung Ulrich Erler
Prüfleitung

+49 3731 2076 510

Eurofins Umwelt Ost GmbH Löbstedter Strasse 78 D-07749 Jena Tel. +49 3641 4649 0
Fax +493641464919
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Benno Schneider Axel Ulbricht, Matthias Prauser Amtsgericht Jena HRB 202596 USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

Bankverbindung: UniCredit Bank AG BLZ 207 300 17 Kto 7000000550 IBAN DE07 2073 0017 7000 0005 50 BIC/SWIFT HYVEDEMME17

Deutsche

Akkreditierungsstelle

D-PL-14081-01-00



Umwelt

				Probenbeze	eichnung	MP Schicht	MP Schicht	MP Schicht			
				Probenahm	edatum/ -zeit	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023			
				EOL Prober	nummer	005-10544-	005-10544-	005-10544-			
						148059	148060	148061			
				Probennum	mer	123108890	123108891	123108892			
Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	BG	Einheit						
Probenvorbereitung Feststo	ffe										
Fraktion < 2 mm	FR	F5	DIN 19747: 2009-07	0,1	%	87,4	74,5	71,9			
Fraktion > 2 mm	FR	F5	DIN 19747: 2009-07	0,1	%	12,6	25,5	28,1			
Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz											
Trockenmasse	FR	F5	DIN EN 14346: 2007-03	0,1	Ma%	94,5	91,8	90,9			
Elemente aus dem Königsw	assera	⊥ aufsch	luss nach DIN EN 1	3657: 2013-	 01(Fraktion<2⊢	mm)					
Arsen (As)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	0,8	mg/kg TS	0,9	2,7	3,4			
Blei (Pb)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	2	mg/kg TS	< 2	6	7			
Cadmium (Cd)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	0,2	mg/kg TS	< 0,2	< 0,2	< 0,2			
Chrom (Cr)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	1	mg/kg TS	3	9	8			
Kupfer (Cu)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	1	mg/kg TS	< 1	5	4			
Nickel (Ni)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	1	mg/kg TS	1	3	10			
Quecksilber (Hg)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	0,07	mg/kg TS	< 0,07	< 0,07	< 0,07			
Thallium (TI)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	0,2	mg/kg TS	< 0,2	< 0,2	< 0,2			
Zink (Zn)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	1	mg/kg TS	5	11	22			
Organische Summenparame	ter au	ıs der	⊔ Originalsubstanz (I	⊥ Fraktion < 2 ⊦	mm)						
TOC	FR	F5	DIN EN 15936: 2012-11	0,1	Ma% TS	0,1	< 0,1	0,6			
EOX	FR	F5	DIN 38414-17 (S17): 2017-01	1,0	mg/kg TS	< 1,0	< 1,0	< 1,0			
Kohlenwasserstoffe C10-C22	FR	F5	DIN EN 14039: 2005-01	40	mg/kg TS	< 40	< 40	< 40			
Kohlenwasserstoffe C10-C40	FR	F5	DIN EN 14039: 2005-01	40	mg/kg TS	< 40	< 40	< 40			
PAK aus der Originalsubsta	nz (Fr	aktion	< 2 mm)								
Naphthalin	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Acenaphthylen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Acenaphthen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Fluoren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Phenanthren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	< 0,05	n.n. ¹⁾			
Anthracen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Fluoranthen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Pyren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Benzo[a]anthracen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. 1)	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Chrysen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Benzo[b]fluoranthen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Benzo[k]fluoranthen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	< 0,05	n.n. ¹⁾			
Benzo[a]pyren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Indeno[1,2,3-cd]pyren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Dibenzo[a,h]anthracen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Benzo[ghi]perylen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾			
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG	FR		berechnet		mg/kg TS	(n. b.) ²⁾	0,050	(n. b.) ²⁾			
Summe 15 PAK ohne Naphthalin exkl. BG	FR		berechnet		mg/kg TS	(n. b.) ²⁾	0,050	(n. b.) ²⁾			



				Probenbezei	chnung	MP Schicht	MP Schicht	MP Schicht
				Probenahmedatum/ -zeit		03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023
				EOL Proben		005-10544-	005-10544-	005-10544-
						148059	148060	148061
				Probennum	ner	123108890	123108891	123108892
Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	BG	Einheit			
PCB aus der Originalsubsta	ınz (Fr	aktion	< 2 mm)	1				
PCB 28	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
PCB 52	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	< 0,01	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
PCB 101	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	0,05	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
PCB 153	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	0,09	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
PCB 138	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	0,10	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
PCB 180	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	0,08	n.n. ¹⁾	< 0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG	FR		berechnet		mg/kg TS	0,326	(n. b.) ²⁾	0,005
PCB 118	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	0,02	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Summe PCB (7)	FR		berechnet		mg/kg TS	0,342	(n. b.) ²⁾	0,005
Kenngr. d. Eluatherst. f. org	., nich	t-flüch	t. Par. nach DIN 19	529: 2015-12				
Trübung im Eluat nach DIN EN ISO 7027: 2000-04	FR	F5		10	FNU	110	14	10
Physikalisch-chem. Kenngr	ößen a	aus de	m 2:1-Schütteleluat	t nach DIN 19	529: 2015-12			
pH-Wert	FR	F5	DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04			6,5	4,1	4,2
Temperatur pH-Wert	FR	F5	DIN 38404-4 (C4): 1976-12		°C	15,6	17,2	21,9
Leitfähigkeit bei 25°C	FR	F5	DIN EN 27888 (C8): 1993-11	5	μS/cm	27	53	580
Anionen aus dem 2:1-Schüt	telelu	at nach	DIN 19529: 2015-1	2				
Sulfat (SO4)	FR	F5	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	1,0	mg/l	4,0	20	260
Elemente aus dem 2:1-Schü	ittelelu	ıat nac	h DIN 19529: 2015-	12				
Arsen (As)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,001	mg/l	0,002	< 0,001	0,002
Blei (Pb)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,001	mg/l	0,003	< 0,001	0,004
Cadmium (Cd)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,0003	mg/l	< 0,0003	< 0,0003	0,0044
Chrom (Cr)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,001	mg/l	0,002	< 0,001	< 0,001
Kupfer (Cu)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,001	mg/l	0,002	< 0,001	0,005
Nickel (Ni)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,001	mg/l	< 0,001	0,002	0,737
Quecksilber (Hg)	FR	F5	DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08	0,0001	mg/l	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
Thallium (TI)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,0002	mg/l	< 0,0002	< 0,0002	0,0006
Zink (Zn)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,01	mg/l	0,06	< 0,01	0,85



				Probenbezei	ichnung	MP Schicht	MP Schicht	MP Schicht
				Probenahme	edatum/ -zeit	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023
				EOL Proben	nummer	005-10544-	005-10544-	005-10544-
				David a service		148059	148060	148061
Parameter	Lab	A lelen	Methode	Probennum		123108890	123108891	123108892
PAK aus dem 2:1-Schüttelel	Lab.			BG	Einheit			
	1		DIN 38407-39 (F39):	0.05		1)		0.00
Naphthalin	FR	F5	2011-09 DIN 38407-39 (F39):	0,05	μg/l	n.n. ¹⁾	< 0,05	0,06
Acenaphthylen	FR	F5	2011-09	0,03	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Acenaphthen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,02	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Fluoren	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾	< 0,01	n.n. ¹⁾
Phenanthren	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,02	μg/l	< 0,02	< 0,02	n.n. ¹⁾
Anthracen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Pyren	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Benzo[a]anthracen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Chrysen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Benzo[b]fluoranthen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Benzo[k]fluoranthen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Benzo[a]pyren	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Indeno[1,2,3-cd]pyren	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Fluoranthen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39):	0,02	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Dibenzo[a,h]anthracen	FR	F5	2011-09 DIN 38407-39 (F39):	0,01	µg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Benzo[ghi]perylen	FR	F5	2011-09 DIN 38407-39 (F39):	0,01	µg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Summe 16 PAK nach EBV:			2011-09	1				
2021	FR		berechnet		µg/l	0,010	0,040	0,060
Summe 15 PAK ohne Naphthalin nach EBV: 2021	FR		berechnet		μg/l	0,010	0,015	(n. b.) ²⁾
1-Methylnaphthalin	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾	< 0,01	< 0,01
2-Methylnaphthalin	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	< 0,01	< 0,01	0,01
Summe Methylnaphthaline nach EBV: 2021	FR		berechnet		μg/l	0,005	0,010	0,015
Summe Methylnaphthaline + Naphthalin nach EBV: 2021	FR		berechnet		μg/l	0,005	0,035	0,075
PCB aus dem 2:1-Schüttele	luat na	ch DIN	N 19529: 2015-12					
PCB 28	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
PCB 52	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
PCB 101	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
PCB 153	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
PCB 138	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
PCB 180	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Summe 6 PCB nach EBV: 2021 exkl. BG	FR		berechnet		μg/l	(n. b.) ²⁾	(n. b.) ²⁾	(n. b.) ²⁾
PCB 118	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾	n.n. ¹⁾
Summe 7 PCB nach EBV: 2021	FR		berechnet		μg/l	(n. b.) ²⁾	(n. b.) ²⁾	(n. b.) ²⁾



Umwelt

		(illweit			
				Probenbezei	chnung	MP Schicht
				Probenahme	datum/ -zeit	03.07.2023
				EOL Proben	nummer	005-10544- 148062
				Probennumr	ner	123108893
Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	BG	Einheit	
Probenvorbereitung Feststo	ffe					
Fraktion < 2 mm	FR	F5	DIN 19747: 2009-07	0,1	%	68,4
Fraktion > 2 mm	FR	F5	DIN 19747: 2009-07	0,1	%	31,6
Physikalisch-chemische Kei	nngrö	ßen au	ıs der Originalsubs	tanz		•
Trockenmasse	FR	F5	DIN EN 14346: 2007-03	0,1	Ma%	94,7
Elemente aus dem Königsw	asser	aufsch	luss nach DIN EN ′	3657: 2013-0	∟ 1(Fraktion<2ı	mm)
Arsen (As)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	0,8	mg/kg TS	16,4
Blei (Pb)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	2	mg/kg TS	8
Cadmium (Cd)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	0,2	mg/kg TS	< 0,2
Chrom (Cr)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	1	mg/kg TS	13
Kupfer (Cu)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	1	mg/kg TS	8
Nickel (Ni)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	1	mg/kg TS	8
Quecksilber (Hg)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	0,07	mg/kg TS	< 0,07
Thallium (TI)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	0,2	mg/kg TS	< 0,2
Zink (Zn)	FR	F5	DIN EN 16171:2017-01	1	mg/kg TS	30
Organische Summenparame	eter au	ıs der	Originalsubstanz (l	Fraktion < 2 m	nm)	
TOC	FR	F5	DIN EN 15936: 2012-11	0,1	Ma% TS	0,5
EOX	FR	F5	DIN 38414-17 (S17): 2017-01	1,0	mg/kg TS	< 1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22	FR	F5	DIN EN 14039: 2005-01	40	mg/kg TS	< 40
Kohlenwasserstoffe C10-C40	FR	F5	DIN EN 14039: 2005-01	40	mg/kg TS	< 40
PAK aus der Originalsubsta	nz (Fr	aktion	< 2 mm)			
Naphthalin	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾
Acenaphthylen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾
Acenaphthen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾
Fluoren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾
Phenanthren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05
Anthracen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05
Fluoranthen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05
Pyren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾
Benzo[a]anthracen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	< 0,05
Chrysen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. 1)
Benzo[b]fluoranthen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. 1)
Benzo[k]fluoranthen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. 1)
Benzo[a]pyren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. 1)
Indeno[1,2,3-cd]pyren	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹⁾
Dibenzo[a,h]anthracen	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05	0,05	mg/kg TS	n.n. ¹
Benzo[ghi]perylen Summe 16 EPA-PAK exkl.	FR	F5	DIN ISO 18287: 2006-05 berechnet	0,05	mg/kg TS mg/kg TS	0,100
BG Summe 15 PAK ohne	11		DOLEGIIIIGE		ilig/kg 13	0,100
Naphthalin exkl. BG	FR		berechnet		mg/kg TS	0,100



				Probenbezeichnung		MP Schicht 2
				Probenahme	03.07.2023	
				EOL Probeni	nummer	005-10544-
						148062
				Probennumn	123108893	
Parameter	Lab.	Akkr.	Methode	BG	Einheit	
PCB aus der Originalsubsta	nz (Fr	aktion	< 2 mm)			
PCB 28	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	n.n. ¹⁾
PCB 52	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	< 0,01
PCB 101	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	0,01
PCB 153	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	0,03
PCB 138	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	0,03
PCB 180	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	0,02
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG	FR		berechnet		mg/kg TS	0,093
PCB 118	FR	F5	DIN EN 16167: 2019-06	0,01	mg/kg TS	n.n. ¹⁾
Summe PCB (7)	FR		berechnet		mg/kg TS	0,093
Kenngr. d. Eluatherst. f. org	., nich	t-flüch	t. Par. nach DIN 19	529: 2015-12		
Trübung im Eluat nach DIN EN ISO 7027: 2000-04	FR	F5		10	FNU	19
Physikalisch-chem. Kenngre	il Bon 1	us do	m 2:1 Schüttololusi	nach DIN 19	E20: 201E 12	
			DIN EN ISO 10523 (C5):	I HACH DIN 13	329. 2013-12	0.0
pH-Wert	FR	F5	2012-04			6,0
Temperatur pH-Wert	FR	F5	DIN 38404-4 (C4): 1976-12		°C	16,5
Leitfähigkeit bei 25°C	FR	F5	DIN EN 27888 (C8): 1993-11	5	μS/cm	34
Anionen aus dem 2:1-Schüt	telelua	at nach	DIN 19529: 2015-1	2		
Sulfat (SO4)	FR	F5	DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07	1,0	mg/l	8,8
Elemente aus dem 2:1-Schü	ttelelu	iat nac	h DIN 19529: 2015-	12		
Arsen (As)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,001	mg/l	0,010
Blei (Pb)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,001	mg/l	0,005
Cadmium (Cd)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,0003	mg/l	< 0,0003
Chrom (Cr)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,001	mg/l	< 0,001
Kupfer (Cu)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,001	mg/l	0,008
Nickel (Ni)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,001	mg/l	0,004
Quecksilber (Hg)	FR	F5	DIN EN ISO 12846 (E12): 2012-08	0,0001	mg/l	< 0,0001
Thallium (TI)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,0002	mg/l	< 0,0002
Zink (Zn)	FR	F5	DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01	0,01	mg/l	0,08



Umwelt

				Probenbezei	MP Schicht	
				Probenahme	datum/ -zeit	03.07.2023
				EOL Proben	nummer	005-10544-
						148062
			1	Probennumr	-	123108893
Parameter	Lab.		Methode	BG	Einheit	
PAK aus dem 2:1-Schüttele	_		N 19529: 2015-12 DIN 38407-39 (F39):	1		4)
Naphthalin	FR	F5	2011-09	0,05	μg/l	n.n. ¹⁾
Acenaphthylen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,03	μg/l	n.n. ¹⁾
Acenaphthen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,02	μg/l	n.n. ¹⁾
Fluoren	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	< 0,01
Phenanthren	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,02	μg/l	< 0,02
Anthracen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾
Pyren	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾
Benzo[a]anthracen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾
Chrysen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾
Benzo[b]fluoranthen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾
Benzo[k]fluoranthen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾
Benzo[a]pyren	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾
Indeno[1,2,3-cd]pyren	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾
Fluoranthen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,02	μg/l	n.n. ¹⁾
Dibenzo[a,h]anthracen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾
Benzo[ghi]perylen	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾
Summe 16 PAK nach EBV: 2021	FR		berechnet		μg/l	0,015
Summe 15 PAK ohne Naphthalin nach EBV: 2021	FR		berechnet		μg/l	0,015
1-Methylnaphthalin	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾
2-Methylnaphthalin	FR	F5	DIN 38407-39 (F39): 2011-09	0,01	μg/l	n.n. ¹⁾
Summe Methylnaphthaline nach EBV: 2021	FR		berechnet		μg/l	(n. b.) ²⁾
Summe Methylnaphthaline + Naphthalin nach EBV: 2021	FR		berechnet		μg/l	(n. b.) ²⁾
PCB aus dem 2:1-Schüttele	luat na	ach Dil	N 19529: 2015-12			
PCB 28	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾
PCB 52	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾
PCB 101	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾
PCB 153	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾
PCB 138	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾
PCB 180	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾
Summe 6 PCB nach EBV: 2021 exkl. BG	FR		berechnet		μg/l	(n. b.) ²⁾
PCB 118	FR	F5	DIN 38407-37: 2013-11	0,001	μg/l	n.n. ¹⁾
Summe 7 PCB nach EBV: 2021	FR		berechnet		μg/l	(n. b.) ²⁾

Prüfberichtsnummer: AR-23-FR-036075-01





Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen

1) nicht nachweisbar

2) nicht berechenbar

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit F5 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14081-01-00 akkreditiert.