



Brunsbütteler Damm 312, EG



- 9** Probe 9: Putz Foyer
kein Asbest nachgewiesen
- 11** Probe 11: aus BK 1 Abdichtung Fußboden
PAK: 120 mg/kg, B(a)P: 4,6 mg/kg
- 13** Probe 13: aus BK 6 Abdichtung Fußboden
PAK: 34,0 mg/kg, B(a)P: 2,8 mg/kg
- 14** Probe 14: aus BK 8 Zwischenschicht Fußboden
kein Asbest nachgewiesen
- 20** Probe 20: aus BK 1 Betondecke
LAGA Einordnungs-kategorie: Z2 (Leitfähigkeit)
- 21** Probe 21: aus BK 2,3,4 Wand
LAGA Einordnungs-kategorie: Z2 (EOX)
- 22** Probe 22: aus BK 6 Fundament
LAGA Einordnungs-kategorie: Z1.2 (Leitfähigkeit, Chlorid)
- 23** Probe 23: aus BK 5,7 Wand
LAGA Einordnungs-kategorie: Z0
- 26** Probe 26: aus BK 8,9 Fußboden
LAGA Einordnungs-kategorie: Z1.2 (Leitfähigkeit)

Legende:

 Dachpappe  Asbestzement-Fensterbänke  KMF in Fußböden

		
WESSLING GmbH Haynauer Strasse 60 Tel.: 030 / 77 507-560		
12249 Berlin Telefax: 030 / 77 507-530		
Untersuchung auf Gebäudeschadstoffe Brunsbütteler Damm 312		
Probenahmestellen		
Proj. Nr.: CBE-18-0220 Bearb.: chu	ohne Maßstab Datum: 06.07.2018	Anlage: 1