



Evangelische Kirchengemeinde zu Staaken
Frau Heike Holz
Pillnitzer Weg 8
13593 Berlin

Geschäftsfeld: Immobilien

Ansprechpartner: G. Hanff
Durchwahl: +49 30 77 507 560
Fax: +49 30 77 507 530
E-Mail: Guido.Hanff@wessling.de

Prüfbericht

Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Erstellung eines Schadstoffkatasters

Prüfbericht Nr.	CBE18-013136-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	16.07.2018
Probe Nr.	18-107290-01				
Eingangsdatum	05.07.2018				
Bezeichnung	1 - Faserzementwellplatte_Kirchenda ch				
Probenart	Materialprobe, allgemein				
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220				
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude				
Probenahme	03.07.2018				
Probenahme durch	WESSLING GmbH				
Probenehmer	Guido Hanff				
Probengefäß	1 Tüte				
Anzahl Gefäße	1				
Untersuchungsbeginn	05.07.2018				
Untersuchungsende	16.07.2018				

Asbestbestimmung

Probe Nr.	18-107290-01		
Bezeichnung	1 - Faserzementwellplatte_Kirchenda ch		
Asbest nachgewiesen	OS	nein	
Faservarietät	OS	org. Faser	
Asbestgehalt in % (Schätzwert)	Gew% OS	---	



Prüfbericht Nr.	CBE18-013136-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	16.07.2018
Probe Nr.	18-107290-02				
Eingangsdatum	05.07.2018				
Bezeichnung	2 - Fußbodenbelag 1.OG_Verbinder				
Probenart	Materialprobe, allgemein				
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220				
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude				
Probenahme	03.07.2018				
Probenahme durch	WESSLING GmbH				
Probenehmer	Guido Hanff				
Probengefäß	1 Tüte				
Anzahl Gefäße	1				
Untersuchungsbeginn	05.07.2018				
Untersuchungsende	16.07.2018				

Asbestbestimmung

Probe Nr.	18-107290-02		
Bezeichnung	2 - Fußbodenbelag 1.OG_Verbinder		
Asbest nachgewiesen	OS	nein	
Faservarietät	OS	---	
Asbestgehalt in % (Schätzwert)	Gew% OS	---	



Prüfbericht Nr.	CBE18-013136-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	16.07.2018
Probe Nr.	18-107290-03				
Eingangsdatum	05.07.2018				
Bezeichnung	4 - Fußbodenbelag 1. OG_Verbinder				
Probenart	Materialprobe, allgemein				
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220				
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude				
Probenahme	03.07.2018				
Probenahme durch	WESSLING GmbH				
Probenehmer	Guido Hanff				
Probengefäß	1 Tüte				
Anzahl Gefäße	1				
Untersuchungsbeginn	05.07.2018				
Untersuchungsende	16.07.2018				

Asbestbestimmung

Probe Nr.	18-107290-03		
Bezeichnung	4 - Fußbodenbelag 1. OG_Verbinder		
Asbest nachgewiesen	OS	nein	
Faservarietät	OS	---	
Asbestgehalt in % (Schätzwert)	Gew% OS	---	



Prüfbericht Nr.	CBE18-013136-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	16.07.2018
Probe Nr.	18-107290-04				
Eingangsdatum	05.07.2018				
Bezeichnung	6 - Hartmantel Heizungsrohr KG_Verbinder				
Probenart	Materialprobe, allgemein				
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220				
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude				
Probenahme	03.07.2018				
Probenahme durch	WESSLING GmbH				
Probenehmer	Guido Hanff				
Probengefäß	1 Tüte				
Anzahl Gefäße	1				
Untersuchungsbeginn	05.07.2018				
Untersuchungsende	16.07.2018				

Asbestbestimmung

Probe Nr.	18-107290-04		
Bezeichnung	6 - Hartmantel Heizungsrohr KG_Verbinder		
Asbest nachgewiesen	OS	ja	
Faservarietät	OS	Amph.-Asb.	
Asbestgehalt in % (Schätzwert)	Gew% OS	1-5	



Prüfbericht Nr.	CBE18-013136-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	16.07.2018
Probe Nr.	18-107290-05				
Eingangsdatum	05.07.2018				
Bezeichnung	8 _ Beschichtung Abwasserrohr KG_Verbinder				
Probenart	Materialprobe, allgemein				
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220				
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude				
Probenahme	03.07.2018				
Probenahme durch	WESSLING GmbH				
Probenehmer	Guido Hanff				
Probengefäß	1 Tüte				
Anzahl Gefäße	1				
Untersuchungsbeginn	05.07.2018				
Untersuchungsende	16.07.2018				

Asbestbestimmung

Probe Nr.	18-107290-05		
Bezeichnung	8 _ Beschichtung Abwasserrohr KG_Verbinder		
Asbest nachgewiesen	OS	nein	
Faservarietät	OS	---	
Asbestgehalt in % (Schätzwert)	Gew% OS	---	



Prüfbericht Nr.	CBE18-013136-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	16.07.2018
Probe Nr.	18-107290-06				
Eingangsdatum	05.07.2018				
Bezeichnung	9 - Putz Foyer EG_Verbinder				
Probenart	Materialprobe, allgemein				
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220				
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude				
Probenahme	03.07.2018				
Probenahme durch	WESSLING GmbH				
Probenehmer	Guido Hanff				
Probengefäß	1 Tüte				
Anzahl Gefäße	1				
Untersuchungsbeginn	05.07.2018				
Untersuchungsende	16.07.2018				

Asbestbestimmung

Probe Nr.	18-107290-06		
Bezeichnung	9 - Putz Foyer EG_Verbinder		
Asbest nachgewiesen	OS	nein	
Faservarietät	OS	---	
Asbestgehalt in % (Schätzwert)	Gew% OS	---	



Prüfbericht Nr.	CBE18-013136-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	16.07.2018
Probe Nr.	18-107290-07				
Eingangsdatum	05.07.2018				
Bezeichnung	14 - Zwischenschicht Fußboden BK 8_Kirche				
Probenart	Materialprobe, allgemein				
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220				
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude				
Probenahme	03.07.2018				
Probenahme durch	WESSLING GmbH				
Probenehmer	Guido Hanff				
Probengefäß	1 Tüte				
Anzahl Gefäße	1				
Untersuchungsbeginn	05.07.2018				
Untersuchungsende	16.07.2018				

Asbestbestimmung

Probe Nr.	18-107290-07		
Bezeichnung	14 - Zwischenschicht Fußboden BK 8_Kirche		
Asbest nachgewiesen	OS	nein	
Faservarietät	OS	KMF	
Asbestgehalt in % (Schätzwert)	Gew% OS	---	



Prüfbericht Nr.	CBE18-013136-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	16.07.2018
Probe Nr.	18-107290-08				
Eingangsdatum	05.07.2018				
Bezeichnung	17 - Abdichtung Fußboden Herren WC_Verbinder_BK 9				
Probenart	Materialprobe, allgemein				
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220				
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude				
Probenahme	03.07.2018				
Probenahme durch	WESSLING GmbH				
Probenehmer	Guido Hanff				
Probengefäß	1 Tüte				
Anzahl Gefäße	1				
Untersuchungsbeginn	05.07.2018				
Untersuchungsende	16.07.2018				

Asbestbestimmung

Probe Nr.	18-107290-08		
Bezeichnung	17 - Abdichtung Fußboden Herren WC_Verbinder_BK 9		
Asbest nachgewiesen	OS	nein	
Faservarietät	OS	---	
Asbestgehalt in % (Schätzwert)	Gew% OS	---	



Prüfbericht Nr.	CBE18-013136-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	16.07.2018
Probe Nr.	18-107290-09				
Eingangsdatum	05.07.2018				
Bezeichnung	18 - Estrich Fußboden KG BK 12				
Probenart	Materialprobe, allgemein				
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220				
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude				
Probenahme	03.07.2018				
Probenahme durch	WESSLING GmbH				
Probenehmer	Guido Hanff				
Probengefäß	1 Tüte				
Anzahl Gefäße	1				
Untersuchungsbeginn	05.07.2018				
Untersuchungsende	16.07.2018				

Asbestbestimmung

Probe Nr.	18-107290-09		
Bezeichnung	18 - Estrich Fußboden KG BK 12		
Asbest nachgewiesen	OS	nein	
Faservarietät	OS	---	
Asbestgehalt in % (Schätzwert)	Gew% OS	---	



Prüfbericht Nr.	CBE18-013136-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	16.07.2018
Probe Nr.	18-107290-04				
Eingangsdatum	05.07.2018				
Bezeichnung	6 - Hartmantel Heizungsrohr KG_Verbinder				
Probenart	Materialprobe, allgemein				
Projekt-Nr.:	CBE-18-0220				
Projekt:	Berlin-Spandau, Brunsbütteler Damm 312, Bestandsgebäude				
Probenahme	03.07.2018				
Probenahme durch	WESSLING GmbH				
Probenehmer	Guido Hanff				
Probengefäß	1 Tüte				
Anzahl Gefäße	1				
Untersuchungsbeginn	05.07.2018				
Untersuchungsende	16.07.2018				

Probenvorbereitung

Probe Nr.	18-107290-04	
Bezeichnung	6 - Hartmantel Heizungsrohr KG_Verbinder	
Prüfdatum	TS	11.07.18
glasige WHO Fasern signifikant vorhanden (ja/nein)	TS	ja



Prüfbericht Nr.	CBE18-013136-1	Auftrag Nr.	CBE-04867-18	Datum	16.07.2018
-----------------	-----------------------	-------------	---------------------	-------	-------------------

18-107290-01

bis 18-107290-09: Die Dokumentation der Ergebnisse ist als Anlage beigelegt.

Abkürzungen und Methoden

Asbestnachweis in Faserproduktproben mittels REM

VDI 3866 (2004-10)^A

Nachweis von amorphen Mineralfasern

IFA 7488 (2007-04)^A

OS

Originalsubstanz

TS

Trockensubstanz

ausführender Standort

Umweltanalytik Bochum

Umweltanalytik Bochum

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Guido Hanff

Dipl.-Ing. Konstruktiver Ingenieurbau

Projektleiter

