



Titel: Probenahmeprotokoll Bausubstanz hochformat

Dateiname: III-PN-3.0710-F-01 Probenahmeprotokoll Bausubstanz hochformat

Probenahmeprotokoll für Bausubstanzproben

Projekt-Nr.: CBE-18-0220

Probenehmer / Unterschrift: S. S. G.

Auftrags-Nr.: CBE-03367-22

Datum: 4.8.22

Auftragsbez.: Berlin, Brunshütteler Damm 372

Blatt: 1 von 4

Nr.	Parameter	Material / Produkt	Gebäudeteil /	Lage und Beschreibung
			Etage Raum	
1	Isolierst	Kirche; Dach; Wellplatte; Faserzement	Dach Kirche	siehe Pläne
2	Isolierst	BZ; EG; Fensterbank; Beton	EG BZ	"
3	PAK+ Isolierst	BZ; EG; Abdichtung; Schwarzpappe	EG BZ	"
4	KI	BZ; EG; Fußboden-Dämmung; Dämmwolle	EG BZ	"
5	Isolierst	BZ; EG; Wand; Putz	EG BZ	"
6	KI	BZ; EG; Dachdämmung; Dämmwolle	EG BZ	"
7	HSM	BZ; EG; Dachholz; Holz	EG BZ	"
8	KI	Haus 1; KG; Rohrisolierung; Dämmwolle	KG Haus 1	"
9	Isolierst	Haus 1; EG; Wändfläche; Putz	EG Haus 1	"
10	HBCD	Haus 3; KG; Decken- fläche; Styropor	KG Haus 3	"

Besonderheiten / Auffälligkeiten bei der Probenahme: