

Projekt CBE-18-0220
 PN Ort Brunsbüttelerdamm 312
 PN Art Material
 PN Tag 04.08.2022



Foto 1: BK 1 - Entnahmestelle



Foto 2: BK 1 – Begegnungszentrum KG Wand




Foto 3: BK 2 - Entnahmestelle



Foto 4: BK 2 – Begegnungszentrum Wc Fubo



Foto 5: BK 3 - Entnahmestelle



Foto 6: BK 3 – Haus I EG Fubo Küche

Projekt CBE-18-0220
 PN Ort Brunsbüttelerdamm 312
 PN Art Material
 PN Tag 04.08.2022



Foto 7: BK 4 - Entnahmestelle



Foto 8: BK 4 – Haus I 1. OG Wc Fubo



Foto 9: BK 5 - Entnahmestelle



Foto 10: BK 5 – Haus II EG Wc Fubo



Foto 11: BK 6 - Entnahmestelle



Foto 12: BK 6 – Haus II 1. OG Wc Fubo

Projekt	CBE-18-0220
PN Ort	Brunsbüttelerdamm 312
PN Art	Material
PN Tag	04.08.2022



Foto 13: BK 7 - Entnahmestelle



Foto 14: BK 7 – Haus III KG Fubo



Foto 15: BK 8 - Entnahmestelle



Foto 16: BK 8 – Haus III KG Wand



Foto 17: BK 9 - Entnahmestelle



Foto 18: BK 9 – Haus III 1. OG Wc Fubo

Projekt	CBE-18-0220
PN Ort	Brunsbüttelerdamm 312
PN Art	Material
PN Tag	04.08.2022



Foto 19: BK 10 - Entnahmestelle



Foto 20: BK 10 – Kirche 1. OG Wc Fubo



Foto 21: BK 11 - Entnahmestelle



Foto 22: BK 11 – Kirche EG Wc Fubo



Foto 23: BK 12 - Entnahmestelle



Foto 24: BK 12 – Kirchturm EG Fubo

Projekt CBE-18-0220
 PN Ort Brunsbüttelerdamm 312
 PN Art Material
 PN Tag 04.08.2022



Foto 25: P1 - Probeentnahmestelle




Foto 26: P1 – Anbau Kirche Wellplatte



Foto 27: P2 - Probeentnahmestelle




Foto 28: P2 – Fensterbank EG



Foto 29: P3 - Probeentnahmestelle




Foto 30: P3 – Schwarzpappe Fubo EG

Projekt CBE-18-0220
 PN Ort Brunsbüttelerdamm 312
 PN Art Material
 PN Tag 04.08.2022



Foto 31: P4 - Probeentnahmestelle



Foto 32: P4 – Trittschalldämmung EG



Foto 33: P5 - Probeentnahmestelle




Foto 34: P5 – MP Putz Begegnungszentrum



Foto 35: P6 - Probeentnahmestelle



Foto 36: P6 – Dachdämmung Begegnungszentrum

Projekt	CBE-18-0220
PN Ort	Brunsbüttelerdamm 312
PN Art	Material
PN Tag	04.08.2022



Foto 37: P7 - Probeentnahmestelle



Foto 38: P7 – Dachkonstruktion



Foto 39: P8 - Probeentnahmestelle




Foto 40: P8 – Rohrdämmung KG



Foto 41: P9 - Probeentnahmestelle



Foto 42: P9 – MP Putz Küche Haus I

Projekt CBE-18-0220
 PN Ort Brunsbüttelerdamm 312
 PN Art Material
 PN Tag 04.08.2022



Foto 43: P10 - Probeentnahmestelle



Foto 44: P10 – Deckenplatte KG Haus II



Foto 45: P11 - Probeentnahmestelle




Foto 46: P11 – MP Putz Küche Haus II



Foto 47: P12.1/P12.2 - Probeentnahmestelle




Foto 48: P12.1/P12.2 Wellplatte Dach

Projekt	CBE-18-0220
PN Ort	Brunsbüttelerdamm 312
PN Art	Material
PN Tag	04.08.2022



Foto 49: P13 - Probeentnahmestelle



Foto 50: P13 – MP Putz Küche Haus III



Foto 51: P14 - Probeentnahmestelle




Foto 52: P14 – MP Putz Küche EG Kirche



Foto 53: P15 - Probeentnahmestelle



Foto 54: P15 – Styropor Wand 1. OG Kirche

Projekt	CBE-18-0220
PN Ort	Brunsbüttelerdamm 312
PN Art	Material
PN Tag	04.08.2022



Foto 55: P16 - Probeentnahmestelle



Foto 56: P16 – Bodenplatte 1. OG Kirche



Foto 57: P17 - Probeentnahmestelle



Foto 58: P17 – Dachdämmung unten Kirche



Foto 59: P18 - Probeentnahmestelle



Foto 60: P18 – Holzlatten Decke Kirche

Projekt	CBE-18-0220
PN Ort	Brunsbüttelerdamm 312
PN Art	Material
PN Tag	04.08.2022



Foto 61: P19 - Probeentnahmestelle



Foto 62: P19 – Dachdämmung oben Kirche



Foto 63: P20 - Probeentnahmestelle



Foto 64: P20 – Schwarzabdichtung Kirchturm



Foto 63: P21 - Probeentnahmestelle



Foto 64: P21 – Holzkonstruktion Kirchturm

Projekt CBE-18-0220
PN Ort Brunsbüttelerdamm 312
PN Art Material
PN Tag 04.08.2022



Foto 65: P22 - Probeentnahmestelle



Foto 66: P22 – Dachbahn Begegnungszentrum