

Titel: Probenahmeprotokoll Bausubstanz hochformat

Dateiname: III-PN-3.0710-F-01 Probenahmeprotokoll Bausubstanz hochformat

Probenahmeprotokoll für Bausubstanzproben

Projekt-Nr.: CBE-78-0220

 Probenehmer / Unterschrift: *SVC S. Cu*

Auftrags-Nr.: CBE-03367-22

Datum: 4.8.22

Auftragsbez.: Berlin, Brunnhüttele Damms 312

Blatt: 2 von 4

Nr.	Parameter	Material / Produkt	Gebäudeteil / Etage	Lage und Beschreibung
			Raum	
11	Arbeits	Haus 2; EG; Wandfläche; Putz	EG Haus 2	siehe Pläne
12	Arbeits	Kirche; Dach; Wellplatte; Forerement	Dach Kirche	"
13.1	Arbeits	Kirche; Dach; Wellplatte; Forerement	Dach Kirche	"
13	Arbeits	Haus 3; EG; Wandfläche; Putz	EG Haus 3	"
14	Arbeits	Kirche; EG; Wandfläche; Putz	EG Kirche	geändert hap 01.09.2022 <i>Nicke</i>
15	HBCD	Kirche; 1.OG; Wandfläche; Styropor	1.OG Kirche	"
16	PAK Phenol	Kirche; 1.OG; Fußplatte; Gipsputz	1.OG Kirche	"
17	KI	Kirche; 1.OG; Dachdämmung; Dämmrolle	1.OG Kirche	"
18	HSM	Kirche; 1.OG; Deckenlamellen; Holz	1.OG Kirche	"
19 20	KI	Kirche; 1.OG; Dachdämmung; Dämmrolle	1.OG Kirche	"

Besonderheiten / Auffälligkeiten bei der Probenahme: