




### Ansicht Tür von Treppenhaus 1:20

### Tür 7 EG Treppenhaustür

2-flüglige Drehtür, Edelstahlbänder, Obentürschließer, Holzumfassungszarge Raumhoch (Höhe ca. 3.15m)

Hinweis: Laibungstiefe (37cm) damit größer als 26cm - Sondermaßnahmen für Greifbarkeit nach DIN 18040 notwendig



### Detail 1:10





### Ansicht Tür 1:20



**Tür 6 1.OG**  
**zwischen Speiseraum und Küche**

1-flügelige Pendeltür  
Edelstahlbänder  
Holzumfassungszarge Raumhoch Höhe ca. 2,49m  
Lichtband (zerstört)



Hinweis: lichte Türhöhe entspricht nicht aktuell  
geforderten Mindestdurchgangshöhen



**Tür 5 1.OG**  
**zwischen Speiseraum und Flur**

1-flüglige Drehtür, Edelstahlbänder  
Holzumfassungszarge Raumhoch Höhe ca. 2,49  
Künstlerisch gestalteter Holzknauf rund d= 19cm



Hinweis: li. Türhöhe entspricht nicht aktuell  
geforderten Mindestdurchgangshöhen  
Rundgriff nicht zulässig nach DIN 18040 4.3.3.3  
Türblatt schließt nicht: Türblatt verzogen/ oder  
Bänder defekt



Tür 4 1.OG  
zwischen Speiseraum und Bar

1-flüglige Drehtür, Edelstahlbänder  
Holzumfassungszarge Raumhoch Höhe ca. 2,49  
Künstlerisch gestalteter Holzknauf rund d=19cm



Hinweis: li.Türhöhe entspricht nicht aktuell  
geforderten Mindestdurchgangshöhen  
Rundgriff nicht zulässig nach DIN 18040 4.3.3.3  
Türblatt schließt nicht: Türblatt verzogen/ oder  
Bänder defekt



**Tür 3 1.OG**  
**zwischen Spiegelfoyer und Bar**

1-flügelige Drehtür, Edelstahlbänder  
Holzumfassungszarge Raumhoch Höhe ca. 2,67m  
Künstlerisch gestalteter Holzknauf rund d=19cm


Hinweis: li. Türhöhe entspricht nicht aktuell  
geforderten Mindestdurchgangshöhen  
Rundgriff nicht zulässig nach DIN 18040 4.3.3.3  
Türblatt schließt nicht: Türblatt verzogen/ oder  
Bänder defekt



Tür 2 1.OG  
zwischen Spiegelfoyer und Flur

1-flüglige Drehtür, Edelstahlbänder  
Holzumfassungszarge Raumhoch Höhe ca. 2,67  
Künstlerisch gestalteter Holzknauf rund d=19cm

Hinweis: II. urnone entspricht nicht aktuell  
geforderten Mindestdurchgangshöhen  
Rundgriff nicht zulässig nach DIN 18040 4.3.3.3  
Türblatt schließt nicht: Türblatt verzogen/ oder  
Bänder defekt



Tür 1 1.OG 1:20  
zwischen Spiegelfoyer und Flur mit Ba

Doppelflüglige Pendeltür  
2 Lichtbänder  
Edelstahlbänder  
Anprallschutz Edelstahl  
Holzumfassungszarge Raumhoch (Höhe ca.2,67m)

Hinweis: lichte Türhöhe entspricht nicht aktuell  
geforderten Mindestdurchgangshöhen

[illegible]