

Sanierung Burg Hohnstein / 1. Bauabschnitt / Los 3

Informationen Bestand Burgtorbereich / Fotodokumentation

Diese Fotodokumentation des Bestandes des Bereiches Burgtor zum Burggarten sind als Bestandteil der Vorbemerkungen ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

Sie sind als solche Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden wesentlicher Vertragsbestandteil.

Die nachfolgende Fotodokumentation zeigt den aktuellen Bestand des Bereiches des wiederherzustellenden Burgtores nach dem bauseitigem Rückbau/Abbruch im Zuge der Baustelleneinrichtung und der vorgelagerten Tiefbaumaßnahmen und stellt den Ausgangszustand für die vertraglich geschuldete Leistung des Auftragnehmers dar.

Der Bieter ist verpflichtet, die im LV beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck sowie im Abgleich mit dem sichtbaren Bestand zu überprüfen.

Ergänzend wird dem Bieter / Auftragnehmer vor Angebotsabgabe / Baubeginn eine Ortsbesichtigung empfohlen, um im Vorfeld seine baufachlichen und bautechnologischen Abläufe festzulegen und zu bewerten.

Dies Fotodokumentation besteht aus 3 Seiten.



Ansicht gartenseitig

Sanierung Burg Hohnstein / 1. Bauabschnitt / Los 3



Pfeiler Ost (links von außen)



Pfeiler West (rechts von außen), Stirnseite

Sanierung Burg Hohnstein / 1. Bauabschnitt / Los 3



Ansicht von außen



Ansicht von außen, abgestützter Bereich



Ansicht von außen, stehender Bestand