



m DHHN 2016

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

RKS Rammkernsondierung

BODENARTEN

Auffüllung

Kies

Mudde

Sand

Schluff

Ton

kiesig

organisch

sandig

schluffig

tonig

A

G g

F o

S s

U u

T t



KORNGRÖßENBEREICH

f fein

m mittel

g grob

NEBENANTEILE

' schwach (< 15 %)

— stark (ca. 30-40 %)

" sehr schwach; = sehr stark

KONSISTENZ

wch

hfst

weich

halbfest

stf

steif

FEUCHTIGKEIT

f

szb

mzb

sszb

schwach feucht

schwer zu bohren

m.schwer

sehr schwer

BODENGRUPPE

nach DIN 18 196: z.B. (UL) = leicht plastische Schluffe

Legende Geologie

	Auffüllungen
	Geschiebelehm
	Kaolin
	Fels

Bauvorhaben:

Neubau KITA

Oschatz, ST Fliegerhorst

Planbezeichnung:

Darstellung der Rammkernsondierungen

RKS 1/23, RKS 2/23, RKS V1/23 und RKS 3/23

Anlage: 2

Maßstab: 1 : 50



ST Zöschau Salbitzer Straße 8
04758 Oschatz

Tel.: 03435 / 9357-0 Fax: 03435 / 9357-20
e-mail: info@reichert-geotechnik.de

Bearbeiter: Reichert

Gezeichnet: Reichert

Geändert:

Gesehen: Reichert

Projekt-Nr: 23108

Datum: 15.11.2023