

# Drömlingschule Oebisfelde - Anlage: Fotos

Treppenanlage Nord - Erneuerung 2007



Erneuerung Treppenanlage Süd unterhalb der Aula- Bestand





HfYddYbUb`U`Y`BcfX`i bHff\ UV'XYf'5i`Uj'GUbJYfi b[`&\$+\$+





## Erneuerung der gesamten Treppenanlage Süd











Erneuerung Kellertreppe -  
Drömlingschule Oebisfelde





**Befestigen Brüstungsabdeckungen**





**Treppe Haupteingang  
unterhalb der Aula -  
Fugenverschluss herstellen**



**Treppe Seiteneingang Hauptgebäude - Fugenverschluss herstellen**





Treppenanlage Nord unterhalb der Aula - Fugenverschluss wiederherstellen





Unterspülung der Brüstung und der Borde an Treppenanlage Süd -  
Einbau von Winkelstützen

