

FOTODOKUMENTATION
Wolkenburg Schloss – Fassaden Witwenpalais



Fassade parkseitig ehemalige Burgmauer – mit Anschluss an Ringmauer Richtung Torturm



Fassade parkseitig ehemalige Burgmauer – mit Anschluss an Ringmauer Richtung Kanonenhof



Fassade parkseitig ehemalige Burgmauer – mit Freitreppe (Bildaufnahme vor Sanierung der Freitreppe)



Fassade parkseitig



Fassade parkseitig ehemalige Burgmauer - Mittelrisalit (später angelegt)



Fassade parkseitig – Dachrandgesims



Fassade parkseitig – Dachrandgesims



Fassade parkseitig - Sandsteingewände Fenster F1.6



Fassade parkseitig ehemalige Burgmauer – Detailaufnahme Mischmauerwerk



Fassade hofseitig – im hinteren Bereich Anschluss an das Schloss



Fassade hofseitig



Fassade hofseitig



Fassade hofseitig – Feuchte- und Salzschädigungen



Fassade hofseitig – Eingangstreppe Mittelrisalit



Fassade hofseitig



Fassade hofseitig – Sandsteingewände Fenster



Fassade hofseitig – Sandsteingewände Fenster farblich überfasst



Fassade hofseitig – Mittelrisalit



Fassade hofseitig – Mittelrisalit mit Balkon



Fassade hofseitig – Untersicht Balkon



Fassade hofseitig – Mittelrisalit



Fassade hofseitig – Putzhohlage



Fassade hofseitig – Schäden Natursteintürgewände Mittelrisalit