



3. Erkundung Unfermauer:

3.1 Ergebnis Schurf 1




Schnitt A - A'



- Natursteinmauer Granit/Porphyr
- im Bereich des Schurfes keine Fehlstellen im Mauerwerk feststellbar
 - Fugen sind dicht, nicht locker (für die gesamte Mauer nicht feststellbar)
 - Dicke der Mauer nicht feststellbar

Schnitt B - B'






Durchwurzelung bei 2.00 m u. GOK

Schichtaufbau

- 0,0 - 2,5 m u. GOK: Bauschutt

Ziegel rot/gelb
Beton, glas, Schlacke
Sand, Metall, Bitumenreste

| | | | | |
|---|--|-------------------|---------|------------------|
| Objekt: | Öffnung Elstermühlgraben, Teilbauabschnitt 3.2 | | | |
| Darstellung: | Schurf 1 | | | |
| Ort: | Leipzig, Poniatowskiplan | | | Maßstab: ohne |
| Auftraggeber: | Bearb.: | Auftr.-Nr.: | Datum: | Seiten-Nr.: |
| Stadt Leipzig | JT | L18/II 177.125 | 04/2019 | 1/2 |
| Am Oberen Anger 9 04435 Schkeuditz info@buchholz-und-partner.de www.buchholz-und-partner.de | | | | |
| BUCHHOLZ + PARTNER    | | | | |

3. Erkundung Ufermauer:

3.2 Ergebnisse Dr. Knierim GmbH (Schürfe 3-08,4-08)



S 3-08 (linke Ufermauer, Granit/Porphyr)



- +0,2 m OK Abdeckung (Sandstein)
- Mörtelfuge
- 0,0 OK Gelände
- Ufermauer, Fugen tlw. durchwurzelt
- -3,1 m Schurfsohle

S 4-08 (linke Ufermauer, Granit/Porphyr)



- +0,6 m OK Betonsockel
- Auffüllung (Splitt/Schotter)
- 0,0 OK Gelände
- -2,0 m Schurfsohle

| | | | | |
|---|--|-------------------|---------|-------------|
| Objekt: | Öffnung Elstermühlgraben, Teilbauabschnitt 3.2 | | | |
| Darstellung: | Schürfe 3-08,4-08 | | | |
| Ort: | Leipzig, Poniатовskiplan | | | Maßstab: |
| | | | | ohne |
| Auftraggeber: | Bearb.: | Auftr.-Nr.: | Datum: | Seiten-Nr.: |
| Stadt Leipzig | JT | L18/II 177.125 | 04/2019 | 1/2 |
| Am Oberen Anger 9 04435 Schkeuditz info@buchholz-und-partner.de www.buchholz-und-partner.de | | | | |
| BUCHHOLZ + PARTNER | | | | |